198

zweiter Ordnung. Da die Herleitung und die Lösung dieser Gleichung weitergehende mathematische Kenntnisse voraussetzen, wollen wir hier auf eine Darstellung verzichten und verweisen auf Band 4, Abschnitt 2.6.

Zum Abschluss dieses Kapitels geben wir in Tabelle 5.1 eine Zusammenstellung der wichtigsten Formeln an, die zur Lösung von Torsionsproblemen benötigt werden. Alle Werte in der Tabelle gelten zunächst nur für konstantes I_T . Man kann sie allerdings näherungsweise auch verwenden, wenn die Torsionssteifigkeit GI_T nur schwach veränderlich ist.

Tabelle 5.1. Grundformeln zur Torsion




Tabelle 5.1. (Fortsetzung)

Querschnitt	W_T	I_T	Bemerkungen
dünnwandige geschlossene Hohlquer-schnitte t_{min}	$2A_mt_{ m min}$	$\frac{(2A_m)^2}{\oint \frac{\mathrm{d}s}{t}}$	A_m ist die von der Profilmittellinie eingeschlossene Fläche. $\oint \mathrm{d}s/t$ ist das Linienintegral längs der Profilmittellinie. Schubfluss $T = \frac{M_T}{2A_m} = \mathrm{const}.$ Größte Schubspannung an der Stelle der kleinsten Wanddicke t_{\min}
dünnwandiges Kreisrohr $t = \text{const}$	$2\piR_m^2t$	$2\piR_m^3t$	
schmales Rechteck $\overrightarrow{t} \mid \stackrel{\longleftarrow}{ } \stackrel{\longleftarrow}{ } \stackrel{\longleftarrow}{h}$	$\frac{1}{3}ht^2$	$\frac{1}{3}ht^3$	
aus schmalen Rechtecken zusammengesetzte Profile $ \begin{array}{c c} t_1 & h_1 \\ \hline & t_2 \\ \hline & t_2 \\ \hline & t_2 \\ \hline & t_2 \\ \hline \end{array} $	$\approx \frac{1}{3} \frac{\sum h_i t_i^3}{t_{\text{max}}}$	$pprox rac{1}{3} \sum h_i t_i^3$	Größte Schubspannung im Querschnittsteil mit der größten Wanddicke $t_{\rm max}$