## Réseaux et Protocoles

TP02: Couche Physique

Dans ce TP, on constatera visuellement le poids des harmoniques dans un signal.

## 1 Gnuplot

La visualisation des courbes se fera à l'aide de l'outil *gnuplot*. Pour plus d'information sur cet outil, vous pouvez consulter le site officiel (en anglais) ou le petit aide mémoire réalisé par Pascal Mathis :

- http://www.gnuplot.info
- https://www.droth.eu/docs/rp/memento\_gnuplot.txt

## Premiers pas

Dans un premier temps, on se propose de se familiariser quelque peu avec cet outil :

- 1. Affichez la fonction sin(x).
- 2. Ajoutez à l'affichage les axes des abscisses et des ordonnées.
- 3. Affichez sin(2\*pi\*x), changer au besoin la résolution (set samples) pour un affichage plus soigné.
- 4. Modifiez l'amplitude de la courbe précédente.
- 5. Affichez simultanément deux sinusoides ainsi que leur somme.
- 6. Recommencez en faisant varier les paramètres des deux sinusoides (amplitude, fréquence, phase).

## 2 Signaux étudiés en TD

Reprenons maintenant les signaux vus en TD:

- 1. Afficher le signal carré vu en TD en traçant la courbe *idéale* (fonctions par morceaux), puis les approximations successives. Ainsi, on saisira *plot* f0(x), f1(x), f2(x), f3(x), f4(x), carre(x) avec :
  - carre(x) : la fonction par morceaux représentant un signal carré.
  - f0(x): la composante continue du signal.
  - f1(x) : le développement en série de Fourier avec la composante continue et la fondamentale uniquement.
  - f2(x): idem avec la première harmonique.
  - f3(x).

Supprimer ensuite la fondamentale (f1(x) = 0), affichez le résultat, procédez de même avec d'autres harmoniques.

2. Idem avec la fonction en dent de scie.

- 3. Le programme C *sf.c* calcule les points d'une courbe correspondant à une série de Fourier et les écrit dans un fichier *sf.dat* lisible par gnuplot. Ce programme permet alors de constater l'apport d'harmoniques supplémentaires (100 ou 1000 harmoniques par exemple). Le programme *sf.c* est disponible à l'adresse suivante : http://www.droth.eu/docs/rp/sf.c
  - Modifier la fonction  $coef\_sf$  pour y placer le calcul des coefficients du signal carré et la fonction main pour y ajouter la composante continue correspondante.
  - Exécutez le programme et observez le résultat dans gnuplot.
  - Idem avec le signal en dent de scie.