
5+707

北京化工大学 2005——2006 学年第一学期

《高分子化学》期末考试试卷

班级:	姓	名:	学号:		分数:	·	
题号,			Ξ	四	五	总分	
得分							
	(35分,每	_		亚专家多	•	it to	链式
	牛下,己内酰		0 f 1-		E碱性条件下	X9 X (2)	1.64
	反应, 所得)	产物的商品名	人物	が 安王链结 り	构 分类,它	属于(4)4	後
聚合物。							
2. 在推导	自由基初期系	经合反应动力	学方程和自	1 14 /h 1	聚组成方程的	_	
	个假设,它	ME. (3)	* * CENTY	I NOT HER	943/10	a	
	 我们分别以来	72. AUI		1/2	4 10	万烯酸甲酯	231
为单体进行	了自由基聚人	合的实践,"它 人	们的聚合实	施方法应分别	別属于(人名)	(9) Al	YIS -
<u> </u>	(11) 7	净个			124	决从	
4. 从链引发					~ n>	, <u>(13)</u> ,	
te		的结构不同, /	人链终止角度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	₹看, 则分别え - なて	表现为	<u>(€(18)</u> /t	/ 五寸二
(17)建的	持征。		和祖	来大概不是	12119	*	希 会-114-東丁二
5 聚丁二	命可能存在的	立构规整性	聚合物有(18) (8)	9) 11/12/0) (21)	LA 1.48 -197
(写名称)	1 4 trax		剧	1 1 - 1 - 10 lis	A WAT	Kelm KI.	暖.
6. 路易斯	酸通常可引发	文单体进行 <u>(</u>)	22) 路易其	では、一般の	发单体进行_	(23), -CH	- cochs mit
者适当配合	可引发単体	进行_(24).()	新山村(4)	90 4 M/3		coc	- 00003
7. 举乙烯	(M ₁) 与则	基丙烯酸甲酯	(M ₂),进行	自由基共聚	152 0,52, r ₂	z=0.46,其 [[[][[]	1-1-2
	对角线有一	交点称为[[2	5) , 因此它们	门属于 (26)		t聚物组成	2一个一个
为 F _{= (27)}	7年 表定成员		的组成均匀的	的共聚物,深	用的方法为	(28) . 岩	* hyperon hours
改用Buli	引发,则ri_	(29) 1. T2	38 1 (1	真">"或"	kb).		
8 地址	用下,聚乙炔	6、浆甲醛、	聚氯乙烯会	发生热降解,	其热降解行	方分别为	
大门、	21. 1935 p	柳丁橡胶采	用 (34) 交	联,乙丙橡胶	交采用_(35	交联。	ζ.
必然所從 新	K KING	17	3 K (X AK)		过到	化蜂食	m - 3
1	J. 4	a a	等 1 石				



四、计算题(20分)

- i. 由己二胺和己二酸合成聚酰胺(K=365)。
 - (1) 如果己二胺和己二酸等 mol 反应, 估算封闭体系的 Xn 最大可达多少?



(3) 如果己二胺和己二酸非等 mol 反应,要求当反应程度为 0.995 时分子量

试计算两单体的当量系数 r 和过量分率 q. 一次 r

(1) 甲基丙烯酸甲酯在 60°C 下的 kp²/k,值。加量97 = kp: 元) 177 + - kp: (f) (2) 在该温度下的动力学链长。 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

1 2100 psi 10 15

五. 选作题(5分)

试用两种不同的方法制备嵌段共聚物,并简单说明制备原理。

SMMAS 飛椒 PU.→海逐步聚至→控制石压场化的 一张快 → 主经研究为断链键·, 形成角重。


第3页

北京化工大学 2006——2007 学年第一学期

《高分子化学》期末考试试卷

	[i	果程代码	PS	E 2	2	5 0	T	7.
		-						,
班	L級:		建名:	学号	-	分数: _		:
	题号	_		=	М	五	总分	- Control of the Cont
	得分							-
1. 2. 3. 4. 5.	聚自子本烯乙从体路为对对是合期下侧,则是一种,则是一种,则是一种,则是一种,则是一种,则是一种,则是一种,则是一种	应加班看,聚合作教品的工作,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	所以 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	尼龙-66 的合 聚合的特征 酸乙烷(5)、 (23) 聚合 (25)、(26)	是一种 本	(10) 大 (10) 大 (聚己内球的
. 10	(32) 柳客晚 完成下 完成下 S ₂ O ² 8+	丁橡胶采用 ・くい、 十 列反应(8 5 S ₂ O ² 3→ SC ₂	(33) 交联, · 5(0) 十 · 5(0) 十 · (1) 「1) 「1 · (1) 「1) 「1 · (1) 「1) 「1 · (1) 「1) 「1	二元乙丙橡胶 (米用 <u>(34)</u> 交 ジョ メンか , 0g + 5, 0g CH————————————————————————————————————	联. ~~ → 1504 - CH3-CH1	學科 郁素	+ 5,03.
	偶合	- (1)	ر ماء - (ماء - داري – ا	H - CH 3	Va T			


PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn




北京化工大学 2007--2008 学年第一学期

《高分子化学》期末考试试卷

		1主 1 (14-5)				1-			U			
班级	· :		_姓名	:		学号:	-		分贅:	-		
题号				РЧ	ti.	六	ال	八		+	总分	
得分								X		1		
	填空履	€ (12	分)。	F.B. 17	1667.	50\$ TO	7		X	7	<u></u>	0-0-0-
1. P	填 空 題 ET 的	中文名	称是	第二十	班区-	in the	校大	e	+ 1:-	27,	,	
	内的部			/	也有			称为	人名皮	(Dp).		
2. 在	E推导	自由基	初期	聚 反	应式	学方程	和自	由基聯	村共乳	聚组成	方程	
时,	我们同	时使	11 3	个国际	PE	门是_	推	فيهزنز	<u> </u>	渐结	校定	
和人	神久	Á	次分	部队					•	各省		
s. <i>y</i>	链引	角雙	夹看,	活性	用离子	、阳路	3子、	自由基	聚合的	的特征	分别	•
为一			- ` —	14	2	. `	慢		,由 ·	于活性	中心	
内结构	构不同) ,终」	止反应	分别表	₹现为_	AL	7		als .		_ `	
		的	特征。									
. <u>P</u>	子聚	合中溶	系剂的机	及性对, GCW	反应速	率影响	対 ,	原因	海州	制智	好倒,	pr
E A	外极	性人	AZ	477 FO	TAR	23710	360	岩边中	73	50,30	88科式。	
. 2	Zieglei	-Natta	催化剂	剂的):	要类型	ļ					•	
Ī	WY	`	<u> = 50</u>			衣			黄河			
							-					





· 五、名词解释: (12分)

1、诱导期与诱导分解

的引发到在原历群、与杂灰的中人与单对在各土或目的漫的所名

引始的方案在分支及在16年2年2月至日至 自由基而引发剂处移,为发剂是至其 治身下分科

、配位聚合与定向聚合

文台各以键片至达海鱼的 图已 (在(14) 上的"当时中心 配门、单件他人在

月五次和上班的人的主动的人工作的

无规共聚物与无规立构聚合物


P146

为的异物 新生活的大部分的种种之子是每同一种主体的型。


ID、指出适合引发下列 A 类单体聚合的 B 类引发剂(可重选)。并指出相

| (B1) α-TiCl3+AlEt2Cl が (N) | (A1) | α-TiCl3+AlEt2Cl が (N) | (B2) CH3CH2CH2CH2CH4CH3 | β | (B3) AlBN | (B3) AlB

第5页



5. 以热力学角度看。三、四元环状单体聚合的主要推动力是《建筑大人
从动力学角度看,杂环单体的聚合能力比环烷烃的聚合能力_
拉小)。
7. 在热作用下,聚乙烯、聚甲醛、聚氯乙烯会发生热降解,其热降解
行为分别为一天观裂的、配多、见为企艺。
二、选择你认为合理的答案填空(16分)
1、某一聚合体系的基本组成为:(1) 即以(1) 醋酸乙烯。(3)亚硫酸钠、
(4)去离子水、(5)十二烷基硫醇、(1)16碳钾、(1)十二烷基苯磺酸钠,
作用相同的组分为
a. (3)与(7) b. (1)与 d. (6)与(6)
2、异丁烯聚合时提高聚合物的聚合度最有效的方法是。 a. 延长反应时间 医保护
3、酸催化酚醛树脂和碱催化酚醛树脂分别属于
a 结构和结构 b. 无规和结构 c. 结构和无规 d. 无规和无规
4、合成 LDRE、HDPE、LLDPE的反应机理分别为 X d d , 聚合
物结构分别为。20人。9
a. 离子聚合 b. 自由基聚合 c. 自由基缩聚 d. 配位聚合
文 较多支化结构 f. 接枝结构 g. 少量支化结构 h. 线形结构
5、 M_1-M_2 自由基共聚, r_1 =0.65, r_2 =0.35, f_1^0 =0.65, 要 得到组 成均匀的
第2页 $f = \frac{-0 \text{ or }}{2-1} = 0 \text{ or }$
11 2-1



E CONTRACTOR

Carled Truck

为不了一起一种了好多的不多

501M 585

《高分子化学》各章要求及重点内容

第一章 绪论

一、基本要求

- 1、掌握高分子化学的基本概念。
- 2、对重要的相关概念进行辨析。
- 3、掌握聚合物的分类与命名。
- 4、正确写出常用聚合物的名称、分子式、聚合反应式。

二、主要内容

1、基本概念

单体、高分子、大分子、聚合物、低聚物(齐聚物);

结构单元、重复单元、单体单元、链节;

主链、侧链、端基、侧基;

聚合度、相对分子质量、相对分子质量分布等;

加聚反应、缩聚反应、加聚物、缩聚物、连锁聚合、逐步聚合;

2、聚合物的分类、命名及典型聚合物的命名、来源、结构特征 表 1-5、1-6、1-7、1-8、内容

合成高分子、天然高分子;

碳链聚合物、杂链聚合物、元素有机聚合物、无机高分子;

聚酯、聚酰胺、聚氨酯、聚醚、聚脲、聚砜。

3、聚合反应的分类及聚合反应式

聚合物分子式(结构式)、结构单元-重复单元的区别与联系;聚合反应的分类及聚合反应式写法;

加成聚合与缩合聚合、连锁聚合与逐步聚合的联系与区别。

第二章 逐步聚合要求

一、基本要求

- 1、掌握逐步聚合的基本概念;
- 2、逐步聚合反应分类(从不同的角度分类)
- 3、比较线形逐步聚合与体型逐步聚合反应:
- 4、线形逐步聚合反应聚合度的计算与控制(单体等摩尔比反应与非等摩尔比反应);
- 5、体型逐步聚合凝胶点的控制;
- 6、正确书写重要逐步聚合聚合物的合成反应式;
- 7、比较连锁聚合与逐步聚合,讨论影响两类反应速率及产物分子量的因素。

二、主要内容

1、基本概念

平衡缩聚与不平衡缩聚、线形缩聚与体形缩聚、均缩聚、混缩聚、共缩聚; 缩合聚合、逐步加聚反应(聚加成反应)、氧化偶联聚合、加成缩合聚合、分解缩聚。 官能团与官能度、平均官能度、官能团等活性理论、反应程度与转化率、当量系数与过量分率; 热塑性树脂与热固型树脂、凝胶点、结构预聚物与无规预聚物;

2、线性逐步聚合相对分子质量控制方法及其计算

(1) 等物质量反应:

$$\overline{X_n} = \frac{1}{1 - P}$$

封闭体系: $P = \sqrt{K}/(\sqrt{K} + 1)$

$$\overline{X}_{\cdot \cdot \cdot} = \sqrt{K} + 1$$

开放体系:
$$\overline{X_n} = \sqrt{\frac{KC_0}{Pn_w}}$$

(2) 非等物质量反应:

当量系数:
$$r = \frac{N_A}{N_B}$$
 过量分率: $q = \frac{N_B - N_A}{N_A}$ 关系: $r = 1/(1+q)$
$$\overline{X_n} = \frac{1+r}{1+r-2rP}$$

$$\overline{X_n} = \frac{q+2}{q+2(1-P)}$$
 aAa + bBb + Cb 体系:

aAa + bBb + Cb 体系:

$$r = \frac{N_A}{N_B + 2N_{B'}} \qquad q = \frac{2N_{B'}}{N_A}$$

聚合度计算公式同前

3、体型逐步聚合凝胶点的控制

官能团等当量:

平均官能度:
$$\overline{f} = \frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i}$$
 凝胶点: $P_c = \frac{2}{\overline{f}}$

官能团非等当量:

$$\frac{1}{f} = \frac{2 \times \text{未过量官能团数}}{\text{所有分子数}}$$
 凝胶点: $P_c = \frac{2}{f}$

三、分析应用

- (1) 官能团等活性理论的分析、运用(与自由基聚合、共聚合中等活性理论比较)。
- (2) 线型逐步聚合相对分子质量控制。
- (4) 体型逐步聚合凝胶点控制及交联(固化)方法。
- (3)逐步聚合与连锁聚合的比较(P51),线形缩聚与体形缩聚的比较。
- (4) 典型产物的合成: 表 1-6、1-7。 合成与交联: 酚醛树脂、氨基塑料、醇酸树脂、环氧树脂、不饱合聚酯、聚氨酯、聚硅氧烷。

第三章 自由基聚合

一、基本要求

- 1、掌握自由基聚合的基本概念。
- 2、运用热力学、动力学方法对单体的聚合能力、对聚合类型的选择进行分析、判断。
- 3、自由基聚合的基元反应及反应特征。
- 4、自由基聚合引发剂的种类、分子式、分解反应式和引发剂的选择。
- 5、用动力学法推导聚合反应初期聚合速率: 假设、结果及运用。
- 6、自动加速效应产生原因及运用。
- 7、相对分子质量:公式、影响和调节相对分子质量的因素。
- 8、链转移反应的种类、作用与影响。

二、主要内容

1、基本概念

自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合、活性中心、链引发、链增长、链转移、链终止; 热引发、光引发、辐射引发、偶合终止、歧化终止;

引发剂的分解速率、半衰期、分解活化能、残留分率、引发效率、诱导分解、笼蔽效应; 诱导期、自动加速效应、凝胶效应、沉淀效应、动力学链长、自由基寿命;

链转移常数、阻聚、阻聚剂、阻聚常数、缓聚、缓聚剂、相对分子质量调节剂。

2、聚合初期反应动力学

① 微分式:
$$R_p = k_p (f k_d / k_t)^{0.5} [M][I]^{0.5}$$

三个假设: 等活性理论、聚合度很大、自由基稳态;

使用条件: 低转化率、无链转移、双基终止、引发剂引发且 Ra 为控速一步;

关于指数的讨论 (P78): $Rp = K[M]^m[I]^n$ 其中 $m = 1 \sim 2$, $n = 0 \sim 1$; 引发剂引发单体有影响时: $m = 1 \sim 1.5$; 含有单基终止时: $n = 0.5 \sim 1$;

$$\ln \frac{[M]_o}{[M]} = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}} [I]^{\frac{1}{2}} t$$

③ 活化能:

$$E_{Rp} = E_p + E_d/2 - E_i/2 > 0$$

3、聚合反应速率的控制

诱导期(杂质作用)、聚合初期(恒速)、聚合中期(加速)、聚合后期(减速)、匀速聚合。

4、聚合度的控制

① 无链转移:
$$\frac{1}{\overline{Xn}} = (\frac{C}{2} + D) \times \frac{2k_t R_p}{k_p^2 [M]^2} = (\frac{C}{2} + D) \times \frac{1}{\nu}$$

② 有链转移:

③ 活化能:

$$E_{x_0} = E_0 - E_d/2 - E_i/2 < 0$$

三、分析应用

- (1) 单体的聚合能力及对聚合类型的选择。
- (2) 自由基聚合典型引发剂的种类、分解反应式及选择(结合聚合反应速率控制和聚合方法选择)。
- (3) 典型自由基聚合的引发反应、链增长反应、链转移反应及链终止反应(PS、PMMA、PVAc、PVC)。
- (4) 聚合反应初期聚合速率的推导、应用。
- (5) 自动加速效应产生原因、影响因素及控制调节。
- (6) 影响相对分子质量的因素及控制调节手段。
- (7) 自由基聚合反应的特征 (P98)。
- (8) 用自由基聚合合成的典型聚合物。

第四章 离子聚合

一、基本要求

- 1、离子聚合的基本概念。
- 2、阴、阳离子聚合常见单体、引发剂的种类及匹配。
- 3、活性中心状态、离子对平衡及影响因素。
- 4、阴、阳离子聚合基元反应式。
- 5、活性阴离子聚合的原理及应用。
- 6、用离子聚合法制备的典型聚合物。
- 7、阴阳离子聚合特点,与自由基聚合的比较。

二、主要内容

1、基本概念

离子聚合、阳离子聚合、阴离子聚合、异构化聚合、活性聚合; 活性中心、离子对、离子对平衡。

2、阳离子聚合

Lewis 酸引发剂、质子酸引发剂的主要类型及特点; 主要单体类型、典型的引发、增长、转移反应; 异构化聚合的主要原因及主要类型; 典型工业品种:聚异丁烯、丁基橡胶。

3、阴离子聚合

四种类型引发剂的主要品种、反应、特点; 主要单体、单体与引发剂的匹配(P126); 典型阴离子聚合的引发、增长、终止反应; 活性阴离子聚合的特点(P134)、计量聚合(P134)及应用(P135); 典型工业品种: SBS、双端丁羟胶。

三、分析应用

- (1) 离子聚合活性中心状态及对聚合反应速率、聚合物结构的影响,影响离子对平衡移动的因素。
- (2) 引发剂与单体的匹配。
- (3) 离子型聚合与自由基聚合的比较(P135,尤其是对第5条的解析)。

第五章 配位聚合

一、基本要求

- 1、聚合物的立体异构概念、命名及立构规整度
- 2、配位聚合与定向聚合的基本概念、对重要的相关概念进行辨析。
- 3、Ziegler-Natta 催化剂的主要种类及主要组成。
- 4、掌握配位聚合机理简要内容。

二、主要内容

1、基本概念

立体异构、立构规整度、配位聚合、定向聚合、Ziegler-Natta 催化剂。

- 2、聚合物的立体异构
- 3、Ziegler-Natta 催化剂

典型的 Ziegler 催化剂、Natta 催化剂组成、相态及用途; 两组分 Ziegler-Natta 催化剂的主要组成; 三组分 Ziegler-Natta 催化剂的主要特点,第三组分的主要类型和作用; 载体型 Ziegler-Natta 催化剂的主要特点,典型的载体;

茂金属催化剂的主要组成与特点;

后过渡金属催化剂。

三、分析应用

- (1) 聚合物的立体异构现象及命名。
- (2) 配位聚合与定向聚合。
- (3) Ziegler-Natta 催化剂的主要种类、主要组成及特点。
- (4) 用配位聚合合成的典型聚合物。

第六章 开环聚合

单体开环聚合能力(从动力学和热力学分析)。

第七章 共聚合

一、基本要求

- 1、共聚合基本概念,共聚反应类型、命名及特点,共聚物类型与命名
- 2、共聚组成微分方程(基本假设、用摩尔浓度、摩尔分率表示的组成公式)
- 3、典型共聚合的名称, 共聚组成曲线, 特点。
- 4、影响共聚组成的因素, 共聚组成控制方法。
- 5、单体与自由基相对活性判断标准,影响因素与规律,Q-e方程的应用。
- 6、离子型共聚的特点,与自由基共聚的比较。

二、主要内容

1、基本概念

均聚合、共聚合、自由基共聚、离子共聚;

无规共聚(物)、交替共聚(物)、嵌段共聚(物)、接枝共聚(物);

共聚组成、共聚组成方程、共聚组成曲线、理想(恒比)共聚、(有恒比点的)非理想共聚; 竞聚率、前末端效应、解聚效应、络合效应、共轭效应、极性效应、Q-e 方程。

2、共聚组成微分方程

- ① $\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \times \frac{r_1[M_1] + [M_2]}{r_2[M_2] + [M_1]}$
 - 五个假设: 无解聚效应、无前末端效应、等活性、聚合度很大、稳态;
 - 瞬时性

②
$$F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2f_1 f_2 + r_2 f_2^2}$$

③ 恒比点:
$$d[M_1]/d[M_2] = [M_1]/[M_2]$$
 或 $F_1 = f_1$ $\Rightarrow \overline{\left[\frac{M_1}{M_2}\right]} = \frac{1-r_2}{1-r_1}$ 或 $\overline{F_1} = \frac{1-r_2}{2-r_1-r_2}$

3、典型的共聚类型

名称、竞聚率、共聚组成微分方程、共聚组成图、主要特点……

4、共聚物组成与转化率

随转化率提高,体系中单体瞬时组成、共聚物瞬时组成、共聚物平均组成的变化趋势; 合成组成均匀共聚物的控制方法。

5、单体参与共聚的能力

单体与自由基相对活性判断标准,影响因素与规律; 竞聚率的意义、应用及影响因素; Q-e 方程的作用。

6、离子共聚

离子共聚的单体对特点; 影响离子共聚的主要因素(结合离子聚合特点)。

三、综合应用

- (1) 利用竞聚率、共聚组成方程对典型的共聚类型进行分析。
- (2) 共聚物制备组成均匀共聚物的主要方法及应用。
- (3) 单体参与共聚能力、活性大小的判断、分析(结合自由基聚合一章中单体聚合能力的分析)。
- (4) 自由基共聚与离子共聚的比较(P216)。
- (5) 典型的共聚物合成方法(聚合机理、方法等)。

如: SBR、EPR、EPT、IIR、NBR、SBS、SIS、ABS、HIPS、LLDPE、苯乙烯-顺丁烯二酸酐交替共聚物等等。

第八章 聚合方法

- 1、链锁聚合四种主要聚合方法(基本组成、优缺点)。
- 2、逐步聚合四种主要聚合方法(基本组成、优缺点)。
- 3、聚合方法的选择及主要工业品种的制备(P242)。

第九章 聚合物的化学反应

- 1、基本概念: 几率效应、邻位基团效应、相似转变、聚合度变大的反应、聚合度变小的反应、降解、解聚、无规断链、老化、功能高分子。
 - 2、聚合物的化学反应特征及影响因素
 - 3、重要的聚合物的相似转变反应:纤维素的反应、聚醋酸乙烯的反应、苯乙烯类离子交换树脂
 - 4、重要的聚合度变大的反应: 硫磺的交联、过氧化物交联、SBS、HIPS, ABS
 - 5、重要的降解反应: PMMA, PE, PP, PVC



一、填空(每空1分,共51分)

1-1. 理想链是只有<u>近程</u>作用而无<u>远程</u>作用的模型高分子链。实际体系中,<u>熔</u>体 **冰冻**本体 , **分** 状态下的高分子链都服从理想链的行为特征。

1-2. 含杂原子的高分子链一般柔性较高,原因是<u>键长增加,侧基减少(写到侧基减少即可)</u>;主链含双键的高分子链一般柔性较高,原因是<u>健角增大</u>和<u>侧基减少</u>;对称取代的高分子链一般柔性很高,原因是<u>外货间能垒降低(旋转偶极矩减小)</u>。

14. 橡胶材料的温度越高,模量越<u>高</u>,拉伸比越高,模量越<u>低</u>:交联密度越高,V — ϕ V

1-7. 二元混合物相图中的 spinodal 是不同温度下自由能-组成曲线上 拐 点的连线, binodal 是不同温度下自由能-组成曲线上 极小值 点的连线, binodal 之外为 稳态 区, 不发生相分离; binodal 与 spinodal 之间为...亚稳...区,相分离机理为 成核增长 ; spinodal 之内为 非稳 区,相分离机理为 旋节分解 。

1.8. 无穷分子量聚合物的溶液中临界点上 $\chi_{\cdot,-}=0.5$,有限分子量聚合物的溶液中临界点上 $\chi_{-}>=0.5$,分子量越低,临界点上 χ 值越。高

1-9. 数均分子量可以用 (气相)渗透压 法、 端基分析 (NMR) 法、 GPC 法、 冰点降低 法测定,重均分子量可以用 光散射 法、 GPC 法测定。


1-10. 聚合物网络用溶剂溶胀,网络交联度越高,平衡溶胀度越<u>小</u>,聚合物密度越高,平衡溶胀度越<u>小</u>,聚合物与溶剂吸引作用越强,平衡溶胀度越<u>大</u>,溶剂摩尔体积越大,平衡溶胀度越<u>小</u>。

1-11. A_2 是表征聚合物与溶剂相互作用的参数,可以用<u>光散射</u>法与<u>渗透压</u>法测定。 . 良溶剂中 $A_2 > 0$,不良溶剂中 $A_2 < 0$, Θ 溶剂中 $A_2 = 0$ 。

1-12. 溶液中高分子链间的远程作用主要体现为排除体积作用,良溶剂中排除 $\nu_{-}>_{-}$ 0,不良溶剂中排除 $\nu_{-}<_{-}$ 0, Θ 溶剂中排除 $\nu_{-}>_{-}$ 0。

二、计算与讨论题 (每题 7分; 共 49分)

2-1 求下列分子链的 RRR%。



2-2 一高分子样品经分级得到平均分子量为 1 万、2 万、5 万、10 万和 20 万 5 个级分, 重量分别为 1g、3g、5g、4g、2g, 分级过程没有重量损失, 求各级分的累积重量分数。

$$\frac{1}{30}, \frac{5}{30}, \frac{13}{30}, \frac{12}{30}, \frac{13}{30}, \frac{13}{30}, \frac{13}{30}$$

12. (4-1-x) (20,27)

tm@:

Ċ.

(= X)

解: 各级分重量分数分别:
$$\frac{1}{15}$$
, $\frac{3}{15}$, $\frac{5}{15}$, $\frac{4}{15}$, $\frac{2}{15}$

所以各级分的累积重量分数为:
$$\frac{1}{30}$$
, $\frac{5}{30}$, $\frac{13}{30}$, $\frac{22}{30}$, $\frac{28}{30}$

2-3 计算分子量为
$$1 \times 10^{5}$$
 的聚丙烯($C_{\infty} = 6.8$)的 $Kuhn$ 长度,并求每 $Kuhn$ 单元中所含单体数。

 $E_{\infty} = \frac{Z}{r_{\text{max}}} = \frac{Z}{nl \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{Z}{\sin \frac{\theta}{2}} = \frac{C_{\infty} l}{\sin \frac{\theta}{2}} = \frac{6.8 \times 0.154}{0.817} = 1.28 nm \quad n_{-2} \times h = \frac{I \times 10^{3}}{42} \times Z$

$$\frac{b}{2l \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{1.28}{0.251} = 5$$

$$\frac{b}{2l \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{1.28}{0.251} = 5$$

$$\frac{b}{2l \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{C_{\infty} nl^{2}}{2l \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{C_{\infty} nl^{2}}{nl \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{C$$

60° 2-3 计算分子量为 1×10° 的聚异丁烯(C∞=6.6, α=2)在苯甲

$$V_e = \frac{4}{3}\pi \times (3.31 \times 10^{-6} cm)^3 = 1.52 \times 10^{-16} cm^3$$

$$M = \frac{1 \times 10^{5}}{6.023 \times 10^{23}} = 1.66 \times 10^{-19} g$$

$$C_{2} = \frac{1.66 \times 10^{-19}}{1.52 \times 10^{-16}} = 1.09 \times 10^{-3}$$

胶状态方程与实验曲线比较,发现在小拉伸比处方程出现较小 的正偏差,在大拉伸比处方程出现很大的负偏差,解释原因。

2-5 某橡胶材料未拉伸时的模量为 0.3 MPa, 求拉伸到还变 150%处的模量

$$\cancel{M}: \frac{d\sigma}{d\varepsilon} = \frac{d\sigma}{d\lambda} = (\cancel{NkT}) \left(1 + \frac{2}{\lambda^3}\right) \quad \mathcal{O} = (\cancel{NL} \times 0.5) \, \text{MPq} \qquad S = (\cancel{NL} \times 0.5) \, \text{MPq}$$

2-6 聚苯乙烯的四氢呋喃溶液 25°C 下 K = 11×10 $^{-3}$ g/mL,lpha =0.725,聚氯乙烯的四氢呋喃溶 液 25° C 下 K= 16.3×10^{-3} g/mL, α =0.78。在 GPC 测定中,已知保留时间为 32min 的聚苯乙 烯级分的分子量为 77000g/mol, 求相同保留时间聚氯乙烯级分的分子量。

解:
$$\lg M_2 = \frac{1+\alpha_1}{1+\alpha_2} \lg M_1 + \frac{1}{1+\alpha_2} \lg \frac{k_1}{k_2}$$

2-7 聚氯乙烯的溶度参数为 $19.6 \text{MPa}^{1/2}$,干聚合物比重为 1.4g/cm^3 ,求可以气化的聚氯乙烯的聚合度上限(已知 C-C 化学键能为 346 KJ/mol)。

解: 聚氯乙烯的内聚能密度 $19.6^2 = 384.16MPa = 384.16J/cm^3$

设聚氯乙烯的聚合度上限为 x,则分子量为 62.5x (g/mol)

所以分子链体积为 62.5x/1.4 = 44.6xcm³/mol

聚氯乙烯的内聚能 $384.16 \times 44.6x = 346000 J/mol$ 所以 x=20

共20题,每题5分。

一、讨论题: C7 D7 B7A·

1-1、写出下列聚合物熔点的高低顺序并说明理由。

A、聚乙烯,B、聚丙烯,C、尼龙 66/D、尼龙 1010

答:从高到低依次是: D./C、B、A。理由: 氢键, 氢键密度, 分子链柔性。

1-2 温度和切变速率对聚乙烯和聚碳酸酯熔体流动性的影响不同,解释原因。

答: 聚乙烯 (柔性链),和敏、聚碳酸酯 (刚性链)、和效。

1-3 非牛顿指数 n 与 Avrami 指数 n 各表征聚合物的哪种性质? 分别讨论 n 的不同取值范围所对应的聚合物行为变化。 $1-\zeta=C$ 1) 经品地组织 $1-\zeta=C$ 1) 经品地组织 $1-\zeta=C$ 1) 经品地组织 $1-\zeta=C$ 1) 经品地组织 $1-\zeta=C$ 1) 经品地组织

答: 非牛顿指数 n 表征聚合物流体的表观粘度随剪切速率变化的规律, n>1 膨胀

性流体, n<1 为假塑性流体。

Avrami 指数 n 表征聚合物结晶过程结晶成核增数, n=成核维数+时间维数,

n值越大,表示异相成核为主。 13 = 14 0 1

答: 高分子量样品,玻璃化温度 熔点升高。原因均为链末端的影响。链末端带有多余的自由体积,导致末端越多(分子量越低),玻璃化温度越低。末端与主链结构不同,作为杂质,含量越高(分子量越低),熔点越低。

1-5 讨论聚合物中球晶、串晶、横晶的生成条件与成核方式。


答 球晶:点成核;浓溶液中析出或熔体冷却结晶


串晶: 行成核; 取向状态下结晶 あれば面 35%か

横晶: 面成核; 熔体在应力作用下结晶


二、作图题(示意图即可):

2-1 分子量为 5 万的聚丙烯熔体从 220°C 以 10°C/min 冷却至室温,然后马上以 10°C/min 加热到 200°C 的 DSC 进图







2-2 分子量为 20 万的线形聚异丁烯在 25°C 下的模量-时间曲线。




2-3 聚氯乙烯在 -30° C、 $+25^{\circ}$ C 和 $+70^{\circ}$ C 以 $\varepsilon = 10^{-3}$ s $^{-1}$ 速率拉伸时的应力-应变曲




聚丙烯与高抗冲聚苯乙烯在 20° C 拉伸时的体积应变 $\Delta V/V$ 对应变 ε 作图的曲




2-5 室温下对分子量为 10 万的聚氯乙烯样品加载 一个载荷,画出样品的蠕变曲。




2-6 对 SBS 样品进行动态力学测试,







2-8 线形低密度乙烯进行流动性能测试, 画出表观粘度对剪切速率的曲线。



假租住流体的急力

2-9 等温测定聚对苯二甲酸丙二醇酯的结晶速率, 画出结晶程度对时间的曲线。





三、计算题:

3-1 已知全同立构聚丙烯完全结晶时的密度为 0.936 g/cm3, 完全非晶态的密度为 器度活网织的... 2 = 1.94g, Q= Ktaf-fa 图度活网织的... 2 = Vc = P-Pa Pc-Pa 0.854 g/ cm³, 现有该聚合物试样一块,体积为 1.42×2.96×0.51 cm³, 重量 1.94 g, d= 人 计算其体积结晶度。

解:
$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1.94}{1.42 \times 2.96 \times 0.51} = 0.905 \text{g/cm}^3$$

$$\varphi_C = \frac{\rho - \rho_a}{\rho_c - \rho_a} = \frac{0.905 - 0.854}{0.936 - 0.854} = 0.62$$

3-2 某聚合物试样,25℃时应力松弛到模量为10⁵N/m²需要5hr。试计算-20℃时 松弛到同一模量需要多少时间?(已知该聚合物的 $T_{\rm g}=-70\,{\rm ^{\circ}C}$)

松弛到同一模重需要多少时间?(已知该聚合物的
$$T_g = -70$$
 C)

解:
$$\frac{\lg \frac{t_{25}}{t_{-20}} = \lg \frac{t_{25}}{t_{7g}} - \lg \frac{t_{-20}}{t_{7g}} = \frac{-17.44 \times (25 + 70)}{51.6 + (25 + 70)} - \frac{-17.44 \times (-20 + 70)}{51.6 + (-20 + 70)}$$

$$= -11.3 + 8.58 = -2.72$$

$$t_{-20} = \frac{t_{25}}{10^{-2.72}} = \frac{5}{0.0019} = 2.6 \times 10^3 \text{ hr}$$

3-3 某取向聚合物中的链段 30%的链段平行于参考方向, 30%的链段垂直于参考 大いの 第一次 $\frac{1}{2}$ (3 $\frac{1}{2$

$$\frac{1}{2}(3\langle\cos^2\phi\rangle - 1) = \frac{1}{2}(3\times0.6 - 1) = 0.4$$

取向度因る: f== (3006'0-1).

$$T = \frac{01}{G} : 1005.$$

$$T = \frac{60}{G} = \frac{2xw^6}{G} = 0.07.$$

 $\frac{9}{2.3-4}$ Kelvin 模型的弹簧模量为 10^8 Pa,粘壶粘度为 10^{10} Pa.s。 t=0 时刻施加应力 2 MPa, t=25s 去除该应力,计算 t=50s 时的应变。 $\sqrt{|x|} = \sqrt{|x|} = \sqrt{|x|}$ $\sqrt{|x|} = \sqrt{|x|} = \sqrt{|x|}$ 解: $\tau=100$ s。 $\tau=\sqrt{|x|} = \sqrt{|x|} = \sqrt{|x|$

 $\gamma_{50} = \frac{2}{100} (1 - e^{-50/100}) + \frac{-2}{100} (1 - e^{-25/100}) = 0.00345$ $\gamma_{100} = \frac{6i}{6} = \frac{2 \times 10^{4}}{100} = \frac{2}{100}$ $\gamma_{100} = \frac{6i}{6} = \frac{2 \times 10^{4}}{100} = \frac{2}{100}$

3-5 欲使高分子量聚乙烯熔体的零切粘度减小一半,重均分子量必须降低多少?

解: $\eta_0 = KM^{3.4}$,所以 $\frac{\eta_0}{\eta_0'} = (\frac{M}{M'})^{3.4} = \frac{1}{2}$ 霍切 粘度与分子量关系: $J_0 = kM^{3.4}$. M = 0.816M' $7 = \frac{10^{10}}{108} - 100$

 $T = \frac{6}{5} \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{2 \times 10^{6}}{\sqrt{100}} (1 - e^{-\frac{25}{100}}) - \frac{2 \times 10^{6}}{\sqrt{100}} (1 - e^{-\frac{25}{100}})$

7 to = 7 to (1-e to / 100) - 7 to (1-e f) for = km³, k

To = \(\frac{M'}{M} \) = \(\frac{M'}{M} \) \(\frac{1}{2} \)

Tarra