

Color: Blanco Unidades: 2 Estrategia: FAST Barras nuevas: 2 Barras de retazo: 0 Cortes: 6 Material útil: 5880 mm

Desperdicio de proceso: 40 mm Retazo recuperable: 1950 mm Sin solución: 2

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm **BARRA NUEVA** aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
100	P02-U02-M01	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
101	P02-U01-M01	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
102	P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
103	P02-U01-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
104	P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
105	P02-U01-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
106	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
107	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
108	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
109	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
110	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
111	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
112	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
113	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
114	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
115	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
116	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
117	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
118	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
119	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
120	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
121	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
122	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
123	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 9 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
124	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
125	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
126	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 10 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
127	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
128	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
129	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 11 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
130	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
131	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
132	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 12 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 12 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
133	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
134	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
135	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 13 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 13 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
136	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
137	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
138	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 14 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 14 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
139	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
140	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
141	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 15 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 15 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
142	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
143	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
144	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 16 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 16 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
145	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
146	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
147	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 17 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 17 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
148	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
149	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
150	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 18 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 18 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
151	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
152	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
153	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 19 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 19 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
154	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
155	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
156	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 20 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 20 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
157	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
158	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
159	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 21 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 21 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
160	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
161	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
162	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 22 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 22 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
163	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
164	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
165	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 23 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 23 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
166	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
167	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
168	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 24 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 24 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
169	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
170	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
171	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 25 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 25 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
172	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
173	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
174	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 26 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 26 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
175	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
176	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
177	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 27 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 27 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
178	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
179	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
180	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 28 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 28 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
181	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
182	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
183	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 29 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 29 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
184	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
185	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
186	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 30 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 30 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
187	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
188	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
189	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 31 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 31 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
190	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
191	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
192	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 32 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 32 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
193	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
194	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
195	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 33 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 33 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
196	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
197	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
198	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 34 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 34 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
199	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
200	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
201	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 35 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 35 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
202	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
203	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
204	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 36 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 36 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
205	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
206	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
207	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 37 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 37 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
208	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
209	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
210	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 38 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 38 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
211	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
212	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
213	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 39 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 39 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
214	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
215	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
216	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 40 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 40 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
217	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /		1000	45°	45° —
218	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /		1000	45°	45° —
219	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /		940	90°	90° —

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 41 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 41 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
220	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
221	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
222	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 42 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 42 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
223	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
224	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
225	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 43 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 43 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
226	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
227	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
228	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 44 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 44 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
229	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
230	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
231	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 45 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 45 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
232	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
233	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
234	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 46 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 46 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
235	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
236	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
237	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 47 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 47 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
238	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
239	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
240	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 48 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 48 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
241	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
242	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
243	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 49 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 49 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
244	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
245	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
246	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 50 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 50 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
247	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
248	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
249	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 51 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 51 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
250	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
251	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
252	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 52 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 52 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
253	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
254	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
255	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 53 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 53 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
256	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
257	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
258	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 54 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 54 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
259	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
260	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
261	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 55 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 55 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
262	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
263	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
264	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 56 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 56 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
265	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
266	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
267	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 57 · COMPRA-ACERO — — · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%
Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 57 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
268	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
269	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
270	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 58 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 58 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
271	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
272	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
273	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 59 · COMPRA-MARCO — — · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 5 mm · despuntes 15/15 mm.




TABLA DE CORTES — BARRA 59 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
274	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
275	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
276	P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

6000 mm = 2940 mm piezas (3) + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 3015 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

BARRA NUEVA

279 · P02-U01-M02·R · P02-U02-M02·R · 940.00

TABLA DE CORTES — BARRA 60 · COMPRA-ACERO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
277	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
278	P02-U01-M01 · P02-U01-M02 · P02-U02-M01 · P02-U02-M02	Perfil · Marco	V-01 /	1000	45°	45°	—
279	P02-U01-M02-R · P02-U02-M02-R	Refuerzo · Marco	V-01 /	940	90°	90°	—

Retazo 3015 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR

[illegible]

ORDEN DE TRABAJO	HUELLA DEL PLAN	EMITIDO	PÁGINA
OT-ACEPT-01 · Pack de corte	abababababababab	28-09-2026	60 / 60