Pack de corte

OT-000001

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq./der. desde arriba; marca de esquina = inglete. La tabla conserva la secuencia del motor.

Perfiles · Barra 1 · COMPRA-MARCO · Blanco · 6 000 mm · barra nueva · 65,7 %

SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	DESTINO / RELACIÓN	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P01-U01-M01	Marco	P01 · V-01	1 000	45°	45°	
2	P01-U02-M01	Marco	P01 · V-01	1 000	45°	45°	
3	P01-U01-M02	Marco	P01 · V-01	1 000	45°	45°	
4	P01-U02-M02	Marco	P01 · V-01	1 000	45°	45°	

6 000 mm = 4 000 mm piezas + 15 mm disco + 30 mm despuntes + 1 955 mm remanente — cierra exacto

1 955 mm → Plan histórico sin dirección; vuelve a optimizar antes de cortar

Refuerzos · Barra 2 · COMPRA-ACERO · Blanco · 2 000 mm · barra nueva · 94,0 %

SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	DESTINO / RELACIÓN	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
5	P01-U01-M02-R	Refuerzo · Marco	P01 · V-01 → P01-U01-M02	940	90°	90°	
6	P01-U02-M02-R	Refuerzo · Marco	P01 · V-01 → P01-U02-M02	940	90°	90°	

2 000 mm = 1 880 mm piezas + 5 mm disco + 30 mm despuntes + 85 mm remanente — cierra exacto

85 mm → desecho; no vuelve a stock

Cortes agrupados · sierra manual

Agrupación por suministro, color, función, largo y ángulos exactos. Las direcciones B/Sec. conservan el orden del plan.

MATERIAL / COLOR	FUNCIÓN	CORTE MM	∠ IZQ. / DER.	CANT.	ETIQUETAS / SECUENCIA
COMPRA-MARCO · Blanco	Marco	1 000	45° / 45°	4	B1/1 → P01-U01-M01 · B1/2 → P01-U02-M01 · B1/3 → P01-U01-M02 · B1/4 → P01-U02-M02
COMPRA-ACERO · Blanco	Marco	940	90° / 90°	2	B2/5 → P01-U01-M02-R · B2/6 → P01-U02-M02-R

Refuerzos y junquillos · relación física

PIEZA	FUNCIÓN	PIEZA / PAÑO PADRE	BARRA / SEC.	CORTE MM
P01-U01-M02-R	Refuerzo · Marco	P01-U01-M02	B2/5	940
P01-U02-M02-R	Refuerzo · Marco	P01-U02-M02	B2/6	940

Vidrios y paneles

PIEZA	VENTANA	UNIDAD	MEDIDAS DEL MOTOR	COMPOSICIÓN	CANT.
P01-U01-I01	P01	1	960 × 960 mm	4/12/4	1
P01-U02-I01	P01	2	960 × 960 mm	4/12/4	1

Lámina 1 · GLASS-BASE · 2 400 × 1 800 mm · lámina nueva · 41,3 %



SEC.	PIEZA	X MM	Y MM	MEDIDAS MM	GIRO
1	P01-U01-I01	0	0	960 × 960	No
2	P01-U02-I01	1 000	0	960 × 960	No

Los sobrantes no recuperables se descartan; no vuelven a stock.