RAPPORT DE DIAGNOSTIC

Informations client

Paul Martin

N° : 07.06.05.04.03

email : paul.martin@gmail.com

Informations voiture

AB-123-CD
Renault CLIO V
2018

Nous contacter

autoscanr.com

diagnostic@autoscanr.com

06.05.04.03.02

Diagnostic du :

13/02/2026

LES CODES DÉFAUT

Code P0101 – Problème du débitmètre d'air massique

Description technique :

Problème de performance ou de plage du circuit du débitmètre d'air massique.

Explications :

Le débitmètre d'air, situé après le filtre à air, mesure la quantité d'air entrant dans le moteur pour que l'ECU ajuste le carburant. Ici, il envoie des données erratiques ou plus rien du tout.



Cliquez pour accéder à la BD explicative

Cliquez pour accéder à la vidéo explicative

Cliquez pour accéder à la BD explicative

Code P0171 – Mélange trop pauvre

Description technique :

Système trop pauvre : trop d'air et pas assez d'essence dans le moteur.

Explications :

Le moteur tourne avec un mélange déséquilibré, ce qui peut réduire les performances. Problème souvent lié à une prise d'air, une pompe à essence fatiguée ou des injecteurs bouchés.



Cliquez pour accéder à la BD explicative

Cliquez pour accéder à la vidéo explicative

Cliquez pour accéder à la BD explicative

Code P0300 – Ratés d'allumage aléatoires

Description technique :

Des explosions irrégulières dans les cylindres entraînent des ratés d'allumage.

Explications :

Le moteur "tremble" car certaines explosions ne se font pas correctement. Souvent lié aux bougies ou bobines, mais ici c'est une conséquence du mélange pauvre.



Cliquez pour accéder à la BD explicative

Cliquez pour accéder à la vidéo explicative

Cliquez pour accéder à la BD explicative

Interprétation générale

Le P0300 (moteur qui tremble) vient du P0171 (mélange pauvre), lui-même causé par le P0101 (débitmètre d'air défaillant).

C'est une réaction en chaîne : résoudre le débitmètre règle tout.

Risque modéré

Évitez les fortes accélérations, le moteur chauffe plus que la normale, mais le risque immédiat est modéré.

VOICI MON GARAGE :

Garage Dumont

1 avenue de Bellegarde, 83000, Toulon

06.60.50.40.30

garagedumont@gmail.com

Me connecter sur mon espace AutoScanR

Je n'ai pas pris rendez-vous ?

voici les réparateurs automobiles les plus proches

Envoyer mon diag elect
Prendre RDV

MERCI D'AVOIR UTILISÉ NOS SERVICES !