

Likelydende brev - se vedlagt adresseliste

Vår saksbehandler

Liv Ranveig Rundell

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ptil 2017/983/LNR Dato 15.9.2017

Mangelfull isolering av COSMO branndører

Vi er informert om at COSMO branndører med klasse A-0, A-60 og B-15 kan ha mangelfull isolasjon. Dette gjelder dører produsert etter november 2013. COSMO CO., Ltd. er leverandør av branndører til offshoreindustrien.

Mangelen er funnet på branndører som er MED modul B og D sertifisert og typegodkjent av DNV GL. Korrektive tiltak har blitt implementert ved produksjon av nye dører. Branndører produsert etter 4.7.2017 skal være i henhold til gyldig sertifikat.

Forslag til reparasjon av installerte dører med manglende isolasjon er beskrevet i vedlagt brev fra COSMO CO., Ltd. Testing av dørene er pågående og anbefalt reparasjonsmetode kan endres etter at testene er fullført. Forventet dato for ferdigstilte testresultater og reparasjonsforslag er slutten av september 2017.

For mer informasjon se vedlagt brev fra DNV GL AS og COSMO CO., Ltd.

Vi ber om at selskapet vurderer denne informasjonen opp mot egne innretninger. Vi vil følge opp saken i tilsyn.

Med hilsen

Ingvill Hagesæther Foss tilsynsdirektør

Torleif Husebø fagleder prosessintegritet

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg 1: Brev: "COSMO Fire Doors with parts of insulation possibly missing" (DNV GL

Vedlegg 2: Brev: "COSMO notice letter to DNV GL" (COSMO CO., Ltd)
Vedlegg 3: Adresseliste