Misja: Skompilować u-boota ze źródeł i wstępna konfiguracja.

Pracujemy z kontenera.

1. Ściągamy źródła (do workspace/)

```
$ git clone git://git.denx.de/u-boot.git
```

2. Check out stabilnego brancha

```
$ cd u-boot
$ git checkout v2023.07 -b v2023.07
```

3. Eksport wymaganych zmiennych środowiskowych (Uwaga na ścieżki)

```
$ export \
PATH=<CROSSTOOL_DIR>/x-tools/aarch64-rpi4-linux-gnu/bin/:$PAT
H
$ export CROSS COMPILE=aarch64-rpi4-linux-gnu-
```

Zadanie 1: znaleźć konfigurację, jaka jest potrzebna do obsługi RPi 4.

Hint:

Dla wygody zmiany w plikach i inne edycja można wykonywać poza kontenerem.

Zadanie 2: Wprowadzić zmiany do domyślnej konfiguracji:

- Zmienić prompt uboota na swoje imię (bez polskich znaków) np.

Karol>

 Dodać komendę fatinfo (dokumentacja: https://u-boot.readthedocs.io/en/latest/usage/cmd/fatinfo.html)

Hint1:

Hint2:

4. Załadować konfigurację

```
$ make rpi_4_defconfig
```

5. Kompilacja

\$ make