# Manual de Instalação dos sensores de Temperatura e Umidade para Produção de Algodão

#### Introdução

Este manual fornece instruções detalhadas para a instalação e configuração de um sistema de monitoramento de temperatura e umidade utilizando uma placa Arduino, sensores LM35 e DHT11. O objetivo é proporcionar ao cliente dados precisos para a tomada de decisões informadas, aumentando a eficiência da colheita e reduzindo perdas.

#### **Componentes Necessários**

#### Hardware

- 1x Arduino Uno
- 1x Sensor de Umidade DHT11
- 1x Sensor de Temperatura LM35
- 1x Cabo USB para conexão do Arduino ao computador
- Jumpers e Protoboard para conexões

#### Passo a Passo de Instalação

### 1. Configuração do Hardware

#### **Montagem do Circuito**

- 1. Conecte o sensor DHT11 e LM35 ao Arduino:
  - o VCC do DHT11 ao 5V do Arduino.
  - o GND do DHT11 ao GND do Arduino.
  - o DATA do DHT11 ao pino digital A2 do Arduino.
- 2. Para o sensor LM35, conecte:
  - o VCC do LM35 ao 5V do Arduino.
  - GND do LM35 ao GND do Arduino.
  - o DATA do LM35 ao pino digital A5 do Arduino.

## Conexão ao Computador

2	C	A . 1			l TICD
4	Conecte of	Argilling ag	computador	าเบเนรลทดด ด	cano usis
0.	doncete o	m aamo ao	compatator	atilizatiao o	cabo obb.