Sheet1

Reference	Value
C16	n.m.
C24	n.m.
C25	n.m.
C26	n.m.
C32	n.m.
C50	n.m.
C53	n.m.
C69	n.m.
C71	n.m.
C74	n.m.
D10	n.m.
D11	n.m.
D12	n.m
D13	n.m
D14	n.m
D15	n.m
D8	n.m.
D9	n.m.
IC4	n.m.
IC7	n.m.
L16	n.m
L21	n.m
L3	n.m.
L5	n.m.
R103	n.m.
R106	n.m.
R107	n.m.
R108	n.m.
R109	n.m
R2	n.m.
R20	n.m.
R22	n.m.
R24	n.m.
R3	n.m.
R39	n.m.
R45	n.m.
R51	n.m.
R52	n.m.
R61	n.m.
R67	n.m.
R69	n.m.
R70	n.m.
R78	n.m.
R9	n.m.
R91	n.m.
R92	n.m.
R93	n.m.
R94	n.m.