

## **CHANGE DESCRIPTION**

Problem & Cause:

PT5300 (4008 109 91350) : Ændringer på kabelsamlinger til PSU montage I forbindelse med ECO0029 blev der lavet ufuldstændig dokumentation på rettelser til kabelsamlinger

Revision 27/10-2010: Allerede brugt varenummer 4008 105 04500 erstattet med 4008 105 04550

## Fix information:

Hermed følger rettelser til disse samlinger:

1. Da vi har fjernet on/off kontakten på bagsiden af PT5300 udgår følgende samlinger:

4008 105 04060 4008 105 04070

2. Dette giver samtidig en kortere vej for de resterende samlinger:

4008 105 04080 - længde ændret til 8cm 4008 105 04090 - længde ændret til 30cm 4008 105 04100 - længde ændret til 30cm 4008 105 04110 - længde ændret til 30cm (gul/grøn ledning fra netbrønd til PSU) (blå ledning fra netbrønd til PSU)

- 3. Samlinger i pkt. 2 erstattes af én "samlet" samling med varenummer 4008 105 04550 tegning er sendt med denne ECO.
- 4. Tegning på 4008 105 04050 er rettet til og fremsendt med denne ECO.
- 5. Stykliste på 4008 109 91350 (PT5300) opdateres rettelser medsendes denne ECO.

Consequences for Supplier:

Ændring af montagevejledning til PSU i PT5300 (4008 109 91350) Afskaffelse af samlingerne 4008 105 04060 og 4008 105 04070

Erstatning af samlingerne 4008 105 04080 → 04110 med varenr. 4008 105 04550

| DOCI | IMF | NTS: |
|------|-----|------|

| Ref | 12nc           | Description                 | Sh | Filnavn   | Rev | Date     |
|-----|----------------|-----------------------------|----|---|-----|----------|
| 3   | 4008 105 04550 | Cable assembly PT5300 PSU   |    | 105_04550_PSU_cable_a<br>ssy_2010-10-27.pdf           | 1   | 27-10-10 |
| 4   | 4008 105 04050 | Mainboard power assy PT5300 |    | 105_04050_Mainboard_p<br>ower_assy_2010-10-<br>21.pdf | 5   | 21-10-10 |
| 5   | 4008 109 91350 | PT5300 Ex. Packing          |    | PT5300_stykliste_ECO00<br>31_2010-10-22.pdf           |     | 22-10-10 |
|     |                |                             |    |   |     |          |
|     |                |                             |    |   |     |          |

## Til information:

Undertegnede har 14/10-2010 afholdt møde med Max Poulsen, Rosenberger, og fået afstemt krav og forventninger til kabelsamlinger i PT5300. Samlingerne nævnt under pkt. 2 er blevet ændret, og kombineret til én samling, der fremover bestilles med varenummer 4008 105 04550

Således udgør en komplet kabelsamling til strømforsyningen i PT5300 fremover af samlingerne 4008 105 04050 og 4008 105 04550.

Tegninger og styklisteændringer er sendt direkte fra DKT til Max Poulsen, Rosenberger 21 & 27/10-2010.

| PRODUCT: PT8643  Assembly: 4008-105-04050, 04060, 04070, 04080, 04090, 041 | ECO - 0031                      |                  |  |  |
|--|---------------------------------|------------------|--|--|
| SIGNED BY: KBN   | Page: 1 of: 1                   | DATE: 27.10.2010 |  |  |
| Source file: F:\PTV\ECO\Eco_0031_PT5300_kabelsamlinger.doc                 | DK-Technologies, DK-2730 Herlev |                  |  |  |