INGEN SKARPE KANTER OG HJØRNER







NB:
Bemærk ændret længde på PEM afstandsstag i bunden !

All measures are +/- 0.2 mm

DK-AUDIO :	Bundramme til PT5300
4008 107 6129	
2mm Alu. (Hård)	
KS	03-March-2005
2 Revision 2 13-07-2009/CBg	
3 Revision 3 Affasede ØHC huller ændret 13-10-2009/CBg	
4 Revision 4, 26-05-2010, NSF	
Huller til ny PSU,	
Ændring af stik på bagsiden (ethernet mellem RS232),	
Power switch fjernet,	
Nettrond flyttet, Jord pind flyttet,	
Blæser flyttet, og buk under blæser fjernet.	

Bemærkning til måler.
Bundrammen skal ikke males indenvendig, på topkant og udvendig bagside.
Topkant og udvendig bagside er markeret med →
Undgå maling i huller med gevind.