Bolls ApS. Ved Gadekæret 11F 3660 Stenløse Tlf. 48 18 35 66 Fax: 48 18 35 30 info@bolls.dk www.bolls.dk

Beskrivelse af rettelser der **skal** foretages på udstyret PT5300 for at EMC rapport nr: B2013028 omhandlende EMC test på udstyret er gyldig.

1. Der monteres en ferrit på hver af de grønne XLR kabler som vist på billedet.



Ferritten kan købes hos Würth Elektronik. Og har part no: 742 711 11 Denne er hvid. Ønskes en sort, tilføjes et S i enden som vist.

Hvis denne løsning skal undgås skal der laves noget filter inde bag kablerne.

Vi kan anbefale at kontakte Steve Jensen.

Venlig hilsen Michael Jørgensen Bolls ApS. Steve Jensen

Area Sales Manager EMC & Inductive Solutions B.Sc.E.E.

Mobile: +45 40 16 28 21

Würth Elektronik eiSos Denmark

Fax +46 (0) 171 41 00 80 steve.jensen@we-online.com www.we-online.com

Side 1 07-05-2013