





Uwagi:

Podziałka

1:1

- 1. Świetlik (poz. 5) kleić do Ramki (poz. 3). 2. Przewody (poz. 13) lutować do PCB (poz. 6) i PCB (poz. 8).
- 3. Moment dokręcenia śrub (poz. 9): 0.44 [Nm].

Detektor Aktywności

- 4. Moment dokręcenia śrub (poz. 3): 0.44 [Nm].
 6. Nakrętki (poz. 11 i 12) zabezpieczyć w ganiazdach klejem po pierwszym montażu.
 7. Montaż paska realizować przed zamontowaniem PCB poz. 7 w korpusu poz. 2.

13	Wire / Przewód Ø1x55			4	PN-EN 60204-1		-	-		
12	Nut / Nakrętka M2			1	PN 82144		-	-	-	
11	Nut / Nakrętka M2.5			1	PN 82144		-	-	•	
10	Bolt / Śruba M2x10			2	PN 82302		-	ı	•	
9	Bolt / Śruba M2.5x30				4	PN 82302		-	1	-
8	LSM6DS3TR-C + LIS3MDL 9DOF IMU				1	Botland		-	-	-
7	UPS HAT Waveshare 19739				1	Botland		-	ı	•
6	Raspberry Pi Zero W				1	Botland		-	-	-
5	Light pipe / Świetlik				2	23.00.05		Resin	-	-
4	Sliding Button / Przycisk Suwakowy				2	23.00.04		PETG	-	-
3	Frame / Ramka				1	23.00.03		ABS	-	-
2	Bottom Housing / Korpus dolny				1	23.00.02		ABS	-	•
1	Top Housing / Korpus górny				1	23.00.01		ABS	-	•
Nr poz.	Nazwa			L-ba szt.	Nr rys., normy, katalogu		Oznacze. Materiału	Masa	Uwagi	
Konstruował		K. Kornak				۱.) ۸	Wydz	iał		
Sprawdził		J. Górski				AGH	IMIR			

Materiał

Nr rysunku

23.00.00