





## Uwagi:

Podziałka

1:1

- 1. Świetlik (poz. 5) kleić do Ramki (poz. 3). 2. Przewody (poz. 13) lutować do PCB (poz. 6) i PCB (poz. 8).
- 3. Moment dokręcenia śrub (poz. 9): 0.44 [Nm].

Detektor Aktywności

- 4. Moment dokręcenia śrub (poz. 3): 0.44 [Nm].
  6. Nakrętki (poz. 11 i 12) zabezpieczyć w ganiazdach klejem po pierwszym montażu.
  7. Montaż paska realizować przed zamontowaniem PCB poz. 7 w korpusu poz. 2.

Sprawdził		J. Górski				AGH	IMIR			
Konstruował K. Kornak				AGH	Wydział					
Nr poz.	Nazwa				L-ba szt.	Nr rys., normy, katalogu		Oznacze. Materiału	Masa	Uwagi
1	Top Housing / Korpus górny			1	23.00.01		ABS	-	-	
2	Bottom Housing / Korpus dolny			1	23.00.02		ABS	-	-	
3	Frame / Ramka			1	23.00.03		ABS	_	-	
4	Sliding Button / Przycisk Suwakowy			2	23.00.04		PETG	-	-	
5	Light pipe / Świetlik			2	23.00.05		Resin	-	-	
6	Raspberry Pi Zero W			1	Botland		-	-	-	
7	UPS HAT Waveshare 19739			1	Botland		-	_	-	
8	LSM6DS3TR-C + LIS3MDL 9DOF IMU			1	Botland		-	-	-	
9	Bolt / Śruba M2.5x30			4	PN 82302		-	-	-	
10	Bolt / Śruba M2x10				2	PN 82302		-	-	-
11	Nut / Nakrętka M2.5			4	PN 82144		-	-	-	
12	Nut / Nakrętka M2			2	PN 82144		-	-	-	
13	Wire / Przewód ∅1x55			4	PN-EN 60204-1		-	-		

Materiał

Nr rysunku

23.00.00