### แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบการผลิต


#### **IoT Approaches to Manufacturing System**

ขื่อ-สกุล :

### 4/4. คำถามท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ


### Quiz 101 - กดติด กดดับ 2 ชุด

• หากต้องการให้ใช้ 1 สวิตซ์ ควบคุม 1 LED แบบกดติด-กดดับ จำนวน 2 วงจรจะต่อวงจรและเขียน โปรแกรมอย่างไร {SW-D22 -- LED-D19, SW-D23 -- LED-D18}




```
< Test Code >
#define pushButton1 22
#define LEDPin1 19
#define pushButton2 23
#define LEDPin2 18
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
pinMode(pushButton1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(LEDPin1, OUTPUT);
 pinMode(pushButton2, INPUT_PULLUP);
pinMode(LEDPin2, OUTPUT);
void loop() {
 if (digitalRead(pushButton1) == LOW) {
  delay(20);
  buttonState1 = 1 - buttonState1;
  digitalWrite(LEDPin1, buttonState1);
  while (digitalRead(pushButton1) == LOW);
  delay(20);
  if (digitalRead(pushButton2) == LOW) {
  delay(20);
  buttonState2 = 1 - buttonState2;
  digitalWrite(LEDPin2, buttonState2);
  while (digitalRead(pushButton2) == LOW);
  delay(20);
 }
```

## รูปการต่อวงจร – 1




# รูปการต่อวงจร – 2




### Quiz\_102 - ปรับการแสดงผลที่ Serial Monitor เป็นดังนี้

```
Temperature: 23.0C / 74.7F. Humidity: 24.9%
Temperature: 23.0C / 74.7F. Humidity: 24.9%
Temperature: 23.0C / 74.7F. Humidity: 24.9%
< Test Code >
#define DHT22_Pin 15
#include "DHTesp.h"
DHTesp dht;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)\tHeatIndex (C)\t(F)");
 dht.setup(DHT22_Pin, DHTesp::DHT22); // Connect DHT sensor to GPIO 15
void loop() {
 delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
 float humidity = dht.getHumidity();
 float temperature = dht.getTemperature();
 float fTemp = dht.toFahrenheit(temperature);
 Serial.println("Temperature: " + String(temperature, 1) + "C/" + (String(fTemp, 1)) +
"F.Humidity:" + String(humidity, 1) + "%");
delay(2000);
```

รูปการต่อวงจร – 1




รูปการต่อวงจร - 2



#### Quiz 103 - Read Sensor and Show

• ต่อวงจรเพิ่มเติม ทดสอบการทำงานด้วยโปรแกรมต่อไปนี้ และปรับแก้ให้ถูกต้อง




```
< Test Code >
#include <TM1638plus.h>
#include "DHTesp.h"
#define Pin_DHT22 15 // D15
#define Brd_STB 18 // strobe = GPIO connected to strobe line of module
#define Brd_CLK 19 // clock = GPIO connected to clock line of module
#define Brd_DIO 21 // data = GPIO connected to data line of module
bool high_freq = true; //default false,, If using a high freq CPU > ~100 MHZ set to true.
DHTesp dht;
TM1638plus tm(Brd_STB, Brd_CLK, Brd_DIO, high_freq);
void setup() {
Serial.begin(115200);
dht.setup(Pin_DHT22, DHTesp::DHT22);
tm.displayBegin();
}
void loop() {
float h = dht.getHumidity();
float t = dht.getTemperature();
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t); Serial.print(" *C\t");
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h); Serial.print(" %\n");
int IT = (int)(t*10);
int Tempp0 = IT \% 10; IT = IT / 10;
int Tempp1 = IT \% 10; IT = IT / 10;
```

```
int Tempp2 = IT % 10;
int IH = (int)(h*10);
int Humi0 = IH % 10; IH = IH / 10;
int Humi1 = IH % 10; IH = IH / 10;
int Humi2 = IH % 10;

tm.displayHex(0, Tempp2);
tm.displayASCIIwDot(1, Tempp1 + '0'); // turn on dot
tm.displayHex(2, Tempp0);
tm.display7Seg(3, B01011000); // Code=tgfedcba
tm.displayHex(4, Humi2);
tm.displayASCIIwDot(5, Humi1 + '0'); // turn on dot
tm.displayHex(6, Humi0);
tm.display7Seg(7, B01110100); // Code=tgfedcba
delay(2000);
}
```

### รูปการต่อวงจร – 1



## รูปการต่อวงจร – 2

