

Messreihe Phasenverschiebung

#	a/ms	b/ms	f/Hz
1	2	96	10
2	1,6	48	20
3	1,6	32	30
4	1,2	24	40
5	0,8	19,2	50
6	1,2	16	60
7	1,2	13,6	70
8	1,2	12,0	80
9	1,2	10,8	90
10	1,0	9,6	100
11	0,72	4,8	200
12	0,56	3,2	300
13	0,48	2,44	400
14	0,4	1,96	500
15	0,36	1,64	600
16	0,32	1,40	700
17	0,28	1,22	800
18	0,28	1,08	900
19	0,24	0,88	1000
20	0,136	0,488	2000
21	0,08	0,32	3000
22	0,056	0,24	4000
23	0,044	0,196	5000
24	0,036	0,16	6000
25	0,034	0,14	7000
26	0,032	0,122	8000