

卒業研究の記録 5415

記録に関する「3つの約束」

1. 「完璧を求めない」

- 綺麗なページを作る必要はありません。まずはその日の進捗をMarkdown（マークダウン）で殴り書きするだけでOKです。情報の整理よりも、まずは「記録が残っていること」を優先しましょう。

2. 「毎日5分だけ開く」

- 作業の終わりに、今日やったことと**「明日まず何をするか（Next Action）」**を1行書くだけで十分です。この5分の習慣が、翌日のスムーズな着手につながります。

3. 「エラーや失敗こそ宝」

- 研究は「やってみたけどダメだった」という試行錯誤の連続です。解決できなかったエラーやボツになった手法も、そのまま残しておきましょう。それらは最終的な論文を書く際の大切な素材になります。

卒研ログ

Aa 名前
<u>書類シュレッター</u>
<u>無題</u>
<u>研究室の片付け</u>
<u>研究室の模様替え</u>
<u>R6卒論読む</u>
<u>R6卒論読む</u>
<u>テーマ案出し20個</u>
<u>案2つ出す</u>
<u>PCの分解</u>
<u>R7卒論読む</u>
<u>R7卒論読む</u>

Aa 名前
<u>テーマ出し</u>
<u>ABC学会の論文読む</u>
<u>テーマ出し</u>
<u>テーマ出し</u>
<u>安いラインレーザー探し</u>
<u>ラインレーザーにカシメ等をつけた</u>
<u>サーボを探した</u>
<u>Arduinoとサーボとラインレーザーを繋げた</u>
<u>サーボをIDEで回転させた</u>
<u>サーボをfor文で制御するプログラムを書いた</u>
<u>サーボ用のより良い電池をさがした</u>
<u>Varspeedservoのインストール</u>
<u>サーボを2個同時に動かす</u>
<u>サーボとラインレーザーを合体</u>
<u>サーボの取り付け交換</u>
<u>コード修正</u>
<u>システム構成の見直し</u>
<u>先行研究調査</u>
<u>サーボの部品取替え</u>
<u>カメラからの映像取得&レーザー検出</u>
<u>設置</u>
<u>最適なHSV範囲の測定</u>
<u>組み立て</u>
<u>カシメを取り付ける</u>
<u>ブレッドボードの整頓</u>
<u>プログラムの修正</u>
<u>ラインレーザーの調整</u>
<u>カシメをつける</u>
<u>はんだ付け</u>
<u>サーボの部品交換</u>
<u>プログラムの見直し</u>

Aa 名前
<u>レーザーの向き固定</u>
<u>電池ボックス探し</u>
<u>データグラフ化プログラム作成</u>
<u>プログラム見直し</u>
<u>パルス幅の見直し</u>

参考文献・技術メモ

Aa 資料名	🔗 URL	📌 重要度	➡ 関連タスク
<u>靴裏摩耗検出による転倒予防システムに関する研究</u>			

マイルストーン・タスク

Aa 名前
<u>R6卒業論文を読む</u>
<u>卒論テーマ決める</u>
<u>R7卒論読む</u>
<u>机の片付け</u>
<u>研究室の模様替え</u>
<u>サーボとレーザーの取り付け</u>