

Modellbildung und Simulation 2. Modellklassifizierung, Netzwerke



INSTITUT FÜR TECHNISCHE MECHANIK / BEREICH DYNAMIK UND MECHATRONIK

Lernziele



- Die Studierenden
 - kennen die Modellklassen zur Beschreibung technischer Systeme,
 - kennen die Eigenschaften von Modellen mit konzentrierten und verteilten Parametern,
 - können für technische Problemstellungen entscheiden, ob eine Modellierung mit konzentrierten oder mit verteilten Parametern sinnvoll ist.

Übersicht



- 1. Welche Modellklassen gibt es?
- 2. Wie unterscheiden sie sich?
- 3. Was sind Netzwerke?

Welche Modellklassen gibt es?



- Mathematisch-physikalische Modelle:
 - algebraische Modelle

Beschreibung von Zustandsänderungen durch algebraische Gleichungen, linear bzw. nichtlinear.

Modelle mit konzentrierten Parametern Ortsunabhängige Darstellung der Zustandsgrößen führt auf Beschreibung von Zustandsänderungen durch gewöhnliche Differentialgleichungen, die evtl. durch algebraische Nebenbedingungen ergänzt werden.


Modelle mit verteilten Parametern

Zustandsgrößen sind Feldgrößen; Beschreibung von Zustandsänderungen durch partielle Differentialgleichungen.



Beispiel Stablängsschwingungen:

Modell mit verteilten Parametern



$$\omega(x,t) = \omega(x) \beta(t)$$

$$W \theta - c^2 W'' \theta = 0$$

$$-c^2 \frac{w}{W} + \frac{\theta}{\theta} = 0$$

$$c^2 \frac{w}{W} = \frac{\theta}{\theta} = -\omega^2$$



Beispiel Stablängsschwingungen:

$$W'' + \left(\frac{\omega}{c}\right)^{2}W = 0 \quad ; \quad \mathring{G} + \omega^{2}\Theta = 0$$

$$W(x) = C_{1} \min(\omega'x) + C_{2} \cos(\omega'x)$$

$$G(t) = \left[C_{3} \min(\omega t) + C_{4} \cos(\omega t)\right]$$

$$RB : \quad u(x = 0, t) = 0 \quad u(x = l, t) = 0$$

$$C_{2} = 0 \quad C_{1} \min(\omega'l) = 0$$

$$Eignformen: \quad W_{1}(x) = \left[C_{1} \frac{m\pi}{e}(\frac{m\pi}{e}x)\right]$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) \left(C_{3n} \min(\omega t) + C_{4n} \cos(\omega t)\right)$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) \left(C_{3n} \min(\omega t) + C_{4n} \cos(\omega t)\right)$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) \left(C_{3n} \min(\omega t) + C_{4n} \cos(\omega t)\right)$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) \left(C_{3n} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) + C_{4n} \cos(\omega t)\right)$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) \left(C_{4n} - C_{4n} \cos(\omega t)\right)$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) \left(C_{4n} - C_{4n} \cos(\omega t)\right)$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) \left(C_{4n} - C_{4n} \cos(\omega t)\right)$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) \left(C_{4n} - C_{4n} \cos(\omega t)\right)$$


$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \min\left(\frac{m\pi}{e}x\right) \left(C_{4n} - C_{4n} \cos(\omega t)\right)$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G(t)$$

$$M(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} W_{k}(x)G$$



- Beispiel Stablängsschwingungen:
 - Modell mit konzentrierten Parametern



$$m = SAl$$

$$x_1 + 2k \times 1 = 0$$

$$k = \frac{9A\ell}{k} \qquad \text{if } \frac{1}{2k} \times 1 = 0$$

$$k = \frac{2EA}{\ell} \qquad \text{if } \frac{2k}{m} \times 1 = 0 \text{ if } \omega_1 = \sqrt{\frac{2k}{m}} = \sqrt{$$

$$\Delta X = \frac{\ell}{N}, m = PAXX$$

$$k = \frac{N+1}{N} = N$$

$$+ m \ddot{x}_{i} + k (x_{i-1} - x_{i-1}) + k (x_{i+1} - x_{i}) = 0$$

$$m \ddot{x}_{i} - k x_{i+1} + 2k x_{i} - k x_{i-1} = 0$$
 , $i = 1,...,N$ wit $x_{0} = 0$ and $x_{N+1} = 0$

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$



Beispiel Stablängsschwingungen:

$$\omega_{n} = \sqrt{\frac{2k}{m}} \left(1 - \cos \left(\frac{n\pi}{N+1} \right) \right), \quad m = 1,..., N$$

$$\omega_{n} = \sqrt{\frac{2k}{m}} \left(1 - \cos \left(\frac{\pi}{N+1} \right) \right), \quad m = 1,..., N$$

$$\omega_{n} = \sqrt{\frac{2k}{m}} \left(1 - \cos \left(\frac{\pi}{N+1} \right) \right), \quad m = 1,..., N$$

$$\omega_{n} = \sqrt{\frac{2k}{m}} \left(1 - \cos \left(\frac{\pi}{N+1} \right) \right)$$

$$\omega_{n} = \sqrt{\frac{2k}{m}} \left(1 - \cos \left(\frac{\pi}{N+1} \right) \right)$$

$$\omega_{n} = \sqrt{\frac{2k}{m}} \left(1 - \cos \left(\frac{\pi}{N+1} \right) \right)$$

$$\omega_{n} = \sqrt{\frac{2k}{m}} \left(1 - \cos \left(\frac{\pi}{N+1} \right) \right)$$

$$\omega_{n} = \sqrt{\frac{2k}{m}} \left(1 - \cos \left(\frac{\pi}{N+1} \right) \right)$$

$$\omega_{n} = 1,..., N$$

$$\omega_{$$



- Modell mit verteilten Parametern:
 - Ausgangspunkt: Kontinuumsmechanik, Bilanzgleichungen
 - partielle Differentialgleichungen; Lösung aufwendiger
 - abzählbar unendlich viele Eigenfrequenzen und Eigenformen
 - Lösung besteht aus abzählbar unendlich vielen Harmonischen
 - Lösung ist für jeden materiellen Punkt des Kontinuums bestimmbar
- Modell mit konzentrierten Parametern:
 - zusätzliche Modellannahmen erforderlich, dadurch Beseitigung der Ortsabhängigkeit der Zustandsgrößen
 - gewöhnliche Differentialgleichungen; Lösung einfacher
 - endlich viele Eigenfrequenzen und Eigenformen
 - Lösung besteht aus endlich vielen Harmonischen
 - Lösung ist nur in einzelnen Punkten bestimmbar
 - Approximation der Lösung eines Modells mit verteilten Parametern (Fehlerabschätzung, Grenzübergang)



Was sind Netzwerke?



- Darstellung von Modellen mit konzentrierten Parametern z.B. in der Elektrotechnik oder Hydraulik
- Systeme, deren zugrundeliegende Struktur sich durch eine Menge von Knoten darstellen lässt, die mit Zweigen (Kanten) verbunden sind
- ein geschlossener Zug aus Zweigen und Knoten heißt Masche
- häufig repräsentieren die Zweige Bauelemente

Was sind Netzwerke?



Beispiel I: Elektrotechnik

Banteile:

Wielenhand
$$U = RI$$

Kondenalor $U = \frac{1}{C}Q$

Knoke regel Marche regel

Ausblick




- Nächste Vorlesung:
 - Modellierung von mechanisch-hydraulisch-elektrischen Systemen als Modelle mit konzentrierten Parametern
 - Herleitung der Zustandsgleichungen für das Gesamtsystem ausgehend von Arbeit und Energie
 - Berücksichtigung von Nebenbedingungen (Kopplungen zwischen den Subsystemen)
- Nächste Übung:
 - Netzwerke in Software implementieren: Einführung in Simulink (Pool)

Problem der Woche







- 1 Geschwindigkeitsbegrenzer
- 2 Führungsrol'e (Kopfträger)
- 3 Seilrolle
- 4 Kopfträger (komplett)
- 5 Mast
- 6 Kabelschacht
- 7 Hubseil
- 8 Podest
- 9 Warnblinkleuchte
- 10 Seiltrommel
- 11 Hubantrieb (komplett)
- 12 Fahrantrieb (komplett)
- 13 Fahrwerkskopf (angetrieben)
- 14 Ölstoßdämpfer
- 15 Fahrwerkskopf (antriebslos)
- 16 Hubschlitten (komplett)
- 17 Teleskoptisch
- 18 Kippsicherung
- 19 Fahrerkabine
- 20 Ladeeinheit



16


Problem





Modell für die Biegeschwingungen des Masts?







Modellierungsmöglichkeiten für ein RBG









d) Zweimassenmodell




b) Mehrkörpermodell




e) Einmassenmodell



c) Kontinuummodell



f) Einmassenmodell



19