参考資料


公称抵抗値の記号表示(JIS C 5062:1997)

公称抵抗値は、原則として抵抗値許容差が $\pm 2\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ 及び $\pm 20\%$ 以上のものは、E-6, E-12 又は E-24数列の有効数字 2 桁とべき数の合計 3 桁の数字で表し、抵抗値許容差が $\pm 1\%$ のものは E-96 数列の有効数字 3 桁とべき数の合計 4 桁の数字で表す。ただし、2.5 及び 5.0 を標準数列に加える。

なお、小数点を必要とする場合は、小数点の位置にアルファベット大文字の "R"を表記する。 $(0.1\Omega$ 未満の抵抗値の場合、R0 と有効数字 2 桁の合計 4 桁で表す。)

表示例	3 桁表示	0Ω → 0R0 (ジャンパ−)	4 桁表示	$0.051 \Omega \rightarrow R051$
		$1.5\Omega \rightarrow 1R5$		$1.47\Omega \rightarrow 1R47$
		$15\Omega \rightarrow 150$		$147 \Omega \rightarrow 1470$
	150, 000 (1	$50k) \Omega \rightarrow 154$	147, 000	$(147k) \Omega \rightarrow 1473$

公称抵抗値及び許容差の色表示(JIS C 5062:1997)



^{*}巻線抵抗器の場合,10-3として用いる。


チップ抵抗器 RC1608 E-96 数列の 3 桁表示 (部品上面印字のみ)

RC1608 は本体印字スペースが小さいため、抵抗値記号が E-96 数列 (4 h) のものの部品上面印字については、表2 "E-96 数列 2 桁化対応記号"の 2 桁数字と表1の乗数記号を組合せた 3 桁で表示する。

表示例	12. 1 $\Omega \rightarrow 09X$	3, 320 (3. 32k) $\Omega \rightarrow 51B$
	$475 \Omega \rightarrow 66A$	28, 700 (28. 7k) $\Omega \rightarrow 450$

表 1. 乗数記号

表示記号	A	В	C	D	E	F	G	Н	Х	Υ	Z
乗 数	10 ⁰	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³



公称抵抗値の標準数列 (JIS C 5063:1997)

表2. 標準数列と E-96 数列 2 桁化対応記号

E-6	E-12	E-24	• 1/5 — 3/			· · · = 119 14	E-96 数列 2 桁化対応記号					
			4.05	E-96								
1.0	1. 0	1. 0	1. 00	1. 02	1. 05	1. 07	01	02	03	04		
		1. 1	1. 10	1. 13	1. 15	1. 18	05	06	07	80		
	1. 2	1. 2	1. 21	1. 24	1. 27	1. 30	09	10	11	12		
		1.3	1. 33	1. 37	1. 40	1. 43	13	14	15	16		
1.5	1.5	1.5	1.47	1. 50	1. 54	1. 58	17	18	19	20		
		1.6	1.62	1. 65	1. 69	1. 74	21	22	23	24		
	1.8	1.8	1. 78	1. 82	1. 87	1. 91	25	26	27	28		
		2. 0	1.96	2. 00	2. 05	2. 10	29	30	31	32		
2. 2	2. 2	2. 2	2. 15	2. 21	2. 26	2. 32	33	34	35	36		
		2. 4	2. 37	2. 43	2. 49	2. 55	37	38	39	40		
	2. 7	2. 7	2. 61	2. 67	2. 74	2. 80	41	42	43	44		
		3. 0	2. 87	2. 94	3. 01	3. 09	45	46	47	48		
3. 3	3. 3	3. 3	3. 16	3. 24	3. 32	3. 40	49	50	51	52		
		3. 6	3. 48	3. 57	3. 65	3. 74	53	54	55	56		
	3. 9	3. 9	3.83	3. 92	4. 02	4. 12	57	58	59	60		
		4. 3	4. 22	4. 32	4. 42	4. 53	61	62	63	64		
4. 7	4. 7	4. 7	4. 64	4. 75	4. 87	4. 99	65	66	67	68		
		5. 1	5. 11	5. 23	5. 36	5. 49	69	70	71	72		
	5. 6	5. 6	5. 62	5. 76	5. 90	6. 04	73	74	75	76		
		6. 2	6. 19	6. 34	6. 49	6. 65	77	78	79	80		
6.8	6. 8	6. 8	6. 81	6. 98	7. 15	7. 32	81	82	83	84		
		7. 5	7. 50	7. 68	7. 87	8. 06	85	86	87	88		
	8. 2	8. 2	8. 25	8. 45	8. 66	8. 87	89	90	91	92		
		9. 1	9.09	9. 31	9. 53	9. 76	93	94	95	96		

抵抗値許容差及び記号(JIS C 5062:1997)

表3. 抵抗值許容差記号

記号	T	Q	A	В	С	D	F	G	J	K	
抵抗値許容差(%)	±0.01	±0.02	±0.05	±0.1	±0.25	±0.5	±1	±2	±5	±10	