برنامه ریزی حمل و نقل برنامه ریزی حمل و نقل

مدرس: يوسف شفاهى
Shafahi@sharif.edu
اتاق 426 دانشكده مهندسى عمران


برنامه ریزی حمل و نقل

نمونه گیری و قدمهای عملی آن در برنامه ریزی می تواند بصورت زیر باشد:

- 1. بطور مشخص و روشن بیان کنید که هدف از نمونه گیری چیست.
- 2. جمعیتی که قرار است از آن نمونه گیری شود و گروه هدف که تاکید مطالعه روی آن است را مشخص کنید.
 - 3. داده های مورد نیاز مطالعه را دقیقا مشخص کنید.
 - 4. دقت مورد نیاز برای مطالعه را مشخص کنید.
 - 5. روشی که قرار است مورد استفاده در مطالعه قرار گیرد را مشخص کنید.
- 6. جمعیت را به واحدهای نمونه گیری تقسیم کنید و واحدهایی که نمونه از آنها استخراج خواهد شد را لیست کنید.
 - 7. روش نمونه گیری و اندازه نمونه را مشخص کنید.
- 8. یک آمارگیری ابتدایی انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که روش بکار رفته قابل انجام و نتایج مطالعه قابل درک است.
 - 9. ساختاری برای مدیریت و اجرای آمارگیری مشخص کنید.
 - 10. فرآیندی برای تحلیل، خلاصه کردن و استنباط از داده ها مشخص کنید.
 - 11. داده ها را ذخیره و نتایج را برای مراجعه در آینده تحلیل کنید.

نمونه گیری

هدف: کم کردن تمایل (bias) در نمونه گیري



دو مولفه مهم در فرایند نمونه گیری: روش نمونه گیری و اندازه نمونه

روشهاي متداول و پایه نمونه گیري

1. نمونه گیري تصادفي ساده (Simple Random Sampling)

روشي است که اعضاي یك جمعیت در آن شانس انتخاب مساوي دارند. در این روش به اعضاي جمعیت عدد 1 تا N را نسبت مي دهیم. آنگاه از جداول اعداد تصادفي (یا کامپیوتر) یك عدد بین 1 تا N انتخاب مي کنیم و فردي از جمعیت که داراي آن شماره است را جهت مصاحبه انتخاب مي کنیم.

2. نمونه گیري منظم/ مرتب (Sequential Sampling)

از هر n نفر یك نفر را انتخاب مي كنیم؛ با این فرض كه نمونه بصورت تصادفي در جمعیت بخش شده است.


- روشهاي متداول و پايه نمونه گيري
- 3. نمونه گیري تصادفي قشربندي شده (Stratified Random Sampling)
- جمعیت به اندازه N_L را به L زیر جمعیت به اندازه های N_1 و N_2 و N_L با توجه به بعضی خصوصیت های تعریف شده تقسیم می کنیم و آنگاه یك نمونه گیری تصادفی در هر قشر (زیر جمعیت) انجام می دهیم.
 - 4. نمونه گیري دسته اي اخوشه اي (Cluster Sampling)
- گروه بندي جمعيت معمولاً بر اساس يك خصوصيت و يا بر اساس جغرافيا (مثلا گروهبندى خانوارها بر اساس همسايگي) و آنگاه انتخاب بعضي گروهها به تصادف براي مطالعه.

اندازه نمونه

 اندازه نمونه بستگی زیاد به جمعیت مورد مطالعه، دقت/اطمینان مورد نظر، و خطای قابل قبول دارد بعنوان مثال اگر توزیع جمعیت نرمال باشد:

$$n = \left\lceil \frac{Z_{1-a/2}\sigma}{d} \right\rceil^2$$

n = (Sample Size) اندازه نمونه d= خطا (فاصلة) قابل قبول در اطراف میانگین $\sigma = 1$ انحراف استاندارد $Z_{1-\alpha/2} = 1-\alpha/2$ نقطه اي روي محور نرمال كه احتمال كمتر از آن برابر $1-\alpha = 1$ در جة اطمينان



مثال: اندازة یك نمونه از جمعیت چقدر باشد تا با خطای ±025 ± با 95% اطمینان بتوان بر اور دی از یک خصوصیت خاص از جمعیت دست یافت. فرض کنیم انحراف استاندار د بر ابر 0/04 است.

$$n = \left[\frac{Z_{1-0.05/2}(0.04)}{0.025}\right]^2 = 9.8 \text{ or } 10$$

بنابراین 10 نمونه تصادفي لازم است.

برنامه ریزی حمل و نقل

- وقتی σ نادانسته است: در اینصورت به جای σ از انحراف معیار نمونه (S) استفاده می شود و بجای Z از توزیع t.
 - اگر نسبت وجود داده ها را در جمعیت بدانیم(از طریق یک نمونه قبلی این مقدار براورد شده باشد):

$$n = \frac{[Z_{1-\alpha/2}]^2 P(1-p)}{d^2}$$

وقتيكه:

مقدار مشاهده شده از نسبت داده های مورد نظر در کل جمعیت P

• اگر خطاي نسبي(r) بجاي خطاي مطلق(d) در نظر باشد:

$$n = \frac{[Z_{1-\alpha/2}]^2 P(1-p)}{(rp)^2} = \frac{[Z_{1-\alpha/2}]^2 (1-p)}{r^2 p}$$

• مثال: فرض کنید هدف برآورد کل سفرهای انجام شده از یك نوع خاص در یك منطقه باشد و برآورد شده است که 50% از سفرها در آن منطقه از این نوع است. فرض کنید برآورد با 5 \pm % برآورد شده است که 50% از سفرها در آن منطقه از این نوع است. فرض کنید برآورد با 5 \pm % (r=0.05) داریم:

$$n = \frac{(1.96)^2(0.50)}{(0.05)^2(0.50)} = 1537$$

بجای استفاده از رابطه بالا گاهی اوقات برنامه ریزان از نمودارها یا جداولی که رابطه بین نسبت یا فراوانی، بازه اطمینان، خطا و اندازه نمونه را در بر دارند مثال شکل و جداول اسلایدهای بعد




Figure 4-3 Precision versus frequency for 95 percent confidence level sampling. (Adapted from lecture notes of Professor A. Ceder.)

Table 4-2 Sample size related to frequency, precision, and confidence interval

		Sample size														
Frequency		90% co	onfidence i	interval	2	95% confidence interval					99% confidence interval					
	500	1000	2000	5000	10,000	500	1000	2000	5000	10,000	500	1000	2000	5000	10,000	
0.10	22.14	15.65	11.07	7.00	4.95	26.56	18.78	13.28	8.40	5.94	34.35	24.29	17.17	10.86	7.68	
0.10	22.14		10.49	6.64	4.69	25.19	17.81	12.59	7.96	5.63	32.57	23.03	16.28	10.30	7.28	
0.11	20.99	14.84	9.99	6.32	4.47	23.98	16.96	11.99	7.58	5.35	31.00	21.92	15.50	9.80	6.93	
0.12	19.98	14.13	9.99	6.14	4.27	22.91	16.20	11.05	7.24	5.12	29.62	20.94	14.81	9.37	6.62	
0.13	19.89	13.50	9.34	5.78	4.09	21.95	15.52	10.97	6.94	4.91	28.38	20.06	14.19	8.97	6.34	
0.14	18.29	12.93	8.78	5.55	3.93	21.18	14.90	10.54	6.67	4.71	27.25	19.27	13.63	8.62	6.09	
0.15	17.57	12.42	8.45	5.35	3.78	20.29	14.35	10.14	6.42	4.54	26.23	18.55	13.12	8.30	5.87	
0.16	16.91	11.96	8.43	5.15	3.65	19.57	13.84	9.78	6.19	4.38	25.30	17.89	12.65	8.00	5.66	
0.17	16.30	11.53	7.87	4.98	3.52	18.90	13.36	9.45	5.98	4.23	24.44	17.28	12.22	7.73	5.46	
0.18	15.75	11.14		4.82	3.41	18.28	12.93	9.14	5.78	4.09	23.64	16.71	11.82	7.48	5.29	
0.19	15.24	10.77	7.62		3.30	17.71	12.52	8.85	5.60	3.96	22.90	16.19	11.45	7.24	5.12	
0.20	14.76	10.44	7.38	4.67	3.20	17.17	12.14	8.59	5.43	3.84	22.21	15.78	11.10	7.02	4.97	
0.21	14.31	10.12	7.16	4.53	3.11	16.67	11.79	8.34	5.27	3.73	21.56	15.24	10.78	6.82	4.82	
0.22	13.89	9.82	6.95		3.02	16.20	11.46	8.11	5.12	3.62	20.95	14.81	10.47	6.62	4.68	
0.23	13.50	9.55	6.75	4.27	2.94	15.75	11.14	7.88	4.98	3.52	20.37	14.41	10.19	6.44	4.56	
0.24	13.13	9.29	6.57	4.15	2.86	15.73	10.84	7.67	4.85	3.43	19.83	14.02	9.91	6.27	4.43	
0.25	12.78	9.04	6.39	4.04	2.78	14.94	10.56	7.47	4.72	3.34	19.31	13.66	9.66	6.11	4.32	
0.26	12.45	8.80	6.22	3.94		14.56	10.30	7.28	4.60	3.26	18.82	13.31	9.41	5.95	4.21	
0.27	12.13	8.58	6.07	3.84	2.71	14.20	10.04	7.10	4.49	3.18	18.36	12.98	9.18	5.81	4.11	
0.28	11.83	8.37	5.92	3.74	2.65	13.85	9.80	6.93	4.38	3.10	17.91	12.67	8.96	5.66	4.01	
0.29	11.55	8.16	5.77	3.65	2.58	13.53	9.56	6.76	4.28	3.02	17.49	12.37	8.74	5.53	3.91	
0.30	11.27	7.97	5.54	. 3.56	2.52	13.53	9.34	6.51	4.18	2.95	17.08	12.08	8.54	5.40	3.82	
0.31	11.01	7.78	5.50	3.48	2.46	13.21	9.13	6.45	4.08	2.89	16.69	11.80	8.34	5.28	3.73	
0.32	10.76	7.61	5.38	3.40	2.41	W. C. C. C. C. A.	8.92	6.31	3.99	2.82	16.31	11.54	8.16	5.16	3.65	
0.33	10.51	7.43	5.26	3.32	2.35	12.62	8.72	6.17	3.90	2.76	15.95	11.28	7.98	5.04	3.57	
0.34	10.28	7.27	5.14	3.25	2.30	12.34		6.03	3.82	2.70	15.60	11.03	7.80	4.93	3.49	
0.35	10.06	7.11	5.03	3.18	2.25	12.07	8.53	5.93	3.73	2.64	15.26	10.79	7.63	4.83	3.41	
0.36	9.84	6.95	4.92	3.11	2.20	11.81	8.35	3.93	3.13	2.04	13.20	10.15	,,,,,,		10	

0.37	9.63	6.81	4.01		7.3.	1 19995 3060										
0.38	9.43	6.66	4.81	3.04	2.15	11.55	8.17	5.78	3.65	2.58	14.94	10.56	7.47	4.72	3.34	
0.39	9.23	6.53	4.71	2.98	2.11	11.31	8.00	5.66	3.58	2.53	14.62	10.34	7.31	4.62		
0.40	9.04		4.61	2.92	2.06	11.07	7.83	5.54	3.50	2.48	14.32	10.12	7.16	4.53	3.27	
0.41	8.85	6.39	4.52	2.86	2.02	10.84	7.67	5.42	3.43	2.42	14.02	9.91	7.01		3.20	
0.42	8.67	6.26	4.43	2.80	1.98	10.62	7.51	5.31	3.36	2.38	13.73	9.71	6.87	4.43	3.14	
0.43		6.13	4.34	2.74	1.94	10.41	7.36	5.20	3.29	2.33	13.45	9.51		4.34	3.07	
0.43	8.50	6.01	4.25	2.68	1.90	10.19	7.21	5.10	3.22	2.28	13.18	9.32	6.73	4.25	3.01	
0.45	8.32	5.89	4.16	2.63	1.86	9.99	7.06	4.99	3.16	2.23	12.92		6.59	4.17	2.95	
	8.16	5.77	4.08	2.58	1.82	9.79	6.92	4.89	3.10	2.19	12.66	9.13	6.46	4.08	2.89	
0.46	7.99	5.65	4.03	2.53	1.79	9.59	6.78	4.80	3.03	2.15	12.48	8.95	6.33	4.00	2.83	
	7.84	5.54	3.92	2.48	1.75	9.40	6.65	4.70	2.97	2.10	12.46	8.77	6.20	3.92	2.77	
0.48	7.66	5.43	3.84	2.43	1.72	9.22	6.52	4.61	2.91	2.06	11.92	8.60	6.08	3.84	2.72	
0.49	7.53	5.32	3.76	2.38	1.68	9.03	6.39	4.52	2.86	2.02		8.43	5.96	3.77	2.66	
0.50	7.38	5.22	3.69	2.33	1.65	8.85	6.26	4.43	2.80	1.98	11.68	8.26	5.84	3.69	2.61	
0.51	7.23	5.11	3.62	2.29	1.62	8.63	6.14	4.34	2.74		11.45	8.10	5.72	3.62	2.56	
0.52	7.09	5.01	3.54	2.24	1.59	8.51	6.02	4.25		1.94	11.22	7.94	5.61	3.55	2.51	
0.53	6.95	4.91	3.47	2.20	1.55	8.34	5.90	4.17	2.69	1.90	11.00	7.78	5.50	3.48	2.46	
0.54	6.81	4.82	3.41	2.15	1.52	8.17	5.78	4.17	2.64	1.86	10.78	7.62	5.39	3.41	2.41	
0.55	6.67	4.72	3.34	2.11	1.49	8.01	5.66		2.58	1.83	10.57	7.47	5.28	3.34	2.36	
0.56	6.54	4.63	3.27	2.07	1.46	7.85	5.55	4.00	2.53	1.79	10.36	7.32	5.18	3.27	2.32	
0.57	6.41	4.53	3.20	2.03	1.43	7.69		3.92	2.48	1.76	10.15	7.18	5.07	3.21	2.27	
0.58	6.28	4.44	3.14	1.99	1.40	7.54	5.44	3.85	2.43	1.72	9.94	7.03	4.97	3.14	2.22	
0.59	6.15	4.35	3.08	1.95	1.38		5.33	3.77	2.38	1.68	9.74	6.89	4.87	3.08	2.18	
0.60	6.02	4.26	3.01	1.91	1.35	7.38	5.22	3.69	2.33	1.65	9.54	6.75	4.77	3.02	2.13	
4	The control of the co	1 m = 1	2.01	137.5	1.33	7.23	5.11	3.61	2.29	1.62	9.35	6.61	4.67	2.96	2.09	

Source: Adapted from lecture notes, Professor A. Ceder, Department of Civil Engineering, Massachusetts Institute of Technology.

چون بعض اوقات آمارگیری طوری است که صرفا افراد داوطلب به پرسشنامه ها جواب می دهند بنابراین در مشخص کردن اندازه نمونه بایستی درصد انتظار از پاسخ به پرسشنامه (در صد برگشت) را در نظر گرفت. در این موارد بایستی از رابطه زیر استفاده نمود:

$$\frac{[Z_{1-}\alpha_{/2}]^2 (1-p)}{r^2 p s}$$

وقتیکه ی نرخ مورد انتظار بازگشت پرسشنامه است. به عنوان مثال اگر انتظار داریم نرخ باز گشت پرسشنامه ها در مثال قبل 60% باشد تعداد نمونه لازم برابر است با:

$$n = \frac{(1.96)^2(0.50)}{(0.05)^2(0.50)(0.60)} = 2561$$

در همه این حالات فرض براین است که n/N (اندازه نمونه نسبت به جمعیت) کوچك است. اگر $n/N \geq 0.1$ در آنصورت بایستي از فرمول اصلاح شده استفاده شود:

$$n_1 = \frac{n_0}{1 + n_0/N}$$

وقتيكه:

تعداد نمونه برآورد شده از روابط قبل، n_0

اندازه نمونه اصلاح شده، و n_1

تعداد کل جمعیت، است N

به عنوان مثال اگر در مثال قبل علاوه بر اطلاعات داده شده بدانیم که نمونه از جمعیتی به اندازه 8537 گرفته شده است اندازه نمونه به صورت زیر اصلاح می شود:

$$n_1 = \frac{2561}{1 + 2561/8537} = 1970$$