
Upozornenie

Sklo na displeji je len prilepené o samotný displej. Neopierať krabičku o sklo displeja veľkou silou.


Spojenie displeja, ovládacej dosky a RPi(Raspberry Pi)



Spojený displej s doskou. Najskôr pripojiť plochý kábel




Pripojenie dotykovej obrazovky k ovládacej dosky displeja



Ohnutie konektorov na napájanie a pípak (Krajné konektory 1., 3., 17. a 18., podľa schémy sú to piny 2, 6, 34, 36) tak, aby po priložení druhej dosky bolo možné pripojiť konektory na dané piny




Vložiť SD kartu do RPI



Spojiť RPI a displej dátovým plochým káblom



Spojiť RPI s displejom šróbami 4x (Konektory budú už ohnuté, nie ako na obrázku)



Pripojenie Pipak-a





Jeden koniec konektorov odstrihnúť a zospájkovať priamo na pípak.

Následne pípak pripojiť do RPi


+5V na pin 34 (17.ty pin na krajnej strane)

-GND na pin 36 (18.ty pin na krajnej strane)

Pin#	NAME		NAME	Pin‡
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1 , I2C)	00	DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1 , I ² C)	00	Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)	00	(TXD0) GPIO14	08
09	Ground	00	(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	00	(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	00	Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	00	(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power	00	(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)	00	Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)	00	(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)	00	(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground	00	(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)	00	(I ² C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05	00	Ground	30
31	GPIO06	00	GPIO12	32
33	GPIO13	00	Ground	34
35	GPIO19	00	GPIO16	36
37	GPIO26	00	GPIO20	38
39	Ground	00	GPIO21	40

Napájanie

Vytvoriť konektor s dvomi nastrkávacími konektormi a tretí na vstup napájania



+5V červený

Jeden z konektorov pripojiť na RPI pin 2(1. z kraja), druhý na dosku od displeja, pin +5V. Tretí vývod pripraviť na napájanie celého zariadenia

GND Čierny

Jeden z konektorov pripojiť na RPI pin 6(tretí z kraja), druhý na dosku od displeja podľa obrázka(Označenie GND na doske). Tretí vývod pripraviť na napájanie



Napájanie zo siete

Aktuálne je napájanie z oboch RPI privedené na lištu:



A z nej priamo na adaptér 5V. Myslím si že toto riešenie nie je ideálne a ak Vás napadne lepšia možnosť ako spraviť napájací konektor krabičky, môžete navrhnúť. V prípade zachovania pôvodného riešenia by sa tento konektor mohol uchytiť šróbou na telo krabičky.