Ver1.0

保存期間:生産打切り後15年

# 品質連絡票

(松)						関連文書	あり 〇 なし
<発行部門記入欄>							
題目	【投影レンズ】レン	ズ-制御ユニ	ット間ハーネスク	ーブルの脆弱性			
品名	NPL2206 i -R001				管理番号	*****	*****
発生場所	Onto Innovation						
発生日	2023年05月18日		数量		<del>一</del> 発行日	2023年05月26日	
製造オーダー	KBB00491	Seria	al Number		発行部門	DS営業推進C	S
ロット	*****						
希望回答日	2023年06月30日				課長	係長	発行担当者
					砂金(達)	******	杉崎 (秀)
事故状況 及び	意見					電話 ****	*****
①現象 ②使用状態、設置状態、お客様所感 等 ③同様の事故の有無 ④要望、意見等を具体的に記入する							
①現象   ・投影レンズ-制御ユニット間のハーネスケーブルの端部コネクタからケーブルが抜けるトラブルが3回発生しているとの連絡あり   ・図番:4T006-565、4T006-566							
  ②使用状態、設置状態、お客様所感 等  ・0社がエンドユーザーに納入するタイミングで発見されている							
・0社がエントユーザーに耐入するダイミングで発見されている ・0社自身で固定治具を設置する等の対策を講じて良いかの判断、または推奨する対策の提示を要求されている							
③同様の事故の有無 ・なし							
  ④要望、意見等							
・ユーザーが独自の方法で対処することへの了承判断 ・ユーザーが対処する場合の推奨する対策案の提示							
・納品済みハーネスケーブルへの対応策立案 ・部品変更等を含む恒久的な対策立案							
・外販凡全機種への水平展開							
- <受付部門記入欄>							
				受付日	2023年09月07日		受付担当者
回答依頼部門	● 回答依頼	● 回答依賴 ○ 自部門回答		受付部門	DS品質保証一品質保証		///-
4 TO 1 1 // +0 000	57 7 100 5						藤田(悠)
r <受付後部門 	id人欄>────						
監査 〇 要	●否	確認日	2023年09月15日	3	課長	係長	担当者
		確認部門	DS品質保証-	一品質保証	6 mz (1)		# = (45)
					矢野 (人)	*******	藤田(悠)
		監査確認日	****年**月**	= 1	課長	係長	担当者
確認結果		III. E. P. P. P.			*****	*****	*****
(原因 再発防止対策 応急対策・スケジュール 波及性の有無 未然防止策 意見・報告書他)							
本件完了とする。 以下HRA文書の引用							
①原因							
・お客様作業によるケーブル断線							
ケーブル製造元に現品画像を送付し工程確認を依頼した結果、部品起因の断線であれば検査で発見可能であるとの見解であり、 当該ロットの検査履歴に異常がないことからケーブル単体の瑕疵ではないと判断する。							
②再発防止対策							
・4H23-1176にてケーブルの線材径をAWG26からAWG22に変更する。合わせて、コンタクトのサイズをSからMに変更する。   関連文書の変更通知書を参照ください。							
配布先	7 L X _ U						157.0
DSCS推進	DS営業推進	二営業DS	二開発・技術				0
							~
添付資料	(a) b) (	161.			文書管理番号	RN-16042023-000	002-00

## 2023/11/17 10:55:18 a7577 改訂対象外 / THIS IS A COPY

<受付後部門記入欄> 確認結果 本件完了とする。 以下HRA文書の引用

#### ①原因

・お客様作業によるケーブル断線 ケーブル製造元に現品画像を送付し工程確認を依頼した結果、部品起因の断線であれば検査で発見可能であるとの見解であり、 当該ロットの検査履歴に異常がないことからケーブル単体の瑕疵ではないと判断する。

## ②再発防止対策

- ・4H23-1176にてケーブルの線材径をAWG26からAWG22に変更する。合わせて、コンタクトのサイズをSからMに変更する。 関連文書の変更通知書を参照ください。
- ③恒久対策・スケジュール・KBB00491 Lot38より変通を適用。
- ・今回断線したケーブルの交換部品は対策適用不要とDS事CS推進室の砂金室長より回答あり。(添付メール参照)

### ④波及性の有無

- ・お客様作業による断線のため波及性なし。
- ・今回の変通は断線の可能性を低減するためであり、遡り適用は不要である。

### ⑤未然防止策

・お客様作業による断線のため、未然防止策は不要と判断する。

## ⑥意見・報告書他

・特になし。