# 实验五 D/A转换实验

## 一、实验步骤

- (1) 关闭实验箱电源,按照图 3-5-3 接线(引脚 C、B、A 的连接自行确定)。
- (2) 编写实验程序, 经编译、链接无误后装入系统。
- (3) 运行程序,用示波器测量 D/A 的输出,观察实验现象。
- (4) 用示波器观察波形的方法: 单击虚拟仪器菜单中的示波器按钮或单击工

具栏的 按钮,在示波器界面上单击 按钮运行示波器。

## 二、连线




图 3-5-3 D/A 实验接线图

### 三、代码

#### 1.基础实验

编写程序,产生周期的锯齿波、矩形波、三角波和阶梯波,经D/A转换,显示在软件模拟示波器上

要求:每种波形的周期数、阶梯波的阶梯数可通过参数设置

```
1 ;基础实验,每种波形的周期数、阶梯波的阶梯数可通过参数设置
   ;DAC0832片选接IOY0,故起始地址为0600H
   STACKS SEGMENT;可以不用这个,写在这里是展示一下栈怎么写
4
       DW 16 DUP(?)
5 STACKS ENDS
   CODES SEGMENT
6
7
       ASSUME CS:CODES,SS:STACKS
8 START:
9
      MOV AX,00H
10
      MOV DS,AX
11
12
      MOV DX,0600H
13
14
15
   ju4chi3:;锯齿波,峰值为0FFH
16
       MOV CX,05H;设置锯齿波的周期数
17 A1:
18
      MOV AL,00H
19
      OUT DX,AL
20
      CALL SHORT_DELAY
21 A2:
22
      INC AL
23
      JZ A3
24
      OUT DX,AL
      CALL SHORT_DELAY
25
      JMP A2
26
27
   A3:
28
      LOOP A1
29
30
   ju3xing2:;矩形波,峰值为0FFH
31
       MOV CX,05H;设置矩形波的周期数
32 B1:
33
      MOV AL,00H
34
      OUT DX,AL
35
      CALL LONG_DELAY
36
      MOV AL, OFFH
37
      OUT DX,AL
38
      CALL LONG_DELAY
39
      LOOP B1
40
41
42
   san1jiao3:;三角波,峰值为0FFH
43
       MOV CX,05H;设置三角波的周期数
44
       MOV AL, 00H
45 C1:
46
      OUT DX,AL
47
      CALL SHORT_DELAY
48
      INC AL
49
       JNZ C1
```

```
50 DEC AL
51
       DEC AL;使AL=FEH,消除平顶
52 C2:
53
       OUT DX,AL
54
      CALL SHORT_DELAY
      DEC AL
55
56
      JNZ C2
57
      LOOP C1
58
59
60 jie1ti1:;阶梯波,峰值不一定为OFFH
61
       MOV CX,05H;设置阶梯波的周期数
62
       MOV BH,05H;设置阶梯波的阶梯数
63
       MOV AX, OFFH
       DIV BH;此时OFFH/O5H的结果保存在AL中
64
65
       MOV BL,AL;BL保存相邻阶梯的高度
66 D1:
67
       PUSH CX
       MOV CX,BH;阶梯数循环
68
       MOV AL,00H
69
70 D2:
71
       OUT DX,AL
72
      CALL LONG_DELAY
73
      ADD AL,BL
74
      LOOP D2
75
      OUT DX,AL
76
      CALL LONG_DELAY
77
      POP CX
78
       LOOP D1
79
80 SHORT_DELAY:
81
      PUSH CX
82
       MOV CX,00FFH
83
       LOOP $
84
       POP CX
85
       RET
86
87
    LONG_DELAY:
88
       PUSH CX
89
       MOV CX, OFFFFH
90
       LOOP $
91
       POP CX
92
       RET
93
       MOV AH,4CH
94
95
       INT 21H
96 CODES ENDS
97
      END START
```

#### 2.扩展实验

在软件模拟示波器上显示锯齿波、矩形波、三角波和阶梯波,并使用单脉冲开关KK1在四种波形间进行切换。(可以用中断实现)

```
1 ;DAC0832片选接IOY0,故起始地址为0600H
   ;KK1+连到MIR6上
3
   DATAS SEGMENT
5
       STAGE DB 0
6 DATAS ENDS
7
   CODES SEGMENT
8
       ASSUME CS:CODES,DS:DATAS
9
   START:
10
       MOV AX, DATAS
       MOV DS, AX
11
12
13
       MOV DX,0600H
14
       MOV AX,00H
15
16
       MOV AX,OFFSET MIR6;设置中断向量MIR6,中断向量6的起始地址为38H
17
       MOV SI,0038H
18
       MOV [SI],AX;低两个字节存储中断向量6的偏移地址
19
       MOV AX,CS
20
       MOV SI,003AH
       MOV [SI],AX;高两个字节存储中断向量6的基地址
21
22
23
       CLI;设置8259控制字
24
       MOV AL, 11H
25
       OUT 20H,AL
       MOV AL,08H
26
27
       OUT 21H,AL
       MOV AL,04H
28
       OUT 21H,AL
29
30
       MOV AL,07H
31
       OUT 21H,AL
32
       MOV AL, 2FH
       OUT 21H,AL
33
34
        STI
35
36
   judge:
       CMP STAGE, 0
37
38
       JE ju4chi3
39
       CMP STAGE, 1
40
       JE ju3xing2
41
       CMP STAGE, 2
42
       JE san1jiao3
43
       CMP STAGE, 3
       JE jie1ti1
44
45
       JMP judge
46
47
   ju4chi3:;锯齿波,峰值为0FFH
48
       MOV AL, 00H
49
       OUT DX,AL
50
       CALL SHORT_DELAY
```

```
51 A1:
 52
        INC AL
 53
        JZ judge;达到峰值就返回主程序
 54
        OUT DX,AL
 55
       CALL SHORT_DELAY
 56
        JMP A1
 57
 58
59
    ju3xing2:;矩形波,峰值为0FFH
 60
        MOV AL,00H
 61
        OUT DX,AL
 62
       CALL LONG_DELAY
 63
       MOV AL, OFFH
 64
       OUT DX,AL
 65
      CALL LONG_DELAY
 66
        JMP judge
 67
 68
 69
    san1jiao3:;三角波,峰值为0FFH
 70
        MOV AL,00H
 71 c1:
        OUT DX,AL
 72
 73
        CALL SHORT_DELAY
 74
       INC AL
 75
        JNZ C1
 76
        DEC AL
 77
        DEC AL;使AL=FEH,消除平顶,因为之前已经显示过最高点了
 78 c2:
 79
        OUT DX,AL
 80
        CALL SHORT_DELAY
      DEC AL
 81
 82
       JNZ C2
 83
        JMP judge
 84
 85
 86
    jie1ti1:;阶梯波,峰值可能不是OFFH
 87
        MOV BH,05H;设置阶梯波的阶梯数
 88
        MOV AX, OFFH
 89
        DIV BH;此时OFFH/O5H的结果保存在AL中
 90
        MOV BL,AL;BL保存相邻阶梯的高度
 91
        MOV CX,BH;阶梯数循环
 92
 93
        MOV AL,00H
 94
   D1:
 95
        OUT DX,AL
 96
        CALL LONG_DELAY
 97
        ADD AL,BL
98
        LOOP D1
99
        OUT DX,AL
100
        CALL LONG_DELAY
101
        JMP judge
102
103
104
    SHORT_DELAY:
105
        PUSH CX
```

```
106 MOV CX,0FFH
 107
       LOOP $
 108
        POP CX
109
       RET
 110
111
 112 LONG_DELAY:
 113
      PUSH CX
 114
       MOV CX, OFFFFH
 115
       LOOP $
 116
       POP CX
 117
       RET
 118
 119
 120 MIR6:
 121
     INC STAGE
 122
       CMP STAGE,4
 123 JNE E1
124 MOV STAGE,0
 125 E1:
 126
      IRET
 127
 128
       MOV AH,4CH
 129
       INT 21H
 130 CODES ENDS
 131 END START
```