<u>Área personal</u> / Mis cursos / <u>2024-C-1-1092-2936-TMC-302</u> / <u>Modulo 5. Proyecto final de instrumentación</u> / <u>Examen Final</u>

Comenzado el Thursday, 18 de April de 2024, 09:16

Estado Finalizado

Thursday, 18 de April de 2024, 09:31

Tiempo 14 minutos 29 segundos

empleado


Calificación 19.00 de 20.00 (95%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2.00 sobre 2.00

Arrastre y suelta el texto sobre la imagen en el lugar correspondiente




Respuesta correcta

Pregunta **2**Correcta
Se puntúa 2.00 sobre 2.00

Arrastre y suelte sobre el texto para completar

Los sensores pueden ser:



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Arrastre y suelte sobre el texto para completar

Los sensores pueden ser:

- [Activos]. Emiten energía a partir de la transformación realizada. Dentro de este tipo de sensores podemos citar a las [termocuplas], cristales piezoeléctricos, etc.
- [Pasivos]. Reciben energía para realizar la transformación. En este grupo están los termistores (su resistencia varía en función de la [temperatura], micrófonos de condensador, los fotodiodos, etc.

Pregunta **3**Correcta

Se puntúa 2.00 sobre 2.00

Complete el texto

RANGO

Inferior) que es capaz de medir el instrumento al que nos referimos, dentro de los límites de exactitud que se indican para el mismo. Se indica por los valores
Superior e Inferior, antes mencionados.

RESOLUCIÓN

Inferior: Es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir

una salida perceptible en el instrumento. Se expresa en general como un

porcentaje del Límite Superior de medición del instrumento (valor a fondo de

escala del mismo).

ERROR

Inferior: Superior e instrumento (valor a fondo de

escala del mismo).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Complete el texto

[RANGO]: Es el conjunto de valores comprendidos entre los limites (Superior e
Inferior) que es capaz de medir el instrumento al que nos referimos, dentro de los
límites de exactitud que se indican para el mismo. Se indica por los valores
Superior e Inferior, antes mencionados.
[RESOLUCIÓN]: Es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir
una salida perceptible en el instrumento. Se expresa en general como un
porcentaje del Límite Superior de medición del instrumento (valor a fondo de
escala del mismo).
[ERROR]: Se lo define como la diferencia entre el valor medido y el valor
verdadero. El error tiene en general variadas causas.

Pregunta **4**Correcta

Se puntúa 2.00 sobre 2.00

Establece la información mínima requerida y adicional para un lazo de instrumentación; donde este lazo forma parte de un proceso descrito sobre alguna clase de dibujo de ingeniería como por ejemplo P&ID.

Seleccione una:

- a. Norma ANSI/ISA-S5.5
- b. Norma ISA-S5.4
- c. Norma Nema
- d. Norma DIN 19227

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Norma ISA-S5.4

Correcta

Pregunta 5
Parcialmente correcta
Se puntúa 1.00 sobre 2.00
Arrastrar y soltar sobre el texto
La temperatura * es el sensor de temperatura más común utilizado industrialmente. Una termocupla se hace con dos alambres de
distinto material unidos en un extremo (soldados generalmente). Al aplicar termocupla × en la unión de los metales se genera un
voltaje muy pequeño(efecto Seebeck) del orden de los milivolts el cual aumenta con la temperatura. Por ejemplo, una termocupla "tipo J"
está hecha con un alambre de hierro y otro de constantán (aleación de cobre y nickel) Al colocar la unión de estos metales a
750 °C ✓ , debe aparecer en los extremos 42.2 milivolts ✓
Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2. La respuesta correcta es:
Arrastrar y soltar sobre el texto
La [termocupla] es el sensor de temperatura más común utilizado industrialmente. Una termocupla se hace con dos alambres de distinto
material unidos en un extremo (soldados generalmente). Al aplicar [temperatura] en la unión de los metales se genera un voltaje muy
pequeño(efecto Seebeck) del orden de los milivolts el cual aumenta con la temperatura. Por ejemplo, una termocupla "tipo J" está hecha
con un alambre de hierro y otro de constantán (aleación de cobre y nickel) Al colocar la unión de estos metales a[750 °C], debe aparecer en los extremos [42.2 milivolts]
Pregunta 6
Correcta Since this 200 selver 200
Se puntúa 2.00 sobre 2.00
Cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseadas que modifica la transmisión, indicación o registro de los datos deseados.
Seleccione una:
○ b. Incertidumbre
○ c. Histeresis
◎ d. Ruido✓ Correcta
○ e. Sencibilidad
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ruido
La respuesta correcta es. Natuo

Pregunta 7	
Correcta	
Se puntúa 1.00 sobre 1.00	
Las <u>termocuplas</u> tipo J se usan principalmente en la industria del plástico, goma (extrusión e inyección) y fundición de metales a bajas temperaturas(Zamac, Aluminio).	
Seleccione una:	
○ Verdadero ✓	
○ Falso	
Correcta	
La respuesta correcta es 'Verdadero'	
La respuesta correcta es verdadero	
Pregunta 8	
Correcta	
Se puntúa 1.00 sobre 1.00	
La termocupla K se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturasmenores de 1300 °C, por ejemplo fundición de cobre y horno de tratamientos térmicos.	ıs
Seleccione una:	
○ Verdadero ✓	
○ Falso	
Correcta	
La respuesta correcta es 'Verdadero'	
Pregunta 9	
Correcta So purphio 1 00 colors 1 00	
Se puntúa 1.00 sobre 1.00	
Los elementos primarios de medicion, están en contacto con la variable y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al	
sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable controlada.	
Seleccione una:	
© Verdadero ✓	
○ Falso	
○ 1 til30	
Correcta	
La respuesta correcta es 'Verdadero'	

Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Los Instrumentos indicadores, son aquellos que no tienen indicación visible de la variable, tales como preóstatos y termostatos
(interruptores de presión y temperatura respectivamente).
Seleccione una: Verdadero
Correcta
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 11
Correcta
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Los transductores, contan la variable de presessa e través del elemente primario y la transmitan a distancia en forma de cañal
Los transductores, captan la variable de proceso a través del elemento primario y la transmiten a distancia en forma de señal.
Seleccione una:
○ Verdadero
○ Falso
Correcta
La respuesta correcta es 'Verdadero'
12
Pregunta 12 Correcta
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Un registrador de diferencia de presión usado para medir flujo se identifica como FR; un registrador de presión. Una válvula de control
varía el flujo de acuerdo a lo dictaminado por un controlador de nivel, esto es una LV.
Seleccione una:
Verdadero ✓
○ Falso
Correcta
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 13	
Correcta	
Se puntúa 1.00 sobre 1.00	
En un lazo de instrumentos, la p no de acuerdo a la variable mai	primera letra de una identificación funcional es seleccionada de acuerdo a la medida y a la variable inicial y nipulada.
Seleccione una:	
Verdadero ✓	
○ Falso	
Correcta	
La respuesta correcta es 'Verda	doro'
La respuesta correcta es verda	JETO
Pregunta 14	
Correcta	
Se puntúa 1.00 sobre 1.00	
	son utilizados en diversa forma para programar los PLCs de manera lógica, los lenguajes de programación el autómata puede reconocer y ajustarse a un dialogo de preguntas y respuestas entre el programa, las nadores.
○ Falso	
Correcta	
La respuesta correcta es 'Verda	dero'
■ Rubrica del proyecto Final	
lr a	

Tarea 5. Subir ensayo -