

选择

T31X0001 对于应用服务器，安装完成后必须首先运行一次才能产生DCOM对象MobileAppObject。配置此对象属性的标识时，应该选择：（ ）

- A、交互式用户
- B、启动用户
- C、指定用户，并输入用户名及密码
- D、系统帐号（只提供服务）

正确答案：A

T31X0002 短消息中心各功能模块的热键是：（ ）

- A、CTRL+SHIFT+数字
- B、CTRL+BACKSPACE+数字
- C、CTRL+ALT+SHIFT+数字
- D、CTRL+SHIFT+BACKSPACE+数字

正确答案：C

T31X0003 在跟踪短消息中心各模块的接口时，如果发送或者接受成功，则观察应答消息的消息头，STATUS字段的值应该是：（ ）

- A、-1
- B、0
- C、1
- D、255

正确答案：B

T31X0004 在安装SERVERSELECTOR双机系统时，正常情况下需要（ ）个IP地址。

- A、2
- B、4
- C、6
- D、7

正确答案：D

T31X0005 配置台在配置数据后，若发送时出现104的错误消息代码，表明：（ ）

- A、发送超时
- B、共享目录lcdconfig目录下的配置文件不可写
- C、网络故障
- D、配置项有误

正确答案：A

T31X0006 短消息中心的帐号存放在：（ ）

- A、SMCAPLOCAL.INI
- B、SMSCCONFIG.INI
- C、ROUTE.DAT
- D、ACOUNT.DAT

正确答案：C

T31X0007 PROXY数据库代理服务器在运行后能够看到的代理的数据源由（ ）配置生成。

- A、BDE数据库引擎

- B、ODBC
- C、ICD管理系统的配置台
- D、ICD管理系统的监控台

正确答案：C

T31X0008 ICD系统的数据库访问代理使用的ODBC 运行在（ ）的机器上配置。

- A、主用CCS
- B、备用CCS
- C、PROXY
- D、IVR

正确答案：C

T31X0009 MT SERVER所使用的端口为：

- A、5016
- B、5018
- C、7017
- D、7800

正确答案：D

T31X0010 ICD系统下使用多个VP台时将常用提示音存放在文件服务器的（ ）目录下。

- A、1000
- B、VOICE
- C、IS\NOTES
- D、ICD

正确答案：C

T31X0011 CCS启动时读取的配置文件为（ ）。

- A、CCS. INI
- B、ICD. INI
- C、CCC、INI
- D、ICDCONFIG. INI

正确答案：A

T31X0012 ICDCONFIG目录为平台运行时所需配置文件的共享存放路径，以下文件中哪一个不属于平台配置文件（ ）。

- A、CCS. INI
- B、ICD. INI
- C、USER. DAT
- D、VP. INI

正确答案：D

T31X0013 流程 文件存放的为置（ ）。

- A、共享目录ICDCONFIG
- B、共享目录SERVICE
- C、共享目录CCS
- D、共享目录GSL

正确答案：B

T31X0014 对于由ICD平台支撑的智能业务，在排队机数据管理的排队机业务设定必须将业务类型设定为（ ），才能保证系统正常运行。

- A、ACD

- B、ICD
- C、INTESS
- D、AP

正确答案：B

T31X0016 察看短消息系统运行负荷情况，一般需要检查的项目有（ ）

- A、通过WS观察排队机MPU板的CPU占用率；
- B、监视短消息调度中心服务器CPU占用率、MEM使用率；
- C、察看短消息调度中心暂缓的短消息实体数、短消息数；
- D、查询短消息中心数据库空间使用情况

正确答案：ABCD

T31X0017 减少暂缓短消息实体对短消息系统性能的影响的方法有（ ）

- A、合理设置业务接入码的OCOS、TCOS值，建议取值在3万以下；
- B、将用户不在服务区、内存溢出等量比较大的错误调度间隔扩大；
- C、严重情况下和局方沟通后建议将所有重发时间间隔修改为0；
- D、紧急情况下可以通过重新启动SMCAPP来彻底删除短消息实体。

正确答案：ABC

T31X0018 IVR在启动后能够显示加载的流程文件和连接CCS的状态，下面关于IVR描述正确的是（ ）。

- A、IVR只能加载一个流程
- B、IVR可以加载多个流程
- C、IVR可以执行流程文件，收集用户拨号信息
- D、IVR系统可以向用户报音，不需要配合其它部分工作

正确答案：BC

T31X0019 ICD系统IVR、CCS、PROXY运行时使用配置文件放在（ ）目录下。

- A、主用CCS的共享目录ICDCONFIG
- B、备用CCS 的共享目录ICDCONFIG
- C、主用CCS的共享目录SERVICE
- D、备用CCS 的共享目录SERVICE

正确答案：AB

T31X0021 信息平台业务模块目录下smsconfig的配置[ServiceType]字段中配置内容正确的是：（ ）

- A、RemoteAddr= 信息平台IP 时延 信息平台端口号
- B、RemoteAccount=帐号
- C、RemotePassword=密码
- D、Title=业务程序运行时标题

正确答案：BCD

T31X0022 1258秘书台系统参数需配置如下参数：（ ）

- A、配置主备用CCS服务器IP地址
- B、配置应用服务器IP地址
- C、配置短消息中心和代理服务器IP地址
- D、选择正确的APC卡类型

正确答案：ABCD

T31X0023 短消息中心号码需要在哪些模块配置。（ ）

- A、AgentSvr

- B、短消息中心
- C、网关
- D、手机终端

正确答案：ABCD

T31X0024 如果要实现查询标题新闻的方法是：XW 02 发送：78000，那么需要做的相应配置如下：（ ）

- A、在短消息调度中心维测台上添加到信息平台的路由：被叫为：78000、账号为：SmCIF_R、消息类型：缺省
- B、通过DEMO在短消息调度中心数据库中添加用户78000，OCOS、TCOS值设置为：20000
- C、在信息平台维测台上对新闻账号添加接入地址：78000XW
- D、修改C:\Program Files\HUAWEI\SmService\Pars...\News中AccessCode=78000XW

正确答案：ABCD

T31X0025 关于股票转换机安装配置正确的是：（ ）

- A、考虑到股票数据实时刷新，股票转换机程序必须单独运行在一台NT WORKSTATION 机器上
- B、安装股票转换机前须创建两个目录，一个目录用于股票信息源存放目录，另一个目录用于股票数据转换中转
- C、股票转换机实现机制是先将股票信息从源目录拷贝到中转目录，然后将中转目录下的股票信息倒入数据库sms_stock
- D、通过股票转换机运行界面配置对话框设定的配置信息实时保存在股票转换程序同目录下stockconfig.ini中

正确答案：ABCD

T31X0026 CTI_SERVER运行之后，与其通信的MEM板状态，即在界面上看到的“MEM State”可能出现哪几种状态？（ ）

- A、MAIN
- B、BACK
- C、CONNECT
- D、DISCONNECTED

正确答案：ABD

T31X0027 安装、调试1259业务：（ ）

- A、将1259流程拷贝到CCS服务器上SERVICE目录下
- B、将SMEIDLL.DLL、SMEIDLL.INI拷贝到IVR运行程序目录下
- C、在短消息维测台上给IVR创建一个账号（例如：vp）
- D、修改SMEIDLL.INI中相应的配置数据

正确答案：ABCD

T32X0001 用户收到重复短消息的可能原因是：（ ）

- A、用户所在的MSC到短消息中心没有路由或路由数据错误
- B、用户所在的HLR到短消息中心没有路由或路由数据错误
- C、用户漫游地的HLR到短消息中心没有路由或路由数据错误
- D、短消息中心到用户所在的MSC的路由数据错误

正确答案：A

T32X0002 ICD平台和排队机之间通信是通过（ ）进行的，若通信出现中断，排队机的MEM板将出现告警。

- A、CTI-SERVER
- B、ICDCOMM

C、CCS

D、PROXY

正确答案：A

T32X0003 当短消息中心的内存中有一条短消息处于无法下发状态时，产生的实体数为：

A、0

B、1

C、2

D、4

正确答案：C

T32X0004 配置台登录时弹出“与CCS连接失败”错误消息，产生的原因可能（ ）。

A、CCS异常

B、MMP配置精灵配置信息不正确，如描述与CCS连接的机器名不一致

C、CCS停止运行

D、ICDCONFIG目录共享权限所致

正确答案：ABC

T32X0005 排队机MEM板是实现排队机和计算机网络之间连接的唯一接口，当MEM板出现主备板异常时，可能由（ ）引起。

A、MEM数据配置表没有配置

B、CTI_SERVER配置精灵与MEM数据配置表数据不一致

C、CTI_SERVER没有运行

D、MEM板硬件故障

正确答案：ABCD

T32X0006 某秘书台座席（能够接来话）将来话应答方式选择为人工应答，起初系统能够正常分配来话，但后来话务员反映系统出了问题，不能接收来话，请分析一下原因（ ）。

A、系统出了问题，导致话务分配错误。

B、由于话务员将应答方式设置为自动（改为人工）应答，可能因其没有及时应答被系统锁定。

C、若被系统锁定，只有重新签入排队机，才能正常分配来话。

D、若话务员没有及时接进来话，系统锁定此座席，同时释放用户的呼叫。

正确答案：BC

T32X0007 配置台在登录连接平台数据库时出现长时间等待，并且提示连接数据库失败信息，产生原因可能是（ ）。

A、配置台的配置精灵存在问题

B、由PROXY代理数据访问引起

C、SQL SERVER的用户管理问题，可能相应用户的密码被修改

D、ODBC数据源配置问题

正确答案：ABCD

T33X0001 InfoX网关目前能够支持的协议有（ ）

A、cmp协议

B、smpp协议

C、点对点短消息网间互通协议V1.2

D、empp协议

正确答案：ABCD

T33X0002 SMPP协议中对用户操作的命令有（ ）

A、add_sub

- B、del_sub
- C、query_sub
- D、mod_sub

正确答案：ABCD

T33X0003 SMPP协议的消息头中必须包括以下字段()

- A、Command_Length
- B、Command_ID
- C、Command_status
- D、Sequence_No

正确答案：ABCD

T33X0004 根据点对点网间互通协议，互连网关之间采用简化的长连接方式，连接的端口号为()

- A、7930
- B、7890
- C、7920
- D、7910

正确答案：C

T33X0005 在SMPP协议的submit_sm消息中，registered_delivery_flag=()，表示此短消息到达最后的目的地后，需要转发状态报告

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：A

T33X0006 在SMPP协议的deliver_sm消息中，esm_class=()，表示该条消息是一条状态报告

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：D

T33X0007 在SMPP协议或CMPP协议的提交消息中，表示要求短消息中心（或下一级网关）返回状态报告的registered_delivery_flag字段（CMPP协议中是Registered_Delivery字段）应该填写为()

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：A

T33X0008 在CMPP协议的CMPP_FWD消息用于网关之间消息的前转，其MSG_FWD_TYPE字段表示前转消息类型，前转消息类型有以下几种()

- A、MT前转
- B、MO前转
- C、状态报告
- D、不前转

正确答案：ABC

T33X0009 点对点网间互通协议的FORWARD消息用于移动联通网关之间消息的前转，其MSG_FWD_TYPE字段表示前转消息类型，前转消息类型有以下几种（ ）

- A、MT前转
- B、MO前转
- C、状态报告
- D、不前转

正确答案：AC

填空

T30T0040 USSD支持PHASEI、PHASEII、PHASEII+，对于PHASEII版本下的特性有{ }、{ }、{ }、{ }

USSD支持PHASEI、PHASEII、PHASEII+，对于PHASEII版本下的特性有{支持多次交互}、{支持移动台发起的请求PSSR}、{支持业务侧发起的请求USSR}、{支持业务侧发起的通知USSN}

T30T0041 我司 1 1 8 固网短消息系统结构由：FSK接入服务器、{ }、{ }、以及AAA服务器等组成，其中我司的FSK接入服务器由：{ }、{ }、{ }、{ }、{ }组成。固网短消息终端的数据传输上行使用{ }，下行采用{ }？

我司 1 1 8 固网短消息系统结构由：FSK接入服务器、{CTSI server}、{SMSC}、以及AAA服务器等组成，其中我司的FSK接入服务器由：{ ACD}、{CTI server}、{CCS }、{IVR、VP}、{CCP}组成。固网短消息终端的数据传输上行使用{DTMF或FSK方式}，下行采用{FSK方式}？

T30T0042 AAA服务器实现的功能{ }，{ }，{ }。

AAA服务器实现的功能{认证}，{授权}，{计帐}。

T30T0043 短消息2.8系统的BPS报表系统处理过程：

{ }，
{ }，
{ }。

短消息2.8系统的BPS报表系统处理过程：{短消息中心生成统计话单文件BPS报表系统的FTP模块取话单到本地}，{BPS预处理分检话单并写到统计数据库}，{通用报表台通过应用服务器到统计数据库中查询符合条件的记录}。

T30T0044 短消息系统与扩展短消息实体之间通讯一般采用{ }P协议。

短消息系统与扩展短消息实体之间通讯一般采用{SMP}P协议。

T30T0045 用户开通短消息/语音邮箱业务，除了在短消息/语音邮箱系统中登记外，还需要在{ }中开通相应 { }{ }业务。

用户开通短消息/语音邮箱业务，除了在短消息/语音邮箱系统中登记外，还需要在 {HLR}中开通相应 {20} {21}业务。

T30T0046 对于呼叫前转到短消息人工秘书服务系统中的呼叫，要求IAI的附加地址信息中填充{ }

对于呼叫前转到短消息人工秘书服务系统中的呼叫，要求IAI的附加地址信息中填充 {原始被叫号码}

T30T0047 短消息中心平台由两部分组成，一个是{ }，另一个是短消息调度部分。短消息中心平台由两部分组成，一个是{信令接入部分}，另一个是短消息调度部分。

T30T0048 短消息的三种重发机制： Alert_SC 触发短消息，

{ }。Alert_SC是由{ }发送到短消息中心的。

短消息的三种重发机制：Alert_SC 触发短消息，{周期性重发短消息和定时触发短消息}。

Alert_SC是由{HLR}发送到短消息中心的。

T30T0053 短消息调度中心实现：{ }，{ }，{ }，{ }，
{ }，{ }等基本功能。

短消息调度中心实现：{短消息提交}，{短消息转发}，{短消息存储}，{短消息优先级}，{短消息生命周期}，{短消息用户鉴权}等基本功能。

T30T0056 M900/M1800 INTess-SMAXII短消息综合信息服务系统可实现{ }、{ }、{ }等业务。

M900/M1800 INTess-SMAXII短消息综合信息服务系统可实现{MO}、{MT}、{小区广播}等业务。

T30T0058 M900/M1800 INTess-SMAXII短消息秘书服务系统中坐席台具有 { }、
{ }、{ }、{ }等基本呼叫接续功能。

M900/M1800 INTess-SMAXII短消息秘书服务系统中坐席台具有 { 签入 }、{ 签出 }、{示忙}、
{示闲}、{换班}等基本呼叫接续功能。

T30T0059 点到点短消息中心是通过{ } 和GSM网络中{ } 和{ }相连接。

点到点短消息中心是通过{STP、G/IW } 和GSM网络中{ MSC } 和{HLR}相连接。

T30T0063 INFOX主要的程序（或进程）有：{ } { } { }
{ } 以及维测台sms_mt_p.exe。

INFOX主要的程序（或进程）有：{SMSAPP} {CHARGESERVER} {USERFLUSHSERVER} {MSGSTORE} 以及维测台sms_mt_p.exe。

T30T0064 一个短消息实体通过SMPP协议向短消息中心发起一条需要状态报告的短消息，这条SUBMIT_SM消息的消息体中REGISTERD_DELIVERY_FLAG字节为{ }，短消息中心回应的状态报告的DELIVER_SM消息体中的ESM_CLASS字节应填写{ }；而在CMPP协议中，如果是cmpp_forward消息，则Msg_Fwd_ 一个短消息实体通过SMPP协议向短消息中心发起一条需要状态报告的短消息，这条SUBMIT_SM消息的消息体中REGISTERD_DELIVERY_FLAG字节为{1}，短消息中心回应的状态报告的DELIVER_SM消息体中的ESM_CLASS字节应填写{4}；而在CMPP协议中，如果是cmpp_forward消息，则Msg_Fwd_

T30T0065 华为公司短消息中心对外提供的SMPP协议侦听端口号是{ }，INFOX综合网关提供的SMPP侦听端口号是{ }，提供的CMPP长连接侦听端口号是{ }，互联网关半长连接的侦听端口号为{ }。前转CMPP网关长连接侦听端口是{ }，规范中定义的SCP神州行鉴权侦听端口为{7910 } 华为公司短消息中心对外提供的SMPP协议侦听端口号是{5016}，INFOX综合网关提供的SMPP侦听端口号是{5018}，提供的CMPP长连接侦听端口号是{7890}，互联网关半长连接的侦听端口号为{7920}。前转CMPP网关长连接侦听端口是{7930}，规范中定义的SCP神州行鉴权侦听端口为{7910}

T30T0066 在CMPP协议资费类别中，{ }表示按条计信息费，{ }表示按包月收取信息费。

在CMPP协议资费类别中，{02}表示按条计信息费，{03}表示按包月收取信息费。

T30T0067 通常我们可以根据smpp话单中的服务类型来确定短消息的流向，缺省情况下，短消息中心发送模块的服务类型为{ }，短消息接收模块的服务类型为{ }，缺省模块为{ }，cmpp前转网关长连接为{ }，CMPP互联网关为{ }。

通常我们可以根据smpp话单中的服务类型来确定短消息的流向，缺省情况下，短消息中心发送模块的服务类型为{127}，短消息接收模块的服务类型为{128}，缺省模块为{0}，cmpp前转网关长连接为{125}，CMPP互联网关为{123}。

T30T0068 INFOX综合网关系统是作为{ }登录到MTSERVER的。

INFOX综合网关系统是作为{客户端}登录到MTSERVER的。

T30T0069 smpp协议中协议包头包含哪些内容{ }、{ }、{ }、{ }。

smpp协议中协议包头包含哪些内容{command_len}、{command_id}、{command_status }、{sequence_no}。

T30T0070 短消息维测台上显示的 6 5 号错误的含义是{ }，在SMPP协议中定义的 6 5 号错误的意义是{ }，在SMEI协议中 6 5 号错误表示{ }。短消息维测台上显示的 6 5 号错误的含义是{G/IW无应答}，在SMPP协议中定义的 6 5 号错误的意义是{超过最大提交数}，在SMEI协议中 6 5 号错误表示{参数用户姓名错误}。

T30T0071 短消息中心路由配置的参数是{ }，{ }，{ }，{ }。短消息中心路由由配置的参数是{被叫地址}，{消息类型}，{主叫地址}，{账号}。

T30T0072 业务实体向短消息调度中心提交一条SUMIT-SM消息，其中dest_address是86 350755 ，那么dest_addr_ton应该填写为{}；source_address是86 38，那么source_addr_ton为 { }。

业务实体向短消息调度中心提交一条SUMIT-SM消息，其中dest_address是8613507551111，那么dest_addr_ton应该填写为{1}；source_address是86138，那么source_addr_ton为 {2}。

T30T0073 为了能正常收发短消息手机上需要正确设置的参数有{ }，{ }，{ }，{ }。

为了能正常收发短消息手机上需要正确设置的参数有{短消息中心号码}，{消息类型}，{消息有效期}，{是否要状态报告}，{信息回复中心是否提供}。

T30T0074 INFOX （或信息平台）接口断连的原因一般分为三类：{ }、{ }、{ }，对应的常见错误码为 ErrorCode:-188； ErrorCode:1； ErrorCode:10054

INFOX（或信息平台）接口断连的原因一般分为三类： {握手超时 Enquire_link}、{业务模块发送的消息协议错误}、{TCP/IP 的 SOCKET 关闭或产生异常}，对应的常见错误码为 ErrorCode:-188； ErrorCode:1； ErrorCode:10054

问答题：

8、短消息中心安装完毕后，如何配置路由才能正常下发短消息？

答案：

Gateway 帐号下的接口配置成功后，短消息中心还不能成功下发断消息，必须配置网关的路由表。方法是选择维测台 [帐号/路由] 的 [路由表配置] 菜单，出现“路由表配置”窗口，单击鼠标右键弹出菜单，选 [添加]

参数说明：

目的地址：建议为空；

短消息类型：建议为缺省型（详细设定请参照短消息中心操作手册）；

单击 <确认> 按钮后即生成一条路由表。

选中该路由表，单击鼠标右键弹出菜单，选 [添加子路由]

参数说明：


源地址：建议为空；

帐号：一定要为 Gateway；

单击 <确认> 按钮后即生成一条相应路由表的子路由表。

注意除缺省类型外,还要将其他类型的都设上

9、请画出秘书台的结构简图。



10、infox 综合网关相对于信息平台新增加的功能

答案：支持 CMPP、scp 协议接口；
支持存储转发、支持在线修改费率、支持集中管理维测。

11、请说明 MNRF 和 MCEF 标记的英文全称和含义。

答案：

MNRF: Mobile Not Reachable Flag, 移动台不可及标记, 指基站无法寻呼到移动台, 该移动台可能已关机或已离开服务区。

MCEF: Memory Capacity Exceeded Flag, 存储能力溢出标记, 指移动台的短消息可用内存已被占满, 无法接收新的短消息。

12、描述短消息路由表的概念及配置。

答案：

由短消息中的主叫地址、被叫地址、短消息类型决定一条短消息路由；

通过短消息中心维测台配置路由, 添加短消息路由表（输入目的地址和消息类型）；添加路由表子项（输入源叫地址和帐号）。

13、描述 OCOS、TCOS、TON、NPI 的意义。

答案：

OCOS: 最大提交短消息, 某移动台提交到 SMSC 的等待下发的短消息的最大数目；

TCOS: 最大下发数, 指等待下发到某移动台的最大短消息数目；

TON: 地址编码类型, 1 表示国际号码如 8613901234567； 2 表示国内号码如 13901234567；

NPI: 地址编码方案, 1 表示电话 ISDN 编码方案。

14、短消息中心三个基本维护工具及维护功能。

答案：

1) 排队维护管理台 WS

维护排队机正常工作；
监视排队机运行负荷（CPU、链路负荷）；
跟踪信令。

2) 短消息维测台

查询短消息状态；
维护短消息。

3) DEMO 工具

模拟业务程序或手机提交接受短消息。

15、日常维护中需要检查的系统负荷有。

答案： 网关 CPU 占用率；
短消息调度中心程序的暂缓实体数、短消息数；
短消息中心服务器 CPU、MEM 占用率、句柄；
数据库服务器 CPU、MEM 占用率。

16、单描述短消息调度中心缺省有效期、最大有效期、主叫有效期的含义及相互关系。（4分）

答案：缺省有效期：通过维测态可以在线修改的参数，短消息实体提交的消息中没有设置有效期，那么短消息中心将该消息的有效期设置缺省有效期，一般设置为 1 到 2 天；

最大有效期：配置文件中 smsconfig.ini 中字段 MaxExpireTimeDay 设置的值，一般设置为 30 天。短消息实体提交的消息中设置了有效期，如果消息中提供的有效期大于最大有效期，那么系统强行将该消息的有效期修改为最大有效期；如果消息中西提供的有效期小于最大有效期，那么系统不做处理，该消息的有效期为消息自带的有效期。

主叫有效期：为了减少积压消息对系统的影响，短消息系统提供安主叫号码设置有效期的功能，在配置文件中 smcsourcetimeout.ini 中可以设置主叫号码，比如 1 6 8，那么对于主叫号码为 168 的消息的有效期都设置为 5 分钟。可以设置多个主叫号码，目前主叫有效期只能设置为 5 分钟。