

## 选择

T31X0001 对于应用服务器，安装完成后必须首先运行一次才能产生DCOM对象MobileAppObject。配置此对象属性的标识时，应该选择：（ ）

- A、交互式用户
- B、启动用户
- C、指定用户，并输入用户名及密码
- D、系统帐号（只提供服务）

T31X0002 短消息中心各功能模块的热键是：（ ）

- A、CTRL+SHIFT+数字
- B、CTRL+BACKSPACE+数字
- C、CTRL+ALT+SHIFT+数字
- D、CTRL+SHIFT+BACKSPACE+数字

T31X0003 在跟踪短消息中心各模块的接口时，如果发送或者接受成功，则观察应答消息的消息头，STATUS字段的值应该是：（ ）

- A、-1
- B、0
- C、1
- D、255

T31X0004 在安装SERVERSELECTOR双机系统时，正常情况下需要（ ）个IP地址。

- A、2
- B、4
- C、6
- D、7

T31X0005 配置台在配置数据后，若发送时出现104的错误消息代码，表明：（ ）

- A、发送超时
- B、共享目录Icdconfig目录下的配置文件不可写
- C、网络故障
- D、配置项有误

T31X0006 短消息中心的帐号存放在：（ ）

- A、SMCAPLOCAL.INI
- B、SMSCCONFIG.INI
- C、ROUTE.DAT
- D、ACOUNT.DAT

T31X0007 PROXY数据库代理服务器在运行后能够看到的代理的数据源由（ ）配置生成。

- A、BDE数据库引擎
- B、ODBC
- C、ICD管理系统的配置台
- D、ICD管理系统的监控台

T31X0008 ICD系统的数据库访问代理使用的ODBC 运行在（ ）的机器上配置。

- A、主用CCS
- B、备用CCS
- C、PROXY
- D、IVR

T31X0009 MT SERVER所使用的端口为：

- A、5016
- B、5018
- C、7017
- D、7800

T31X0010 ICD系统下使用多个VP台时将常用提示音存放在文件服务器的（ ）目录下。

- A、1000
- B、VOICE
- C、IS\NOTES
- D、ICD

T31X0011 CCS启动时读取的配置文件为（ ）。

- A、CCS. INI
- B、ICD. INI
- C、CCC、INI
- D、ICDCONFIG. INI

T31X0012 ICDCONFIG目录为平台运行时所需配置文件的共享存放路径，以下文件中哪一个不属于平台配置文件（ ）。

- A、CCS. INI
- B、ICD. INI
- C、USER. DAT
- D、VP. INI

T31X0013 流程 文件存放的为置（ ）。

- A、共享目录ICDCONFIG
- B、共享目录SERVICE
- C、共享目录CCS
- D、共享目录GSL

T31X0014 对于由ICD平台支撑的智能业务，在排队机数据管理的排队机业务设定必须将业务类型设定为（ ），才能保证系统正常运行。

- A、ACD
- B、ICD
- C、INTESS
- D、AP

T31X0016 察看短消息系统运行负荷情况，一般需要检查的项目有（ ）

- A、通过WS观察排队机MPU板的CPU占用率；
- B、监视短消息调度中心服务器CPU占用率、MEM使用率；
- C、察看短消息调度中心暂缓的短消息实体数、短消息数；
- D、查询短消息中心数据库空间使用情况

T31X0017 减少暂缓短消息实体对短消息系统性能的影响的方法有（ ）

- A、合理设置业务接入码的OCOS、TCOS值，建议取值在 3 万以下；
- B、将用户不在服务区、内存溢出等量比较大的错误调度间隔扩大；
- C、严重情况下和局方沟通后建议将所有重发时间间隔修改为 0；
- D、紧急情况下可以通过重新启动SMCAPP来彻底删除短消息实体。

T31X0018 IVR在启动后能够显示加载的流程文件和连接CCS的状态，下面关于IVR描述正确的是（ ）。

- A、IVR只能加载一个流程
- B、IVR可以加载多个流程
- C、IVR可以执行流程文件，收集用户拨号信息
- D、IVR系统可以向用户报音，不需要配合其它部分工作

T31X0019 ICD系统IVR、CCS、PROXY运行时使用配置文件放在（ ）目录下。

- A、主用CCS的共享目录ICDCONFIG
- B、备用CCS 的共享目录ICDCONFIG
- C、主用CCS的共享目录SERVICE
- D、备用CCS 的共享目录SERVICE

T31X0021 信息平台业务模块目录下smsconfig的配置[ServiceType]字段中配置内容正确的是：（ ）

- A、RemoteAddr= 信息平台IP 时延 信息平台端口号
- B、RemoteAccount=帐号
- C、RemotePassword=密码
- D、Title=业务程序运行时标题

T31X0022 1258秘书台系统参数需配置如下参数：（ ）

- A、配置主备用CCS服务器IP地址
- B、配置应用服务器IP地址
- C、配置短消息中心和代理服务器IP地址
- D、选择正确的APC卡类型

T31X0023 短消息中心号码需要在哪些模块配置。（ ）

- A、AgentSvr
- B、短消息中心
- C、网关
- D、手机终端

T31X0024 如果实现查询标题新闻的方法是：XW 02 发送：78000，那么需要做的相应配置如下：（ ）

- A、在短消息调度中心维测台上添加到信息平台的路由：被叫为：78000、账号为：SmCIF\_R、消息类型：缺省
- B、通过DEMO在短消息调度中心数据库中添加用户78000，OCOS、TCOS值设置为：20000
- C、在信息平台维测台上对新闻账号添加接入地址：78000XW
- D、修改C:\Program Files\HUAWEI\SmService\Pars...\News中AccessCode=78000XW

T31X0025 关于股票转换机安装配置正确的是：（ ）

- A、考虑到股票数据实时刷新，股票转换机程序必须单独运行在一台NT WORKSTATION 机器上
- B、安装股票转换机前须创建两个目录，一个目录用于股票信息源存放目录，另一个目录用于股票数据转换中转
- C、股票转换机实现机制是先将股票信息从源目录拷贝到中转目录，然后将中转目录下的股票信

息倒入数据库sms\_stock

D、通过股票转换机运行界面配置对话框设定的配置信息实时保存在股票转换程序同目录下stockconfig.ini中

T31X0026 CTI\_SERVER运行之后，与其通信的MEM板状态，即在界面上看到的“MEM State”可能出现哪几种状态？（ ）

- A、MAIN
- B、BACK
- C、CONNECT
- D、DISCONNECTED

T31X0027 安装、调试1259业务：（ ）

- A、将1259流程拷贝到CCS服务器上SERVICE目录下
- B、将SMEIDLL.DLL、SMEIDLL.INI拷贝到IVR运行程序目录下
- C、在短消息维测台上给IVR创建一个账号（例如：vp）
- D、修改SMEIDLL.INI中相应的配置数据

T32X0001 用户收到重复短消息的可能原因是：（ ）

- A、用户所在的MSC到短消息中心没有路由或路由数据错误
- B、用户所在的HLR到短消息中心没有路由或路由数据错误
- C、用户漫游地的HLR到短消息中心没有路由或路由数据错误
- D、短消息中心到用户所在的MSC的路由数据错误

T32X0002 ICD平台和排队机之间通信是通过（ ）进行的，若通信出现中断，排队机的MEM板将出现告警。

- A、CTI-SERVER
- B、ICDCOMM
- C、CCS
- D、PROXY

T32X0003 当短消息中心的内存中有一条短消息处于无法下发状态时，产生的实体数为：

- A、0
- B、1
- C、2
- D、4

T32X0004 配置台登录时弹出“与CCS连接失败”错误消息，产生的原因可能（ ）。

- A、CCS异常
- B、MMP配置精灵配置信息不正确，如描述与CCS连接的机器名不一致
- C、CCS停止运行
- D、ICDCONFIG目录共享权限所致

T32X0005 排队机MEM板是实现排队机和计算机网络之间连接的唯一接口，当MEM板出现主备板异常时，可能由（ ）引起。

- A、MEM数据配置表没有配置
- B、CTI\_SERVER配置精灵与MEM数据配置表数据不一致
- C、CTI\_SERVER没有运行
- D、MEM板硬件故障

T32X0006 某秘书台座席（能够接来话）将来话应答方式选择为人工应答，起初系统能够正常分配来话，但后来话务员反映系统出了问题，不能接收来话，请分析一下原因（ ）。

- A、系统出了问题，导致话务分配错误。

- B、由于话务员将应答方式设置为自动（改为人工）应答，可能因其没有及时应答被系统锁定。
- C、若被系统锁定，只有重新签入排队机，才能正常分配来话。
- D、若话务员没有及时接进来话，系统锁定此座席，同时释放用户的呼叫。

T32X0007 配置台在登录连接平台数据库时出现长时间等待，并且提示连接数据库失败信息，产生原因可能是（ ）。

- A、配置台的配置精灵存在问题
- B、由PROXY代理数据访问引起
- C、SQL SERVER的用户管理问题，可能相应用户的密码被修改
- D、ODBC数据源配置问题

T33X0001 InfoX网关目前能够支持的协议有（ ）

- A、cmpp协议
- B、smpp协议
- C、点对点短消息网间互通协议V1.2
- D、empp协议

T33X0002 SMPP协议中对用户操作的命令有（ ）

- A、add\_sub
- B、del\_sub
- C、query\_sub
- D、mod\_sub

T33X0003 SMPP协议的消息头中必须包括以下字段（ ）

- A、Command\_Length
- B、Comand\_ID
- C、Command\_status
- D、Sequence\_No

T33X0004 根据点对点网间互通协议，互连网关之间采用简化的长连接方式，连接的端口号为（ ）

- A、7930
- B、7890
- C、7920
- D、7910

T33X0005 在SMPP协议的submit\_sm消息中，registered\_delivery\_flag=( )，表示此短消息到达最后的目的地后，需要转发状态报告

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

T33X0006 在SMPP协议的deliver\_sm消息中，esm\_class=( )，表示该条消息是一条状态报告

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

T33X0007 在SMPP协议或CMPP协议的提交消息中，表示要求短消息中心（或下一级网关）返回状态报告的registered\_delivery\_flag字段（CMPP协议中是Registered\_Delivery字段）应该填写为（ ）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

T33X0008 在CMPP协议的CMPP\_FWD消息用于网关之间消息的前转，其MSG\_FWD\_TYPE字段表示前转消息类型，前转消息类型有以下几种（ ）

- A、MT前转
- B、MO前转
- C、状态报告
- D、不前转

T33X0009 点对点网间互通协议的FORWARD消息用于移动联通网关之间消息的前转，其MSG\_FWD\_TYPE字段表示前转消息类型，前转消息类型有以下几种（ ）

- A、MT前转
- B、MO前转
- C、状态报告
- D、不前转

## 填空

T30T0040 USSD支持PHASEI、PHASEII、PHASEIII+，对于PHASEII版本下的特性有{ }、{ }、{ }、{ }

T30T0041 我司 1 1 8 固网短消息系统结构由：FSK接入服务器、{ }、{ }、以及AAA服务器等组成，其中我司的FSK接入服务器由：{ }、{ }、{ }、{ }组成。固网短消息终端的数据传输上行使用{ }，下行采用{ }？

T30T0042 AAA服务器实现的功能{ }，{ }，{ }。

T30T0043 短消息2.8系统的BPS报表系统处理过程：

{ }，  
{ }{ }。

T30T0044 短消息系统与扩展短消息实体之间通讯一般采用{ }P协议。

T30T0045 用户开通短消息/语音邮箱业务，除了在短消息/语音邮箱系统中登记外，还需要在{ }中开通相应 { }{ }业务。

T30T0046 对于呼叫前转到短消息人工秘书服务系统中的呼叫，要求IAI的附加地址信息中填充{ }

T30T0047 短消息中心平台由两部分组成，一个是{ }，另一个是短消息调度部分。

T30T0048 短消息的三种重发机制： Alert\_SC 触发短消息，  
{ }。Alert\_SC是由{ }发送到短消息中心的。

T30T0053 短消息调度中心实现：{ }，{ }，{ }，{ }，  
{ }，{ }等基本功能。

T30T0056 M900/M1800 INtess-SMAXII短消息综合信息服务系统可实现{ }、{ }、{ }等业务。

T30T0058 M900/M1800 INtess-SMAXII短消息秘书服务系统中坐席台具有 { }、{ }、{ }、{ }等基本呼叫接续功能。

T30T0059 点到点短消息中心是通过{ } 和GSM网络中{ } 和{ }相连接。



10、infox 综合网关相对于信息平台新增加的功能

11、请说明 MNRF 和 MCEF 标记的英文全称和含义。

答案：

12、描述短消息路由表的概念及配置。

答案：

13、描述 OCOS、TCOS、TON、NPI 的意义。

答案：

14、短消息中心三个基本维护工具及维护功能。

答案：

15、日常维护中需要检查的系统负荷有。

答案：

16、单描述短消息调度中心缺省有效期、最大有效期、主叫有效期的含义及相互关系。（4分）

答案：