

增值特服-短消息

选择

T30X0001 短消息中心目前支持的虚拟短消息中心数量为：（ ）

- A、2
- B、32
- C、128
- D、256

T30X0002 一个用户提交短消息到短消息中心时的鉴权顺序是：（ ）

- A、用户鉴权、号段鉴权、PPS路由表
- B、用户鉴权、PPS路由表、号段鉴权
- C、PPS路由表、号段鉴权、用户鉴权
- D、PPS路由表、用户鉴权、号段鉴权

T30X0003 Infox平台MSGSTORE模块的作用是：（ ）

- A、存储话单
- B、写话单
- C、写数据库
- D、存储转发

T30X0004 A用户（使用短消息中心A1）发送短消息给B用户（使用短消息中心B1），下面描述正确的是：（ ）

- A、由短消息中心A1将短消息转移到短消息中心B1，然后由B1下发给B用户
- B、由短消息中心A1经B用户归属的HLR转发给B用户
- C、由短消息中心A1下发给B用户
- D、由A用户提交到短消息中心B1，然后由短消息中心B1下发给用户B

T30X0005 短消息中心2.8版本每秒钟可以处理的消息数量是：

- A、300
- B、600
- C、1200
- D、2400

T30X0006 消息从网关排队机送到短消息中心的过程中最先由（ ）处理。

- A、CTI Server
- B、MTI Server
- C、MAP Server
- D、MT server

T30X0007 ScheduleDaemon实现循环日程安排，以下描述正确的是：（ ）

- A、ScheduleDaemon 在秘书台提交循环日程安排需求时，将所有日程安排短消息提交到短消息中心
- B、ScheduleDaemon每日定时扫描数据库，将需要在当日发送的循环日程安排短消息提交到短消息中心
- C、秘书台系统每日定时将循环日程安排通知ScheduleDaemon，然后由ScheduleDaemon提交短消

息到短消息中心

D、以上都不对

T30X0008 ICD平台各软件模块之间是通过（ ）进行通信的，无论以任何方式退出此通信组件将给系统带来危险。

A、ICDCOMM

B、DCOM

C、PROXY

D、CTI_SERVER

T30X0009 在PLMN网络中的NSS子系统，短消息业务是通过（ ）进行信息传递得。

A、话音信道

B、SS#7信令信道

C、数据网传输

D、无线寻呼信道

T30X0010 短消息业务被（ ）所承载。

A、TUP

B、ISUP

C、MAP

D、SCCP

T30X0011 所有的暂时未下发的短消息都存储在（ ）内。

A、SMS G/IW MSC

B、HLR

C、短消息调度中心

D、VLR

T30X0012 我司短消息中心对外提供的业务接口是（ ）协议。

A、SMPP

B、ETSI

C、DCOM

D、SMEI

T30X0015 短消息秘书台连接秘书台数据库的模块是：（ ）

A、短消息调度中心；

B、CCS；

C、代理服务器；

D、应用服务器；

T30X0016 要实现MO、MT业务GT码转换表中至少需设定几条数据。（ ）

A、1

B、2

C、3

D、4

T30X0017 短消息维测台安装时需要修改SMC_MT.INI，以下描述正确的是：（ ）

A、必须修改连接短消息中心的端口号

B、必须修改短消息中心的IP地址

C、必须修改连接短消息中心的时延

D、不需要修改

T30X0018 短消息中心发送MT消息前需要获得向手机发送短消息的路由信息，获取路由信息的地址是：（ ）

- A、手机当前漫游地的MSC
- B、手机当前漫游地的HLR
- C、手机归属地的VLR
- D、手机归属地的HLR

T30X0019 关于短消息信息平台，以下描述正确的是：（ ）

- A、各业务模块共用一个配置文件
- B、各业务模块共用一个转换程序
- C、各业务模块使用单独的配置文件
- D、各业务模块使用单独的转换程序

T30X0020 秘书台坐席安装时需要配置坐席功能，以下描述正确的是：（ ）

- A、以任意工号在秘书台中按‘ALT’+‘SHIFT’+‘BKSP’，然后进行配置
- B、以任意工号进入秘书台，选择‘配置’按钮，显示配置窗口后，‘ALT’+‘SHIFT’+‘BKSP’，然后进行配置。
- C、以工号‘9999’密码‘opradmin’进入秘书台，选择‘配置’按钮，显示配置窗口后，‘ALT’+‘SHIFT’+‘BKSP’，然后进行配置。
- D、以工号‘9999’密码‘opradmin’进入秘书台，同时按‘ALT’+‘SHIFT’+‘BKSP’，然后进行配置。

T30X0021 我司短消息调度中心对外SMPP接口的端口号为：（ ）

- A、7000
- B、2000
- C、5016
- D、5018

T30X0022 短消息秘书服务系统可以提供的功能有：（ ）

- A、机主秘书服务
- B、查询/删除/替换/重发短消息
- C、质检录音
- D、信息定制

T30X0023 HLR向短消息中心提交ALERT-SC消息的条件有：（ ）

- A、因用户缺席导致HLR中已经置位的手机开机时；
- B、因手机内存溢出导致HLR中已经置位的手机内存可用时；
- C、手机发起呼叫时；
- D、如果目的手机在HLR中已经置位，下发高优先级消息给该手机成功后

T30X0024 在SMPP协议中，属于ESME向SMSC的消息有：（ ）

- A、submit_sm
- B、enquire_link
- C、deliver_sm
- D、query_sm

T30X0025 我司短消息中心向移动公司短消息监控中心提供的短消息记录文件的必须提供的内容有：（ ）

- A、主叫号码
- B、被叫号码
- C、短消息中心号码
- D、接收与发送的时间

T30X0026 短消息中心需要向移动公司的上级网管提供信息有：（ ）

- A、配置信息
- B、性能数据
- C、告警信息
- D、原始话单

T30X0027 目前在短消息中心维测服务器上可以维护的功能模块有：（ ）

- A、MTI SERVER
- B、MAP SERVER
- C、SMC
- D、CTI SERVER

T30X0028 以下说法正确的是：（ ）

- A、中文短消息的长度是160个字符
- B、中文短消息的长度是160个字符
- C、英文短消息的长度是160个字符
- D、英文短消息长度是80个字符

T30X0029 排队机与MSC对接NO7时需和对端局交换的数据信息有：（ ）

- A、本端OPC、对端局DPC
- B、信令链路使用的PCM、时隙
- C、信令链路编码SLC
- D、寻址方式

T30X0030 话单文件的分割方式有：（ ）

- A、定时分割
- B、定长分割
- C、同时实现定时和定长分割
- D、其他方式

T30X0031 短消息调度中心的功能有：（ ）

- A、短消息的存贮转发、路由转发功能
- B、MAP信令处理功能
- C、短消息调度重发功能
- D、维护管理用户管理

T30X0032 用户在M900/M1800 INtess-SMAXII短消息中心开通点对点短消息业务前需要在用户归属的HLR激活（ ）业务。

- A、电信业务21
- B、电信业务22
- C、电信业务23
- D、CFB呼叫补充业务

T30X0033 信息服务平台调度中心的功能有：（ ）

- A、提供与短消息调度中心连接的标准SMPP接口
- B、挂接业务模块的能力
- C、消息的路由分发功能
- D、账号管理、用户管理功能

T30X0034 DEMO的功能有：（ ）

- A、模拟手机提交消息到短消息调度中心

- B、进行用户数据管理，开户、销户、修改用户
- C、模拟业务程序接受短消息调度中心下发的消息
- D、灵活选择SMEI、SMPP协议，可进行消息包内字段设置

T30X0035 INtess客服平台中VP台主要可以用来实现的功能（ ）

- A、录音
- B、放音
- C、监听
- D、收号

T30X0036 短消息业务信令流程有如下几类：（ ）

- A、前转短消息/前转确认 (VMSC→MSC; MSC→VMSC)
- B、发短消息路由信息 (MSC→HLR)
- C、置消息等待数据/确认消息 (MSC→HLR)，HLR发现用户不在时，置位等待，并在MSC中设标志
- D、注意MS出现，当MSC发现新出现的MS的消息等待时，VLR→HLR，通知SC，发起短消息

T30X0037 排队机的（ ）单板提供10M的接口与平台建立无缝连接，实现排队机和计算机之间的通信。

- A、DTM
- B、NO7
- C、MEM
- D、ASL

T30X0038 短消息系统在实现MO、MT业务过程中涉及到信令部分有：

- A、MTP
- B、TCAP
- C、MAP
- D、SCCP

T30X0041 在账号Gateway下手工创建接口的参数正确的是：（ ）

- A、通信类型：TCP/IP协议。
- B、通信类型：ICDCOMM协议。
- C、编码类型：内部协议。
- D、编码类型：网关协议。

T30X0043 处理短消息问题的一般方法（ ）

- A、接到用户投诉后必须记录收发消息异常的主被叫号码，以及问题发生的地理位置，初步判断是个别手机问题、一个号段或某个MSC范围出问题、还是系统瘫痪；
- B、个别手机问题，那么检查手机的设置、察看短消息维测台，检查MO、MT统计话单等方法来判断问题发生的原因并解决；
- C、利用DEMO或维测台模拟MO、MT过程来判断问题所在；
- D、与手机所在的MSC、所属的HLR、信令转接的信令转接点（HSTP、LSTP、GMSC等）的维护人员交流，询问对方设备是否有升级、是否修改了数据，检查双方的信令路由数据是否正确，必要时在端局跟踪信令来判断问题的原因。

T30X0044 HLR向短消息中心提交ALERT-SC消息的条件有：（ ）

- A、因用户缺席导致HLR中已经置位的手机开机时；
- B、因手机内存溢出导致HLR中已经置位的手机内存可用时；
- C、手机发起呼叫时；
- D、如果目的手机在HLR中已经置位，下发高优先级消息给该手机成功后；

T30X0045 短消息中心返回的状态报告消息区别于普通短消息的字段为ESM-CLASS，请问在状态报告消息中该字段的值是（ ）。

- A、 3
- B、 2
- C、 4
- D、 0

T30X0046 目前我司短消息中心完全支持SMPP3版本，暂不支持SMPP4版本，那么对于ESME提交的消息中时间的格式，我们系统支持：（ ）

- A、相对时间格式
- B、绝对时间格式
- C、都支持
- D、都不支持

T31X0001 对于应用服务器，安装完成后必须首先运行一次才能产生DCOM对象MobileAppObject。配置此对象属性的标识时，应该选择：（ ）

- A、交互式用户
- B、启动用户
- C、指定用户，并输入用户名及密码
- D、系统帐号（只提供服务）

T31X0002 短消息中心各功能模块的热键是：（ ）

- A、CTRL+SHIFT+数字
- B、CTRL+BACKSPACE+数字
- C、CTRL+ALT+SHIFT+数字
- D、CTRL+SHIFT+BACKSPACE+数字

T31X0003 在跟踪短消息中心各模块的接口时，如果发送或者接受成功，则观察应答消息的消息头，STATUS字段的值应该是：（ ）

- A、-1
- B、0
- C、1
- D、255

T31X0004 在安装SERVERSELECTOR双机系统时，正常情况下需要（ ）个IP地址。

- A、 2
- B、 4
- C、 6
- D、 7

T31X0005 配置台在配置数据后，若发送时出现104的错误消息代码，表明：（ ）

- A、发送超时
- B、共享目录Icdconfig目录下的配置文件不可写
- C、网络故障
- D、配置项有误

T31X0006 短消息中心的帐号存放在：（ ）

- A、SMCAPLOCAL. INI
- B、SMSCCONFIG. INI
- C、ROUTE. DAT
- D、ACOUNT. DAT

T31X0007 PROXY数据库代理服务器在运行后能够看到的代理的数据源由（ ）配置生成。

- A、BDE数据库引擎
- B、ODBC
- C、ICD管理系统的配置台
- D、ICD管理系统的监控台

T31X0008 ICD系统的数据库访问代理使用的ODBC 运行在（ ）的机器上配置。

- A、主用CCS
- B、备用CCS
- C、PROXY
- D、IVR

T31X0009 MT SERVER所使用的端口为：

- A、5016
- B、5018
- C、7017
- D、7800

T31X0010 ICD系统下使用多个VP台时将常用提示音存放在文件服务器的（ ）目录下。

- A、1000
- B、VOICE
- C、IS\NOTES
- D、ICD

T31X0011 CCS启动时读取的配置文件为（ ）。

- A、CCS. INI
- B、ICD. INI
- C、CCC、INI
- D、ICDCONFIG. INI

T31X0012 ICDCONFIG目录为平台运行时所需配置文件的共享存放路径，以下文件中哪一个不属于平台配置文件（ ）。

- A、CCS. INI
- B、ICD. INI
- C、USER. DAT
- D、VP. INI

T31X0013 流程 文件存放的为置（ ）。

- A、共享目录ICDCONFIG
- B、共享目录SERVICE
- C、共享目录CCS
- D、共享目录GSL

T31X0014 对于由ICD平台支撑的智能业务，在排队机数据管理的排队机业务设定必须将业务类型设定为（ ），才能保证系统正常运行。

- A、ACD
- B、ICD
- C、INTESS
- D、AP

T31X0016 察看短消息系统运行负荷情况，一般需要检查的项目有（ ）

- A、通过WS观察排队机MPU板的CPU占用率；
- B、监视短消息调度中心服务器CPU占用率、MEM使用率；
- C、察看短消息调度中心暂缓的短消息实体数、短消息数；
- D、查询短消息中心数据库空间使用情况

T31X0017 减少暂缓短消息实体对短消息系统性能的影响的方法有（ ）

- A、合理设置业务接入码的OCOS、TCOS值，建议取值在 3 万以下；
- B、将用户不在服务区、内存溢出等量比较大的错误调度间隔扩大；
- C、严重情况下和局方沟通后建议将所有重发时间间隔修改为 0 ；
- D、紧急情况下可以通过重新启动SMCAPP来彻底删除短消息实体。

T31X0018 IVR在启动后能够显示加载的流程文件和连接CCS的状态，下面关于IVR描述正确的是（ ）。

- A、IVR只能加载一个流程
- B、IVR可以加载多个流程
- C、IVR可以执行流程文件，收集用户拨号信息
- D、IVR系统可以向用户报音，不需要配合其它部分工作

T31X0019 ICD系统IVR、CCS、PROXY运行时使用配置文件放在（ ）目录下。

- A、主用CCS的共享目录ICDCONFIG
- B、备用CCS 的共享目录ICDCONFIG
- C、主用CCS的共享目录SERVICE
- D、备用CCS 的共享目录SERVICE

T31X0021 信息平台业务模块目录下smsconfig的配置[ServiceType]字段中配置内容正确的是：（ ）

- A、RemoteAddr= 信息平台IP 时延 信息平台端口号
- B、RemoteAccount=帐号
- C、RemotePassword=密码
- D、Title=业务程序运行时标题

T31X0022 1258秘书台系统参数需配置如下参数：（ ）

- A、配置主备用CCS服务器IP地址
- B、配置应用服务器IP地址
- C、配置短消息中心和代理服务器IP地址
- D、选择正确的APC卡类型

T31X0023 短消息中心号码需要在哪些模块配置。（ ）

- A、AgentSvr
- B、短消息中心
- C、网关
- D、手机终端

T31X0024 如果要想实现查询标题新闻的方法是：XW 02 发送：78000，那么需要做的相应配置如下：（ ）

- A、在短消息调度中心维测台上添加到信息平台的路由：被叫为：78000、账号为：SmCIF_R、消息类型：缺省
- B、通过DEMO在短消息调度中心数据库中添加用户78000，OCOS、TCOS值设置为：20000
- C、在信息平台维测台上对新闻账号添加接入地址：78000XW
- D、修改C:\Program Files\HUAWEI\SmService\Pars...\News中AccessCode=78000XW

T31X0025 关于股票转换机安装配置正确的是：（ ）

- A、考虑到股票数据实时刷新，股票转换机程序必须单独运行在一台NT WORKSTATION 机器上
- B、安装股票转换机前须创建两个目录，一个目录用于股票信息源存放目录，另一个目录用于股票数据转换中转
- C、股票转换机实现机制是先将股票信息从源目录拷贝到中转目录，然后将中转目录下的股票信息倒入数据库sms_stock
- D、通过股票转换机运行界面配置对话框设定的配置信息实时保存在股票转换程序同目录下stockconfig.ini中

T31X0026 CTI_SERVER运行之后，与其通信的MEM板状态，即在界面上看到的“MEM State”可能出现哪几种状态？（ ）

- A、MAIN
- B、BACK
- C、CONNECT
- D、DISCONNECTED

T31X0027 安装、调试1259业务：（ ）

- A、将1259流程拷贝到CCS服务器上SERVICE目录下
- B、将SMEIDLL.DLL、SMEIDLL.INI拷贝到IVR运行程序目录下
- C、在短消息维测台上给IVR创建一个账号（例如：vp）
- D、修改SMEIDLL.INI中相应的配置数据

T32X0001 用户收到重复短消息的可能原因是：（ ）

- A、用户所在的MSC到短消息中心没有路由或路由数据错误
- B、用户所在的HLR到短消息中心没有路由或路由数据错误
- C、用户漫游地的HLR到短消息中心没有路由或路由数据错误
- D、短消息中心到用户所在的MSC的路由数据错误

T32X0002 ICD平台和排队机之间通信是通过（ ）进行的，若通信出现中断，排队机的MEM板将出现告警。

- A、CTI-SERVER
- B、ICDCOMM
- C、CCS
- D、PROXY

T32X0003 当短消息中心的内存中有一条短消息处于无法下发状态时，产生的实体数为：

- A、0
- B、1
- C、2
- D、4

T32X0004 配置台登录时弹出“与CCS连接失败”错误消息，产生的原因可能（ ）。

- A、CCS异常
- B、MMP配置精灵配置信息不正确，如描述与CCS连接的机器名不一致
- C、CCS停止运行
- D、ICDCONFIG目录共享权限所致

T32X0005 排队机MEM板是实现排队机和计算机网络之间连接的唯一接口，当MEM板出现主备板异常时，可能由（ ）引起。

- A、MEM数据配置表没有配置
- B、CTI_SERVER配置精灵与MEM数据配置表数据不一致

C、CTI_SERVER没有运行

D、MEM板硬件故障

T32X0006 某秘书台座席（能够接来话）将来话应答方式选择为人工应答，起初系统能够正常分配来话，但后来话务员反映系统出了问题，不能接收来话，请分析一下原因（ ）。

A、系统出了问题，导致话务分配错误。

B、由于话务员将应答方式设置为自动（改为人工）应答，可能因其没有及时应答被系统锁定。

C、若被系统锁定，只有重新签入排队机，才能正常分配来话。

D、若话务员没有及时接进来话，系统锁定此座席，同时释放用户的呼叫。

T32X0007 配置台在登录连接平台数据库时出现长时间等待，并且提示连接数据库失败信息，产生原因可能是（ ）。

A、配置台的配置精灵存在问题

B、由PROXY代理数据访问引起

C、SQL SERVER的用户管理问题，可能相应用户的密码被修改

D、ODBC数据源配置问题

T33X0001 InfoX网关目前能够支持的协议有（ ）

A、cmpp协议

B、smpp协议

C、点对点短消息网间互通协议V1.2

D、empp协议

T33X0002 SMPP协议中对用户操作的命令有（ ）

A、add_sub

B、del_sub

C、query_sub

D、mod_sub

T33X0003 SMPP协议的消息头中必须包括以下字段（ ）

A、Command_Length

B、Comand_ID

C、Command_status

D、Sequence_No

T33X0004 根据点对点网间互通协议，互连网关之间采用简化的长连接方式，连接的端口号为（ ）

A、7930

B、7890

C、7920

D、7910

T33X0005 在SMPP协议的submit_sm消息中，registered_delivery_flag=()，表示此短消息到达最后的目的地后，需要转发状态报告

A、1

B、2

C、3

D、4

T33X0006 在SMPP协议的deliver_sm消息中，esm_class=()，表示该条消息是一条状态报告

A、1

B、2

C、3

D、4

T33X0007 在SMPP协议或CMPP协议的提交消息中，表示要求短消息中心（或下一级网关）返回状态报告的registered_delivery_flag字段（CMPP协议中是Registered_Delivery字段）应该填写为（ ）

A、1

B、2

C、3

D、4

T33X0008 在CMPP协议的CMPP_FWD消息用于网关之间消息的前转，其MSG_FWD_TYPE字段表示前转消息类型，前转消息类型有以下几种（ ）

A、MT前转

B、MO前转

C、状态报告

D、不前转

T33X0009 点对点网间互通协议的FORWARD消息用于移动联通网关之间消息的前转，其MSG_FWD_TYPE字段表示前转消息类型，前转消息类型有以下几种（ ）

A、MT前转

B、MO前转

C、状态报告

D、不前转

判断

T30P0001 MAP SERVER与CTI SERVER之间的通讯是通过MT SERVER进行的。（ ）

T30P0002 短消息系统改为2.8版本中，对MAP层信令的处理是在排队机中完成的。（ ）

T30P0003 在网络侧和网关支持PHASE2的时候，短消息中心支持长短消息的转发，消息最大长度可以达到34304字节。（ ）

T30P0004 网关合设的组网方式是指网关部分位于MSC侧。（ ）

T30P0005 短消息调度中心就是短消息中心。（ ）

T30P0006 移动用户的信息是永久存在VLR中的。（ ）

A、对

B、错

T30P0007 ALERT_SC是由VLR发送到短消息中心的。（ ）

T30P0008 高优先级短消息优先于普通短消息发送。（ ）

T30P0009 短消息中心可和语音邮箱共用排队机，但不能共用ICD平台上的IVR等设备。（ ）

T30P0010 1258坐席软件通过Agent server与短消息中心连接，坐席与Agent server底层通信方式是sockets。（ ）

T30P0011 submit_sm是由短消息调度中心提交给信息平台的消息包。（ ）

T30P0012 1258秘书台通过ODBC连接数据库handset，1259自动流程1259通过BDE访问数据库handset。（ ）

T30P0013 华为公司信息平台提供话单服务器，话单服务器产生的话单文件可以实现两种分割方式，一种是按文件大小来分割，一种是按照时间间隔来分割。（ ）

T30P0014 网上短消息通过AGENT SERVER与短消息中心或信息平台连接，与业务中心连接的用户名为asvr/口令为空，协议类型选SMPP，端口号应填5016（短消息调度中心）、5018（信息平台）。（ ）

T30P0015 利用维测台的接口协议跟踪功能可以同时跟踪信息平台与短消息中心、业务模块的消息包，结合SMPP协议内容基本可以判断问题发生在哪个模块。（ ）

T30P0016 由于信息转换机是将DBF格式的源数据转换到华为信息平台业务数据库sms_news中，所以需配置两类ODBC数据源，一类是访问VISUAL FOXPRO的DBF数据源，如weathersour；另一类是访问SQL SERVER中数据库sms_news，如sqlweather。（ ）

T30P0017 短消息网关是短消息系统和GSM网络连接的接口。在GSM网络中HLR和MSC与短消息网关有信令交互的关系，本地的MSC和HLR与短消息网关通过中继线直接相连，而外地的MSC和HLR则通过STP(信令转接点,在七号信令网上负责信令路由和转发)和短消息网关进行信令交互。（ ）

T30P0018 在短消息信令寻址方式中，如果采用DPC+SSN寻址方式，那么被叫GT值与被叫DPC值都是指同一个网元设备（比如MSC、HLR）。（ ）

T30P0020 判断：多条短消息下发可以降低七号信令网络的流量。

T30P0023 短消息调度中心的日志文件是SMCAPP.LOG。

T30P0025 我们公司的短消息系统无法由WEB发送短消息。

T30P0026 短消息中心的No.7信令寻址方式和MSC或HLR的配置一定要相同。

T30P0027 当网络侧支持PHASE 2的时候，短消息中心能够按照多条短消息的方式向用户转发即当需向同一个用户发送多条短消息时，网关MSC只向HLR取一次路由信息，在发送期间保持与MSC的对话连接，降低七号信令网络的负载。

T30P0028 所有的暂时未下发的短消息都存储在短消息中心。

T30P0029 短消息业务被MAP信令所承载。

T30P0030 只有当网络侧和SMS G/IW MSC均支持PHASE 2+ 的时候，短消息中心才支持长的短消息的转发。

T30P0031 INFOX网关的帐号鉴权方式有：发送服务鉴权和接收服务鉴权，每种鉴权分为主叫鉴权和被叫鉴权，主、被叫鉴权中又有号段鉴权和用户鉴权其两种方式。

T30P0032 在INFOX综合网关维测台上添加帐号的过程中，有一项参数为IP地址，一般可以不填，表示对客户端的IP地址不作限制，如果填写了IP地址，则只有该IP地址的客户端才能通过该帐号登录到INFOX综合网关。

T30P0033 在INFOX综合网关的smsconfig.ini的配置中有一项配置为IsExchangeGWFlag，如果该配置为1表明该网关为互联网关。（ ）

T30P0034 INFOX综合网关可以动态加载错误提示和费率表。（ ）

T30P0035 INFOX综合网关的维测台登录到网关有两种方式，一种是直接登录到网关，连接参数为网关的IP地址加上端口号2000，一种是连接MTSERVER，连接参数是MTSERVER的IP地址加上端口号7800。（ ）

T30P0036 点对点网间互通协议中，FORWARD消息的Msg_Fwd_Type表示前转的消息类型，只有三种取值，0：MT前转；1：MO前转， 2：状态报告（ ）

T30P0037 cmpp协议中msg_id由SP侧网关产生，在异步方式下SP根据请求和应答消息的流水号一致性就可得到Submit消息的Msg_ID。

T30P0038 CMPP协议中，如果是cmpp_submit消息，Registered_Delivery=1，表示要状态报告，Registered_Delivery=2表示产生SMC话单（如收取包月费话单），如果是cmpp_deliver消息，Registered_Delivery=1表示该消息是状态报告。（ ）

T30P0039 点对点网间互通协议中的FORWARD消息的 Registered_Delivery表示是否需要状态报告，该字段固定填写1，否则网关不能确认消息是否发送成功与否。（ ）

T30P0040 点对点网间互联协议中的状态报告的Msg_id与原FORWARD消息的Msg_id相同,源网关根据Msg_id来匹配FORWARD消息,根据状态报告来确认该消息是否发送成功,写相应的话单。()

T30P0041 在移动手机向联通手机发起一条点对点短消息后,如果手机上设置要状态报告,并且接收到了短消息已发送成功的状态报告,表明消息已经成功的送到了目的手机。()

T30P0042 全球通梦网业务、神州行梦网业务收取包月费的消息只是发生在SP与源网关或目的网关及SCP之间,不会发送消息给短消息中心。()

T30P0043 INFOX综合网关smsconfig.ini的配置参数CheckSPID=1表示对每个CMPP_SUBMIT消息包,检查其sp_id向是否与帐号配置的设备代码向一致,如果不一致则网关回应错误的应答。()

T30P0044 infox综合网关有非常完善的协议跟踪功能,能够对接口实施跟踪、解析协议包的内容、保存跟踪消息并能够对载入保存的跟踪消息进行分析。()

T31P0001 网关的接入码设置要与系统接入码一致,这样才能使被叫号码与流程相对应。()

T31P0002 在短消息中心维测台中可以针对某一特定用户进行信令跟踪。()

T31P0003 秘书台坐席使用CCCBAR接续时需要在CCCBAR中配置业务后才能显示主叫号码。()

T31P0004 短消息中心的默认帐号SA也可以删除。()

T31P0005 帐号的调度方式可以设置为存储转发、数据报模式、交互模式。()

T31P0006 预定义短消息是给1259使用的。()

T31P0007 虚拟短消息中心可以在短消息中心维测台上设置,同时还必须在排队机的GT码转换表中进行设置。()

T31P0008 心跳网卡的IP只要符合IP地址规范就可以随意设置,但最好不要与现网在同一个网段。()

T31P0009 一个维测台只能对一个短消息中心进行维护。()

T31P0010 启动代理服务器后,配置ASvr运行参数2,其中各参数分别是短消息调度中心或信息平台的IP、端口号、连接时延。()

T31P0011 信息服务系统维测台可添加的帐号数与接口数没有限制。()

T31P0012 在短消息维测台的路由表中添加一条到Gateway路由数据,目的在于短消息调度中心转发的消息由账号Gateway送到网关。()

T31P0013 状态报告是一条短消息。()

T31P0014 信息服务系统维测台看到的SmcIF_S接口,用来向短讯调度中心发送消息。()

T31P0015 在排队机数管的SCCP子系统表数据设定中,HLR的SSN为: 08, MSC的SSN为: 07; VLR的SSN为: 06; STP的SSN为: 01。()

T31P0016 在排队机数据管理的中继电路表中作为信令链路的电路状态应选择为不可用。()

T31P0017 在ICD平台中技能是针对坐席而言,由技能组合成队列,CCS根据话务员的技能情况分配呼叫。()

T31P0018 ICD平台配置台中基本配置管理配置内系统主叫号码是坐席呼出时带的主叫号码。()

T31P0019 在1258坐席上给某用户可以添加任意个日程安排。()

T31P0020 1259自动业务中预定义短消息的内容保存在数据库handset中。()

T31P0021 在排队机数据管理的SCCP目的信令点表中数据记录条数应比MTP目的信令表数据多一条,即本局信令数据。()

T31P0022 在ICD平台配置台的队列参数配置中最大呼叫保持数目应小于话务员上班人数。()

T31P0023 1259流程通过PROXY访问数据库handset,所以需要在ICD配置台上配置handset的数据源,数据源名为smc。()

- T31P0024 ICD配置台中被叫号码必须和排队机业务属性表中的接入码保持一致。
- T31P0025 在ICD配置台中，1259流程的IVR接入码只能配置为1259。（ ）
- T31P0026 DEMO通过SMPP协议与信息平台连接时，那么端口号应填写5016。（ ）
- T31P0027 修改C:\Program Files\HUAWEI\SmService\SmsApp目录下smsconfig.ini中[DataSrc0]字段的相关数据以实现信息平台访问数据库sms_db。（ ）
- T31P0028 短消息中心的定时重发机制是通过维测台上延时参数的值来决定消息重发间隔，所以对于各种情况的延时越短越好。（ ）
- T31P0029 短消息调度中心对于错误的级别提供了临时错误、严重错误、未知错误，为了提高消息的最终成功率，对于所有的错误都应该设置为临时错误。（ ）
- T31P0030 第一次运行短消息维测台登录短消息调度中心的用户名为sa，口令为空。（ ）
- T31P0031 状态报告消息是一条MT消息，所以状态报告消息也写话单文件。（ ）
- T31P0032 秘书台提交消息给短消息调度中心后无论成功或失败都将消息写到秘书服务系统数据库中，所以在秘书台上查询短消息状态就是查询秘书服务系统数据库。（ ）
- T31P0033 在我司短消息中心与信息平台联调过程中，短消息调度中心与信息平台上都需要添加两个账号（比如SmCIF_R、SmCIF_S），因此要求账号名称和密码必须完全一样。（ ）
- T31P0034 短消息中心提供虚拟短消息中心功能只需要在排队机的GT码转换表中增加相关数据即可。（ ）
- T32P0001 双机系统中参考IP 的作用是用来检测网络的通畅情况。（ ）
- T32P0002 数据库handset的BDE配置是否，看能否通过用户/口令为：handset/handset查看配置信息。（ ）
- T32P0004 1258秘书台在接续选项中应采用主叫释放来话、受理自动结束方式有利于提高坐席接通率。（ ）
- T32P0005 只要正确修改短消息维测台配置文件smc_mt.ini中关于短消息服务器的IP地址后，短消息维测台即可正常登录短消息调度中心。（ ）
- T33P0001 在SMPP协议中SMSC应该按照收到的请求顺序，给EMSE（扩展短消息实体）响应。但是ESME必须能够处理没有按顺序的响应。（ ）
- T33P0002 在SMPP协议中，扩展短消息实体（ESME，即SP）可以以发送或接收方式登陆短消息中心，而在CMPP协议中，则没有这种登陆方式之分，在同一个接口上能够收发消息 （ ）
- T33P0003 ESME和SMSC之间的请求应答消息可以是阻塞方式也可以是异步方式的。所以ESME可能在SMSC没有应答的情况下，发起多个请求到SMSC。（ ）
- T33P0004 SMPP协议中的消息的消息体可以为空，CMPP协议中的消息的消息体不能为空。（ ）
- T33P0005 互连网关前转的所有非状态报告消息均要求要状态报告，Registered_Delivery固定填写为1 （ ）
- T33P0006 在CMPP协议中Registered_Delivery填写为2，表示该条消息用于产生SMC控制话单，到SCP进行扣包月费，该条消息不发给目的终端 （ ）
- T33P0007 Infox网关可同时作为互连网关和梦网网关 （ ）
- T33P0008 Infox网关通过维测台可以配置到scp鉴权的PPS号段，也可以在维测台上动态加载不到SCP鉴权扣费的PPS号段表 （ ）
- T33P0009 Infox网关的一个帐号名称为my_test，然后用demo通过cmpp协议登录，发现始终登录失败，原因是my_test超过了6个字符，而cmpp协议规定的登录使用的sp_id最大为6个字符。（ ）
- T33P0010 Infox网关具有二级流控的功能，能够根据内存的占用率的多少来触发二级流控，可以根据每个帐号设定其忙时和闲时的流控值 （ ）
- T33P0011 Infox网关可以设定整个系统的接口总数，但不能对某个具体的帐号下的接口数进行

限制 ()

T33P0012 Infox网关维测台可以对smpp接口、cmpp接口和scp的接口(empp接口)都能够进行指定地址跟踪 ()

T33P0013 Infox网关维测台可以保存接口跟踪消息,并能够离线载入跟踪消息进行分析检查 ()

T33P0014 Infox网关不能为神州行的MO消息配置单独的费率表,神州行与全球通MO消息的费率表只能相同 ()

T33P0015 Infox网关具备黑名单的功能,在用户数据库中将用户信息表Sms_UserTable的对应一个用户的sServices项的特定配置为1,则此用户就不能发送和接收短消息 ()

填空

试题编码 题目

答案

T30T0001 一个小区广播系统最大支持{ }个BSC;小区广播短消息业务编码后每页消息长度为{ }个字节,最大页数是{ }页;在CDB配置文件中cdbcfg.ini中PublicIP为{ },PrivateIP为{ }。

T30T0002 处理短消息中心问题的三个维护工具是{ },{ },{ }。

T30T0003 在短消息的SCCP层信令的消息类型标签中62为对话开始,{ }为对话结束,{ }为对话继续,{ }为对话出错;ForwarMessage的操作码为{ },取路由消息的操作码是{ },用户不在服务区的错误码为{ }。

T30T0004 短消息调度中心的三种调度机制是{ },{ },{ }。

T30T0005 INFOX相对于信息平台新增加的主要功能有{ },{ },{ },{ },{ },{ }。

T30T0006 在PLMN网落中,SMS G/IW MSC MAP信令寻址主要有: { }寻址, { }寻址。

T30T0007 在短消息网关中,由于短消息一条信令原码平均为{ }个字节,NO.7板最多只能处理{ }字节左右的数据,满足不了短消息对信令处理的实际需要,所以短消息必须使用{ }板来处理信令。

T30T0009 短消息秘书台通过{ }实现对数据库{ }的访问,通过{ }实现与短消息调度中心的信息交互,所以对应的在维测台中必须增加一个名为{ }的帐号。

T30T0010 短消息中心平台由两部分组成,一个是{ }部分,另一个是{ }部分。

T30T0011 短消息系统与扩展短消息实体之间通讯一般采用{ }协议。

T30T0014 中文短消息采用{ }的编码方案。

T30T0015 在短消息中心的的路由配置涉及: { }, { }, { }, { };

T30T0016 系统单机正式使用时,必须要安装守护进程{ }。

T30T0017 维护的辅助工具有{ }, { }, 以及{ }等。

T30T0018 短消息是通过{ }有限长度的文本信息,信令网上允许传输的每条

T30T0019 点对点短消息业务包含：{ }业务（即电信业务22）和{ }业务（即电信业务21）。

T30T0020 M900/M1800 INTess-SMAXII短消息秘书服务系统是INTess智能平台上的具体业务，分为人工秘书台和自动秘书台，人工秘书台是在INTess智能平台的人工坐席上安装秘书台服务软件，由话务员为用户提供人工秘书服务，如{ }、{ }、{ }等基本服务，以？

T30T0021 短消息调度中心实现：{ }，{ }，{ }，{ }，{ }，{ }等基本功能。

T30T0022 秘书台的AgentServer接口：是AgentServer的客户端，通过{ }协议与AgergServer通讯，调用AgentServer提供的功能，实现短消息的{ }、{ }、{ }等功能。

T30T0023 秘书台的AppServer接口：是AppServer的客户端，通过{ }协议与AppServer通讯，调用AppServer提供的功能，{ }，实现{ }、{ }、{ }。

T30T0024 M900/M1800 INTess-SMAXII短消息综合信息服务系统可实现{ }、{ }、{ }等业务。

T30T0025 短消息业务的MAP信令版本有{ }、{ }、{ }。

T30T0026 M900/M1800 INTess-SMAXII短消息秘书服务系统中坐席台具有{ }、{ }、{ }、{ }、{ }等基本呼叫接续功能。

T30T0027 点到点短消息中心是通过{ } and GSM网络中{ }和{ }相连接。

T30T0029 中国国内移动通信网信令点编码为24位分为{ }、{ }、{ }三部分，各占八位。

T30T0030 短消息中心2.8各模块程序的调试快捷键是由：{ } + { } + { } + 数字1, 2, 3, 4, 5, 6, 7等组成。

T30T0031 M900/M1800 INTess-SMAXII短消息秘书服务系统坐席台采用{ }方式进行话音和信令传递，SS#7TUP信令中呼叫建立的地址信息必须是{ }信令。

T30T0032 M900/M1800 INTess-SMAXII短消息秘书服务系统中单个坐席的故障{ }影响其它坐席台的正常运行。

T30T0033 Infox 与短消息中心之间的连接协议方式为：{ }；Infox与业务程序之间的协议建议采用：{ }。

T30T0034 如果两个infox之间作为梦网业务网关，那么在他们之间的转发的消息为：{ }、{ }。

T30T0035 话音邮箱安装过程中在设置邮箱内码时需要提供的密码是mailbox，邮箱守护进程退出的口令是{ }。

T30T0040 USSD支持PHASEI、PHASEII、PHASEII+，对于PHASEII版本下的特性有{ }、{ }、{ }、{ }。

T30T0041 我司 1 1 8 固网短消息系统结构由：FSK接入服务器、{ }、{ }、以及AAA服务器等组成，其中我司的FSK接入服务器由：{ }、{ }、{ }、{ }组成。固网短消息终端的数据传输上行使用{ }，下行采用{ }？

T30T0042 AAA服务器实现的功能{ }，{ }，{ }。

T30T0043 短消息2.8系统的BPS报表系统处理过程：
{ }，
{ }，
{ }。

T30T0044 短消息系统与扩展短消息实体之间通讯一般采用{ }P协议。

T30T0045 用户开通短消息/语音邮箱业务，除了在短消息/语音邮箱系统中登记外，还需要在 { } 中开通相应 { } { } 业务。

T30T0046 对于呼叫前转到短消息人工秘书服务系统中的呼叫，要求IAI的附加地址信息中填充 { }。

T30T0047 短消息中心平台由两部分组成，一个是 { }，另一个是短消息调度部分。

T30T0048 短消息的三种重发机制：Alert_SC 触发短消息， { }。Alert_SC是由 { } 发送到短消息中心的。

T30T0053 短消息调度中心实现： { }， { }， { }， { }， { }， { } 等基本功能。

T30T0056 M900/M1800 Intess-SMAXII短消息综合信息服务系统可实现 { }、 { }、 { } 等业务。

T30T0058 M900/M1800 Intess-SMAXII短消息秘书服务系统中坐席台具有 { }、 { }、 { }、 { } 等基本呼叫接续功能。

T30T0059 点到点短消息中心是通过 { } 和GSM网络中 { } 和 { } 相连接。

T30T0063 INFOX主要的程序（或进程）有： { } { } { } { } 以及维测台 sms_mt_p.exe。

T30T0064 一个短消息实体通过SMPP协议向短消息中心发起一条需要状态报告的短消息，这条 SUBMIT_SM消息的消息体中REGISTERD_DELIVERY_FLAG字节为 { }，短消息中心回应的状态报告的 DELIVER_SM消息体中的ESM_CLASS字节应填写 { }；而在CMPP协议中，如果是cmpp_forward消息，则Msg_Fwd_

T30T0065 华为公司短消息中心对外提供的SMPP协议侦听端口号是 { }，INFOX综合网关提供的SMPP侦听端口号是 { }，提供的CMPP长连接侦听端口号是 { }，互联网关半长连接的侦听端口号为 { }。前转CMPP网关长连接侦听端口是 { }，规范中定义的SCP神州行鉴权侦听端口为 {7910}。

T30T0066 在CMPP协议资费类别中， { } 表示按条计信息费， { } 表示按包月收取信息费。在CMPP协议资费类别中，

T30T0067 通常我们可以根据smpp话单中的服务类型来确定短消息的流向，缺省情况下，短消息中心发送模块的服务类型为 { }，短消息接收模块的服务类型为 { }，缺省模块为 { }，cmpp前转网关长连接为 { }，CMPP互联网关为 { }。

T30T0068 INFOX综合网关系统是作为 { } 登录到MTSERVER的。INFOX综合网关系统是作为 {客户端} 登录到MTSERVER的。

T30T0069 smpp协议中协议包头包含哪些内容 { }、 { }、 { }、 { }。

T30T0070 短消息维测台上显示的 6 5 号错误的含义是 { }，在SMPP协议中定义的 6 5 号错误的意义是 { }，在SMEI协议中 6 5 号错误表示 { }。

T30T0071 短消息中心路由配置的参数是 { }， { }， { }， { }。

T30T0072 业务实体向短消息调度中心提交一条SUMIT-SM消息，其中dest_address是86 350755，那么dest_addr_ton应该填写为 { }；source_address是86 38，那么source_addr_ton为 { }。

T30T0073 为了能正常收发短消息手机上需要正确设置的参数有 { }， { }， { }， { }。

T30T0074 INFOX（或信息平台）接口断连的原因一般分为三类： { }、 { }、 { }，对应的常见错误码为 ErrorCode:-188； ErrorCode:1； ErrorCode:10054

ErrorCode:1; ErrorCode:10054

问答题：

1. 短消息 2.8 系统提供的鉴权方式有哪几种，及相互关系。

2. 简述 M900/M1800 INtess-SMAXII 短消息中心与 PLMN 网络中的信令设备的组网方式有哪几种？

答案：

3、怎样得到短消息中心向各个接口发送的数据？

4、在短消息系统中，为什么一定要使用 LAP 板而不使用 NO7 板？

答案：

5、短消息中心有哪几种重发机制？

答案：

6、短消息中心安装完毕后，如何配置路由才能正常下发短消息？

答案：

7、请画出秘书台的结构简图。

8、infox 综合网关相对于信息平台新增加的功能

答案：

9、请说明 MNRF 和 MCEF 标记的英文全称和含义。

答案：

10、描述短消息路由表的概念及配置。

答案：

11、描述 OCOS、TCOS、TON、NPI 的意义。

答案：

12、短消息中心三个基本维护工具及维护功能。

答案：

13、日常维护中需要检查的系统负荷有。

答案：

14、单描述短消息调度中心缺省有效期、最大有效期、主叫有效期的含义及相互关系。（4分）

答案：

15、简述述在 M900/M1800 INtess-SMAXII 短消息秘书服务系统中 C&C08-Q 排队机、CCS、IVR、PROXY、、CTI SERVER、SMC appserver、AgentServer 在整个系统中的作用是什么。
答：

16、某地移动公司采用 INFOX 综合网关系统与联通公司网关互联，实现短消息的点对点互通，在调试期间中，移动公司要求只给几个测试号码（如 13902704444）在短消息中心开通到 INFOX 网关的路由（目的地址为 130 号段）。由于联通公司的互联网关并未作此限制，有大量的消息从联通手机通过互联网关发给移动短消息中心。不久联通负责互联网关调试的工程师反映有大量的消息收不到状态报告，请分析原因。

17、试述在 M900/M1800 INtess-SMAXII 短消息中心中，短消息调度中心（SMSC）和 SMS G/IW MSC 网关主要的功能是什么。（10 分）

答案：短消息调度中心实现：

短消息网关即 SMS G/IW MSC：

18、试述在 M900/M1800 INtess-SMAXII 短消息秘书服务系统中 C&C08-Q 智能交换机、CCS、IVR、PROXY、和 CTI SERVER 在整个呼叫接续中的作用是什么。（15 分）

19、短消息调度中心单机运行方式下，需要启动的程序已经顺序，双机方式需要增加的软件模块及各模块的功能。（16）

答案：

20、消息 2.8 双机系统中的软件模块有 Ctiserver、Mtiserver、Mapserver、Smcapp、DBdaemon、Backupdaemon、Billcreator、Mt server、ClusterMng、FileMirrorEX、ServerSelector、Omc_p。（5 分）

A、请简述 ServerSelector 的作用；

答案：

B、请简述 ClusterMng 的作用及其需要监护的程序；

答案：

C、你认为短消息 2.8 双机系统各模块的启动顺序是如何，并讲述理由；

答案：

D、如何判断短消息调度中心与短消息中心数据库连接正常；
答案：

E、如何判断备份模块工作正常；
答案：

21、息中心应急处理流程。(3 分)
答案：