

Glasurhåndbok for Lissom

Blank glasur 1240 blandes av kvarts 25 %, feltspat 30 %, kaolin 20 % og kritt 25 %. Røres godt, siktes gjennom 80 mesh, og påføres i to strøk.

Engoben tørkes til lærhard tilstand før den brennes på 1040 °C. Husk å tørke av foten før innsetting i ovnen, ellers smelter glasuren fast til hylla.

Sikkerhet

Bruk maske når du veier tørre råvarer. Barytt og blysilikat skal ikke brukes på spisegods.