



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

Kopp med røde bær

En sylinderkopp med hank i tre størrelser (S, M, L), bygget i tynn leirplate. Malene er i skala 1:1.



Malstørrelser (skala 1:1)

- S (liten): kropp 220 × 70 mm, bunn Ø 70 mm
- M (middels): kropp 252 × 80 mm, bunn Ø 80 mm
- L (stor): kropp 283 × 100 mm, bunn Ø 90 mm

Fremgangsmåte

1 Kjevle ut leiren

Kjevle ut leiren med kjevle og tykkelseslister til en jevn tykkelse på 3–4 mm.

2 Skjær ut kroppen

Legg kroppsmalen på leiren og skjær rundt. Riss opp og påfør leirslam på skjøten, og føy kantene godt sammen til en sylinder.

3 Sett på bunnen

Riss opp sylinderens nedre kant og bunnen. Påfør leirslam, trykk til og glatt ut skjøten innvendig og utvendig.

4 Form og glatt

Bruk ribbe og fuktig svamp til å glatte og finpusse veggene jevnt innvendig og utvendig.

5 Sett på hanken

Riss opp og påfør leirslam på hankens ender og på koppens kropp. Trykk hanken godt på plass og glatt alle skjøtene.

6 Finpuss

Rengjør ru kanter med metallribbe eller fuktig svamp. Kontroller at bunnen er i vater.

Tørkeinstruksjoner

- Dag 1: koppen oppreist på metallrist, lett dekket med plastfolie.
- Dag 2 og utover: fjern plasten og tørk helt ved romtemperatur med god luftsirkulasjon.
- Varighet: 3–7 dager avhengig av veggtykkelse og luftfuktighet.
- Helt tørr = jevn, blek farge og sval (ikke kald) ved berøring.
- Fremskynd aldri tørkingen med direkte varme – hårføner, ovn eller sol.

Lykke til med koppen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.