TARJETA DE REGISTRO DE PARTES CRÍTICAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				
		ETAKTES CRITICAS		J
MÁQUINA/EQUIPO: Oro	lenador Clase Dam		FUNCIÓN:	
PERIODICIDAD REVISIÓN: Bimestral		UBICACIÓN: 1 piso		
PARTES CRÍTICAS	CUESTIONES A REVISAR	REALIZADO		FECHA PRÓXIMA REVISIÓN
		SI	NO	
1 Conectores de equipos	Verificar que este correctamente conectado	X		
	Cables en buen estado	X		
2 Regletas eléctricas	Cable pelados	X		
	Enchufes de pared con desperfectos	X		
	Enchufes regleta con desperfectos	X		
3 CPu	Limpieza de equipo	X		
	Verificar cables desconectados	X		
	-			
4 Monitor	Desperfectos en pantalla	X		
	- Golpes o roturas	X		
Fecha revisión:				

Responsables revisión: