


Wednesday, April 1, 2026 5:39 PM

El técnico de laboratorio debe poder:

- Para facilitar la reproducibilidad de las condiciones de trabajo, el sistema debe mostrar en todo momento el nivel de potencia aplicado al motor. Esta información se presenta en tres displays de siete segmentos, que indican el porcentaje de potencia utilizado, en un rango que va de 000 a 100. Gracias a esta indicación, el técnico puede repetir exactamente los mismos parámetros de agitación en diferentes sesiones de trabajo o entre distintas muestras.

- Capturar el voltaje del potenciómetro y hacer la conversión ADC.
- Configurar PWMs para 4N25.
- Integrar el valor del potenciómetro con los PWMs.
- Permitir el cambio de giro CONTROLADO mediante los botones, encendiendo los correspondientes LEDs.
- Mostrar el porcentaje de potencia en los 7seg.





<https://github.com/KevMtcode/Repositorio-SE-EIA/tree/main/RetoADCPWM>