

TILLGÄNGLIGHETSBESKRIVNING

Projekt Kämpinge 2:1, Järva Stadsdelsförvaltning	Kommun Stockholm
Upprättat av Joakim Skålander Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet	Datum 2025-01-24
Uppdragsnummer 396000031	Rev. Datum

UPPDRAG

Att som certifierad sakkunnig av tillgänglighet kontrollera och beskriva utformning enligt gällande regelkrav för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vid ombyggnation av Kämpinge 2:1 i Tensta. Ombyggnationen avser ett hus i fyra plan som tidigare använts som skola, men som efter ombyggnationen ska användas som kontor av Järva stadsdelsförvaltning.

Dimensionerande rullstol är mindre utomhusrullstol med vändmått Ø1500 mm.

UNDERLAG

Underlag som har kontrollerats är programhandlingar utförda av Henning Larsen Architects AB (A) och Ramboll Sweden AB (L), daterade 2025-01-24:

- Programhandling Järva SDF, Landskap
- A-01-1-0001, Situationsplan, Skala 1:500/1:1000 (A1/A3)
- A-40-1-0001, Plan 09, Skala 1:200/1:400 (A1/A3)
- A-40-1-0002, Plan 10, Skala 1:200/1:400 (A1/A3)
- A-40-1-0003, Plan 11, Skala 1:200/1:400 (A1/A3)
- A-40-1-0004, Plan 12, Skala 1:200/1:400 (A1/A3)
- A-40-1-0005, Plan 13, Takplan, Skala 1:200/1:400 (A1/A3)
- A-40-2-0001, Sektioner, Skala 1:100/1:200 (A1/A3)
- A-40-3-0001, Fasader, Skala 1:200/1:400 (A1/A3)
- A-40-3-0002, Fasader mot gård, Skala 1:200/1:400 (A1/A3)
- A-40-1-0001, Plan 09, Skala 1:200/1:400 (A1/A3)

REGLERK/RIKTLINJER

Generella krav avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt:

- Plan- och bygglagen (PBL), SFS 2010:900 med ändringar t.o.m. SFS 2024:943.
- Plan- och byggförordningen (PBF), SFS 2011:338 med ändringar t.o.m. SFS 2024:1249.
- Boverkets byggregler (BBR), BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4, BBR 29.
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om utformning av arbetsplatser, AFS 2023:12.
- Stockholms stad, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, beslutad 2024-02-19.
- Fastighetskontoret, Teknisk anvisning (TA), Fysisk tillgänglighet, version 2.0, daterad 2019-03-06

Där funktionsmått saknas har riktlinjer varit:

- Bygg Ikapp, 7:e utgåvan, utgiven av AB Svensk Byggtjänst.

OBS! Fastighetskontoret kommer under 2025 ge ut en uppdaterad version av de tekniska anvisningarna, tillsammans med en vägledande bilaga för fysisk tillgänglighet. De nya anvisningarna behöver inarbetas under kommande skede av projektet.

KONTROLL

Eventuella avvikelser från gällande regelverk och riktlinjer för tillgänglighet och användbarhet redovisas nedan med understruken text. Tekniska egenskaper enligt nedan kontrolleras ej under programhandling. Dessa behöver bevakas och kontrolleras under kommande skeden och redovisas med *kursiv text*.

Regelverk	Kommentar	Krav uppfyllt
-----------	-----------	---------------

Angörings- och parkeringsplatser

BBR 3:122	Angöringsplats finns inom 25 m till tillgänglig entré. Parkeringsplats anpassad för rörelsehindrade finns inom 25 m till tillgängliga entréer. <i>Markbeläggningen vid angöring- och parkeringsplats behöver vara fast, jämn och halkfri. Lutningen får vara max 1:50.</i>	Ja, se kommentar
-----------	---	------------------

Gångvägar

BBR 3:122 BBR 3:1221	Minst en tillgänglig gångväg finns mellan tillgängliga entréer, parkering- och angöringsplatser, friytor och allmänna gångvägar. Gångvägarna har tillräcklig bredd, intervaller med möjligheter för vändning med rullstol samt bekväm lutning i gång- och sidled som minskar risk för olyckor. Höjdskillnader längs gångvägarna tas upp av trappor och ramper, se nedan. <i>Naturliga ledstråk längs fasader och planteringsytor behöver utnyttjas där detta är möjligt. Där naturliga ledstråk saknas behöver det finnas kompletterande konstgjorda ledstråk.</i> <i>Markbeläggningen på gångvägarna behöver vara fast, jämn och halkfri.</i>	Ja, se kommentar
-------------------------	---	------------------

Utvändiga trappor

BBR 3:1222 BBR 3:1223 BBR 8:91 AFS 2023:12 kap 3, 25§	Trapporna har bra måttförhållande mellan trappstegens höjd och djup. Trappornas lutning ändras inte i gånglinjen. <i>Trapporna behöver kontrastmarkering av trapploppens nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget.</i> <i>Trapporna behöver greppvänliga ledstänger på båda sidor om trapploppen. Ledstängerna behöver vara förlängda minst 30 cm förbi trapploppens början och slut.</i>	Ja, se kommentar
--	---	------------------

Utvändiga Ramper

BBR 3:1222 BBR 3:1223 BBR 8:91 AFS 2023:12 kap 3, 12§	Det finns fem ramper på fastigheten. Fyra av dessa är i anslutning till entréer, och en finns mellan de två byggnaderna i anslutning till en gradäng. Ramperna har tillräcklig bredd, vilplan som är minst 2 m djupa samt en bekväm lutning som minskar risk för olyckor. <i>Markbeläggningen behöver vara fast, jämn och halkfri och ha avåkningsskydd som är minst 40 mm högt.</i> <i>Ramperna behöver kontrastmarkering av ramploppens början och slut.</i> <i>Ramperna behöver greppvänliga ledstänger på båda sidor om ramploppen. Ledstängerna behöver vara förlängda minst 30 cm förbi ramploppens början och slut.</i>	Ja, se kommentar
--	--	------------------

Utvändiga Hissar

BBR 3:1223	Inga utvändiga hissar finns inom fastigheten.	Se kommentar
BBR 3:144		

Entréer

BBR 3:132 BBR 3:142 AFS 2023:12 kap 3, 10§ AFS 2023:12 kap 6, 10§	Samtliga entrédörrar har tillräckligt fritt passagemått med ett dörrblad öppet i 90 grader. Tillräckligt manövreringsutrymme för att person med rullstol ska komma till dörrhandtaget/armbågskontakt för att öppna och stänga dörren finns på båda sidor om samtliga entrédörrar. <i>Entrédörrar med dörrstängare eller som på annat sätt är tunga att öppna behöver kompletteras med automatiska dörröppnare inklusive armbågskontakter och säkerhetssensorer.</i> <i>Armbågskontakter, porttelefoner och andra manöverdon behöver vara placerade minst 70 cm från innerhörn, dörrslag och andra hinder.</i> <i>Armbågskontakter, porttelefoner och andra manöverdon ska placeras i direkt anslutning med varandra.</i> <i>Entrédörrar behöver ljushetskontrat mot bakomliggande yta för att vara dessa ska vara lätta att upptäcka.</i> <i>Glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar behöver varningsmarkeras på två höjder för sittande och stående personer.</i> <i>Samtliga dörrar behöver trösklar som medger passage med rullstol.</i> <i>Taktilt och visuellt ledstråk behöver finnas från entré till receptionsdisk.</i>	Ja, se kommentar
--	---	------------------

Invändiga dörrar

BBR 3:143 AFS 2023:12 kap 6, 10§	Samtliga dörrar har tillräckligt fritt passagemått med dörrblad öppet i 90 grader. Tillräckligt manövreringsutrymme för att person med rullstol ska komma till dörrhandtaget för att öppna och stänga dörren finns på båda sidor om samtliga dörrar. <i>Dörrar med dörrstängare eller som på annat sätt är tunga att öppna behöver kompletteras med automatiska dörröppnare inklusive armbågskontakter och säkerhetssensorer.</i> <i>Armbågskontakter, passagesystem och andra manöverdons behöver vara placerade minst 70 cm från innerhörn, dörrslag och andra hinder.</i> <i>Armbågskontakter, passagesystem och andra manöverdon ska placeras i direkt anslutning med varandra.</i> <i>Dörrar behöver ljushetskontrat mot bakomliggande yta för att vara dessa ska vara lätta att upptäcka.</i> <i>Glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar behöver varningsmarkeras på två höjder för sittande och stående personer.</i> <i>Samtliga dörrar behöver trösklar som medger passage med rullstol.</i>	Ja, se kommentar
-------------------------------------	--	------------------

Kommunikationsvägar

BBR 3:142 AFS 2023:12 kap 6, 10§	Samtliga korridorer och passager har tillräcklig bredd och intervaller med möjligheter för vändning med rullstol. Vid dörrar finns tillräckligt utrymme för att manövrera en rullstol för att komma intill dessa. <i>Färgsättning och inredning av lokalerna behöver underlätta orientering och rumsuppfattning. Planlösningen ska vara överblickbar med tydliga rumsformer. Gräns mellan golv och väggar ska kontrastera i ljushet. Inredningsdetaljer ska vara konsekvent placerade i hela byggnaden.</i> <i>Glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar behöver varningsmarkeras på två höjder för sittande och stående personer.</i>	Ja, se kommentar
--	---	------------------

Invändiga trappor

BBR 3:1222 BBR 3:1223 BBR 8:232 AFS 2023:12 kap 3, 250§	Trapporna har bra måttförhållande mellan trappstegens höjd och djup. Trappornas lutning ändras inte i gånglinjen. <i>Trapporna behöver kontrastmarkering av trapploppens nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget.</i> <i>Trapporna behöver greppvänliga ledstänger på båda sidor om trapploppen. Ledstängerna behöver vara förlängda minst 30 cm förbi trapploppens början och slut.</i>	Ja, se kommentar
---	---	------------------

Invändiga ramper

BBR 3:1222 BBR 3:1223 BBR 8:232 AFS 2023:12 kap 3, 12§	Det finns inga invändiga ramper i byggnaden.	Se kommentar
--	--	--------------

Invändiga hissar

BBR 3:144	Det finns tre hissar i byggnaden. Hissarna är tillräckligt stora för att rymma en person med rullstol samt en medhjälpare. <i>Hissarna behöver de tekniska egenskaper som krävs för att dessa självständigt ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.</i> <i>Hissarna behöver inredning och utrustning som är anpassat för person med rullstol samt utrustas med akustisk och visuell signal.</i> <i>Hissanrop och andra manöverdon behöver vara placerade tillgängligt från innerhörn och andra hinder samt ha relief/punktskrift.</i>	Ja, se kommentar
-----------	--	------------------

Toaletter, RWC, omklädning, dusch

PBL 4 § BBR 3:1453 AFS 2023:12 kap 3, 50§ AFS 2023:12 kap 3, 58§	Minst en toalett per plan är anpassad för person med rullstol (RWC). Toaletterna är placerad i anslutning till övriga toaletter och nås från neutralt utrymme. RWC:er är minst 2,2 x 2,2 m och har inredning och utrustning anpassat för person med rullstol. Omklädningsrum och duschutrymmen har tillräckligt utrymme för att manövrera en rullstol. <i>Inredning och utrustning i toaletter, omklädningsrum och duschrum behöver ha ljushetskontrast mot bakomliggande yta. Inredning och utrustning i RWC behöver placeras tillgängligt för personer med rullstol.</i>	Ja, se kommentar
---	--	------------------

Fast inredning

PBL 4 §	Fast utrustning på tomten är logiskt placerade och medger tillräckligt manövreringsutrymme för rullstol. Fast inredning i de gemensamma utrymmena är logiskt placerade och medger tillräckligt manövreringsutrymme för rullstol. <i>Receptionsdisk behöver låg del anpassad för personer med rullstol eller gånghjälpmedel samt vara tydligt utmärkt.</i> <i>Receptionsdisk behöver vara utrustad med hörselteknisk utrustning (hörslinga).</i>	Ja, se kommentar
---------	---	------------------

Orienterande Skyltning

BBR 3:1225	<i>Kontrolleras ej under programhandling.</i>	Se kommentar
BBR 3:1425	<i>Till de delar av byggnaden dit allmänheten har tillträde behöver orienterande skyltning finnas. Skyltningen behöver vara logisk och väl placerad så att en person kan komma intill för att orientera sig fram till byggnaden samt invändigt i de delar som är publika.</i>	

Belysning

BBR 3:1224	<i>Kontrolleras ej under programhandling.</i>	Se kommentar
BBR 3:1424	<i>Belysningen längs tillgängliga och användbara gångvägar och vid parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och friytor, ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.</i> <i>Belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.</i>	

SAMMANFATTNING

Byggnaden uppfyller gällande regelverk och riktlinjer avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga gällande för projektets aktuella skede.

Vidare behöver tekniska egenskaper, markerade med *kursiv text*, bevakas och kontrolleras under kommande skeden.

Notera även på sida 1 att fastighetskontoret under 2025 kommer ge ut nya tekniska anvisningar.