

RITNINGEN ÄR LITTRERAD MED BETECKNING OCH
POSITIONSNUMMER. DESSA FÖRTYDLIGAS I
TILLHÖRANDE UTRUSTNINGSLISTA.

FÖRE TILLVERKNING OCH LEVERANS SKA SKE VARIT
PÅ PLATS OCH TAGIT ERFODERLIGA KONTROLLMÅTT.

BE= BESTÄLLARE
BO= BESTÄLLAROMBUD
SKE= STORKÖKSENTREPRENÖR

BX= LEVERERAS OCH MONTERAS AV BYGG.
 EX= LEVERERAS, MONTERAS OCH ANSLUTES AV EL.
 VX= LEVERERAS, MONTERAS OCH ANSLUTES AV VS.
 WX= LEVERERAS, MONTERAS OCH ANSLUTES AV VENT.
 SX= LEVERERAS, MONTERAS OCH ANSLUTES AV STYR.
 NX= TILLHANDAHÅLLES AV BESTÄLLARE/NYTTJARE.
 XX= LEVERERAS OCH MONTERAS AV STORKÖK.
 ANSLUTES AV EL, VS, VENT.
 KXX= LEVERERAS, MONTERAS OCH ANSLUTES AV KYLA.



ORIGINALFORMAT: A1

```
P--00R00--A1      [...\P\Komp\|P--00R00--A1.dwg]
P--00MXFP100      [...\P\Komp\|P--00MXFP100.dwg]
P--00MXXP000      [...\P\Komp\|P--00MXXP000.dwg]
SK--46M02P001     [...\Komp\SK--46M02P001.dwg]
SK--46_P20010     [...\Model\SK--46_P20010.dwg]
A--46_P20010      [...\Model\A--46_P20010.dwg]
```