Diseños factoriales fraccionados

Kevin García 1533173 Alejandro Vargas 1525953 Alejandro Soto 1532457

26 de marzo de 2019

Introducción

Los diseños factoriales surgen ante la necesidad de estudiar conjuntamente varios factores obedeciendo a la posibilidad de que el efecto de un factor cambie según los niveles de otros factores, esto es, que los factores interactúen. Estos diseños también se usan cuando se quiere optimizar la respuesta o variable dependiente, es decir, se quiere encontrar la combinación de niveles de los factores que producen un valor óptimo de la variable dependiente.

Si se investiga un factor por separado, el resultado puede ser diferente al estudio conjunto y es mucho más difícil describir el comportamiento general del proceso o encontrar el óptimo.

Un diseño factorial es un tipo de experimento cuyo diseño permite estudiar los efectos que varios factores pueden tener en una respuesta. Al realizar un experimento, variar los niveles de todos los factores al mismo tiempo en lugar de uno a la vez, permite estudiar las interacciones entre los factores.

Suponga que tenemos dos factores, A con a niveles y B con b niveles. Las observaciones de un experimento factorial pueden describirse con un modelo. Hay varias formas de escribir el modelo de un experimento factorial. La forma más utilizada es el modelo de los efectos:

$$y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau \beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

$$\begin{cases} i = 1, 2, ..., a \\ j = 1, 2, ..., b \\ k = 1, 2, ..., n \end{cases}$$

Donde μ es el efecto promedio global, τ_i es el efecto del nivel i-ésimo del factor A de los renglones, β_j es el efecto del nivel j-ésimo del factor B de las columnas, $(\tau\beta)_{ij}$ es el efecto de la interacción entre τ_i y β_j , y ε_{ijk} es un componente del error aleatorio. Puesto que hay n replicas del experimento, hay abn observaciones en total.

El efecto de un factor se define como el cambio en la respuesta producido por un cambio en el nivel del factor, a este efecto se le conoce como efecto principal porque se refiere a los factores de interés primario en el experimento. Entonces si tenemos dos factores A y B, como en la siguiente tabla:

Cuadro:

	Factor A				
Factor B	bajo alto				
bajo	а	b			
alto	С	d			

El efecto principal del factor A es la diferencia entre la respuesta promedio con el nivel alto de A y la respuesta promedio con el nivel bajo de A. Esto es:

$$A = \frac{b+d}{2} - \frac{a+c}{2}$$

Análogamente, el efecto principal del factor B es:

$$B = \frac{c+d}{2} - \frac{a+b}{2}$$

Si existe interacción entre los factores A y B, el efecto de la interacción se define como la diferencia promedio de los dos efectos del factor A, es decir:

$$AB = \frac{(d-c) - (b-a)}{2}$$

En el diseño factorial de dos factores, ambos factores, A y B son de igual interés, por lo que se prueban las hipótesis acerca de la igualdad de los efectos de los tratamientos de cada factor. Para el factor A:

$$H_0: \tau_1 = \tau_2 = \cdots = \tau_a = 0$$

 $H_1: Al \text{ menos una } \tau_i \neq 0$

Para el factor B:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_b = 0$$

 $H_1: Al \text{ menos una } \beta_j \neq 0$

También existe interés en determinar si los tratamientos de los factores A y B interactúan. Por lo tanto, también querría probarse

$$H_0: (\tau \beta)_{ij} = 0$$
 para todas las i, j
 $H_1:$ Al menos una $(\tau \beta)_{ij} \neq 0$

Todas las hipótesis anteriores se pueden probar realizando el análisis de varianza de dos factores como sigue:

Cuadro: ANOVA

Fuente de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Cuadrados Medios	F
A	a-1	SC_A	$CM_A = \frac{SC_A}{a-1}$	$F = \frac{CM_A}{CM_{error}}$
В	b-1	SC_B	$CM_B = \frac{SC_B}{b-1}$	$F = \frac{CM_B}{CM_{error}}$
AB	(a-1)(b-1)	SC_{AB}	$CM_{AB} = \frac{SC_{AB}}{(a-1)(b-1)}$	$F = \frac{CM_{AB}}{CM_{error}}$
Error	ab(n-1)	SC_{error}	$CM_{error} = \frac{SC_{error}}{ab(n-1)}$	
Total	abn-1	SC_{total}	35(11-1)	

Donde la suma de cuadrados total es:

$$SC_{total} = \sum_{i=1}^{a} \sum_{j=1}^{b} \sum_{k=1}^{n} y_{ijk}^{2} - \frac{y_{...}^{2}}{abn}$$

La suma de cuadrados de los efectos principales son:

$$SC_A = \frac{1}{bn} \sum_{i=1}^{a} y_{i..}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn}$$
 y $SC_B = \frac{1}{an} \sum_{j=1}^{b} y_{.j.}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn}$

La suma de cuadrados de la interacción es:

$$SC_{AB} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{a} \sum_{j=1}^{b} y_{ij.}^{2} - \frac{y_{...}^{2}}{abn} - SC_{A} - SC_{B}$$

Y, la suma de cuadrados del error se encuentra como:

$$SC_{error} = SC_{total} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{a} \sum_{j=1}^{b} y_{ij.}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn}$$

Ejemplo de Diseño factorial

Existen varios casos especiales del diseño factorial general, los cuales son muy importantes debido a su uso generalizado en el trabajo de investigación. El más importante de estos casos especiales es el diseño de k factores, donde cada factor cuenta con sólo dos niveles. Estos niveles pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. Una réplica completa de este diseño requiere $2x2x\cdots x2=2^k$ observaciones y se le llama diseño factorial 2^k .

El diseño 2^k es de particular utilidad en las etapas iniciales del trabajo experimental, cuando probablemente se estén investigando muchos factores. Este diseño proporciona el menor número de corridas con las que pueden estudiarse k factores en un diseño factorial completo.

El diseño 2^k es de particular utilidad en las etapas iniciales del trabajo experimental, cuando probablemente se estén investigando muchos factores. Este diseño proporciona el menor número de corridas con las que pueden estudiarse k factores en un diseño factorial completo.

El modelo estadístico para un diseño 2^k incluiría k efectos principales, $\binom{k}{2}$ interacciones de dos factores, $\binom{k}{3}$ interacciones de tres factores,..., y una interacción de k factores. Es decir, para un diseño 2^k el modelo completo contendría 2^k-1 efectos.

El enfoque general para el análisis estadístico del diseño 2^k se resume en la siguiente tabla

Cuadro: Enfoque del diseño 2^k

- 1. Estimar los efectos de los factores
- 2. Formar el modelo inicial
- 3. Realizar las pruebas estadísticas
- 4. Refinar el modelo
- 5. Analizar los residuales
- 6. Interpretar los resultados

En este diseño, la tabla estándar se construye empezando con el primer factor con el signo(-) y alterna signos (-) y (+). El segundo factor cambia de signo cada dos observaciones (2^1) , el tercer factor cada cuatro (2^2) y el factor k-ésimo cada 2^{k-1} observaciones. las interacciones de los factores tienen los signos que se obtienen de multiplicar los signos de los factores implicados. Por ejemplo, en el diseño 2^3 la tabla estándar con las interacciones es:

Diseño Factorial 2^k

Cuadro: Matriz de Diseño

Α	В	С	AB	AC	ВС	ABC	Respuesta y
-	-	-	+	+	+	-	$y_{111} = (1)$
+	-	-	-	-	+	+	$y_{211} = a$
-	+	-	-	+	-	+	$y_{121} = b$
+	+	-	+	-	-	-	$y_{221} = ab$
-	-	+	+	-	-	+	$y_{112} = c$
+	-	+	-	+	-	-	$y_{212} = ac$
-	+	+	-	-	+	-	$y_{122} = bc$
+	+	+	+	+	+	+	$y_{222} = abc$

En la tabla se logra apreciar que el nivel alto de cualquiera de los factores en una combinación de tratamientos se denota por la letra minúscula correspondiente y que el nivel bajo de un factor en una combinación de tratamientos se denota por la ausencia de la letra respectiva. Por lo tanto, para un diseño 2² a representa la combinación de tratamientos con A en el nivel alto y B en el nivel bajo, b representa A en el nivel bajo y B en el nivel alto, y ab representa ambos factores en el nivel alto. Por convención, se usa (1) para denotar que ambos factores están en el nivel bajo. Esta notación se utiliza en todos los diseños 2^k

Ahora, teniendo en cuenta la notación anterior y que n es el número de réplicas hechas con la combinación de los tratamientos. Para estimar un efecto o calcular la suma de cuadrados de un efecto, primero debe determinarse el contraste asociado con ese efecto. En general, el contraste del efecto $AB\cdots K$ se determina expandiendo el miembro derecho de

$$Contraste_{AB\cdots K}=(a\pm 1)(b\pm 1)\cdots (k\pm 1)$$

Una vez se han calculado los contrastes de los efectos, pueden estimarse los efectos y calcular las sumas de cuadrados de acuerdo con

$$AB \cdots K = \frac{2}{n2^k} (Contraste_{AB \cdots K})$$

Entonces el análisis de varianza de un diseño 2^k es

Cuadro:

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad
A	SS_A	1
В	SS_B	1
:	:	<u>:</u>
K	SS_K	1
AB	SS_{AB}	1
AC	SS_{AC}	1
:	:	<u>:</u>
JK	SS_{JK}	1
ABC	SS_{ABC}	1
ABD	SS_{ABD}	1
:	:	<u>:</u>
IJK	SS _{IJK}	1
:	:	<u>:</u>
$ABC \cdots K$	$SS_{ABC\cdots K}$	1
Error	SS_E	$2^{k}(n-1)$
Total	SS_T	$n2^{k} - 1$

Diseños Factoriales Fraccionados

En un diseño factorial conforme el número de factores del experimento crece, el número de casillas o condiciones experimentales (y por lo tanto el número de lecturas o pruebas necesarias), crece exponencialmente, también crece el número de efectos a evaluar (interacciones principalmente) y el número de efectos y casillas varía con el número de factores en una relación como se muestra en la tabla siguiente para un experimento factorial 2^k .

Diseño Factorial Fraccionado

Cuadro: No de factores del experimento

			Interacciones entre factores				ores		
No. De factores	No. De casillas	Efectos principales	2	3	4	5	6	7	8
2	4	2	1						
3	8	3	3	1					
4	16	4	6	4	1				
5	32	5	10	10	5	1			
6	64	6	15	20	15	6	1		
7	128	7	21	35	35	27	7	1	
8	256	8	28	58	70	56	28	8	1

En general el número de interacciones de k factores tomados r en r es:

$$kCr = \frac{k!}{r!(k-r)!}$$

Diseño Factorial Fraccionado

El concepto de replicación fraccionada se basa en 3 hipótesis:

- Las interacciones de tres o más factores son sumamente raras en la práctica, por lo que en general se pueden suponer como no existentes.
- En un experimento de varios factores lo más probable es que solo algunos de ellos sean relevantes para la variable de respuesta.
- La mayor parte del efecto se debe a los factores principales y algunas interacciones de dos factores.

Cuando solamente una parte de las posibles casillas se prueban, se dice que se tiene una replicación fraccionada del experimento.

Las preguntas que surgen son:

- ¿Cuántas y cuales casillas probar?
- ¿Cómo analizar los resultados?
- ¿Qué información se pierde?

El objetivo del diseño factorial fraccionado (replicación fraccionada) es darle respuesta a estos interrogantes.

Ahora nos enfocaremos en este tipo de diseño, donde se utiliza la mitad de las corridas del diseño completo 2^k , ya que este es el diseño más importante y más utilizado en la práctica.

Para explicar más fácil este método nos centraremos en un ejemplo en la que tres factores, cada uno con dos niveles, son de interés. Suponiendo que los experimentadores no están en posición de correr las $2^3=8$ combinaciones de tratamientos, la lógica sugeriría disminuir las corridas. Si se pueden llevar cuatro corridas, esto sugiere una fracción un medio del diseño 2^3 . Puesto que el diseño contiene $2^{3-1}=4$ combinaciones de tratamientos, es común llamar diseño 2^{3-1} a una fracción un medio del diseño 2^3 .

Fracción un medio de un diseño 2^k

Supongamos que se seleccionan las cuatro combinaciones de tratamientos a,b,c y abc como la fracción un medio con la que se trabajará. En la siguiente tabla se muestra la agrupación de signos positivos y negativos del diseño 2³ la cuál se utilizará para explicar el proceso.

Combinación de	Efecto factorial							
tratamientos	1	Α	В	C	AB			ABC
а	+	+	-	-	-	-	+	+
b	+	-	+	-	-	+	-	+
С	+	-	-	+	+	-	-	+
abc	+	+	+	+	+	+	+	+
ab	+	+	+	-	+	-	-	-
ac	+	+	-	+	-	+	-	-
bc	+	-	+	+	-	-	+	-
(1)	+	-	-	-	+	+	+	-

Observemos que el diseño 2^{3-1} se forma seleccionando sólo las combinaciones de tratamientos que tienen signo positivo en la columna ABC. Por lo tanto, a ABC se le llama generador de esta fracción particular. Además, se observa que la columna identidad I también es totalmente positiva, por lo que a

$$I = ABC$$

se le llama la relación de definición del diseño. En general, la relación de definición de un diseño factorial fraccionado será siempre el conjunto de todas las columnas que son iguales a la columna identidad I.

Se observa que las combinaciones lineales de las observaciones usadas para estimar los efectos principales de A, B y C son

$$I_A = \frac{1}{2}(a - b - c + abc)$$

 $I_B = \frac{1}{2}(-a + b - c + abc)$
 $I_C = \frac{1}{2}(-a - b + c + abc)$

también se observa que las combinaciones lineales de las observaciones usadas para estimar las interacciones de dos factores son:

$$I_{BC} = \frac{1}{2}(a - b - c + abc)$$

 $I_{AC} = \frac{1}{2}(-a + b - c + abc)$
 $I_{AB} = \frac{1}{2}(-a - b + c + abc)$

Por lo tanto $I_A = I_{BC}$, $I_B = I_{AC}$ y $I_C = I_{AB}$; por consiguiente, es imposible diferenciar entre A y BC, entre B y AC y entre C y AB. De hecho, cuando se estiman A, B y C, se están estimando en realidad A + BC, B + AC y C + AB. A dos o más efectos que tienen esta propiedad se les llama alias. En este ejemplo, A y BC son alias, al igual que B y AC y C y AB.

Ejemplos

Una empresa que fabrica juguetes tiene 3 estaciones de ensamble (A,B,C) y cada estación funciona en dos velocidades distintas (Alta y Baja), se desea conocer el efecto que tienen en conjunto las diferentes velocidades sobre la cantidad de juguetes ensamblados en un día. Los datos se muestran en la siguiente tabla

Ejemplos

Cuadro: Datos ejemplo diseño 2³

	ESTACIÓN B					
		JA	AL			
ESTACIÓN A	ESTAC	CIÓN C	ESTAC	CIÓN C		
	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA		
DAIA	4	7	20	10		
BAJA	5	9	14	6		
$\Delta \perp T \Delta$	4	2	4	14		
ALTA	11	7	6	16		

Ejemplo diseño factorial completo

Según los datos de la tabla, se tiene que:

$$(1) = 9$$
 $c = 16$ $b = 34$ $bc = 16$ $a = 15$ $ac = 9$ $ab = 10$ $abc = 30$

Y los efectos serán

$$A = \frac{1}{8}[15 - 9 + 10 - 34 + 9 - 16 + 30 - 16] = -\frac{11}{8} = -1,375$$

$$B = \frac{1}{8}[34 + 10 + 16 + 30 - (9 + 15 + 16 + 9)] = \frac{41}{8} = 5,125$$

$$C = \frac{1}{8}[16 + 9 + 16 + 30 - (9 + 15 + 34 + 10)] = \frac{3}{8} = 0,375$$

$$AB = \frac{1}{8}[9 + 10 + 16 + 30 - (15 + 34 + 9 + 16)] = -\frac{9}{8} = -1,125$$

$$AC = \frac{1}{8}[9 + 34 + 9 + 30 - (15 + 10 + 16 + 16)] = \frac{25}{8} = 3,125$$

$$BC = \frac{1}{8}[9 + 15 + 16 + 30 - (34 + 10 + 16 + 9)] = \frac{1}{8} = 0,125$$

$$ABC = \frac{1}{8}[30 + 15 + 34 + 16 - (10 + 9 + 16 + 9)] = \frac{51}{8} = 6,375$$

Ejemplo diseño factorial completo

Y las sumas de cuadrados serán

$$SC_{A} = \frac{1}{16}(-11)^{2} = 7,56$$

$$SC_{B} = \frac{1}{16}(41)^{2} = 105,06$$

$$SC_{C} = \frac{1}{16}(3)^{2} = 0,56$$

$$SC_{AB} = \frac{1}{16}(9)^{2} = 5,06$$

$$SC_{AC} = \frac{1}{16}(25)^{2} = 39,06$$

$$SC_{BC} = \frac{1}{16}(1)^{2} = 0,06$$

$$SC_{ABC} = \frac{1}{16}(51)^{2} = 162,56$$

$$SC_{total} = (4^{2} + 5^{2} + \dots + 14^{2} + 16^{2}) - \frac{1}{16}139^{2} = 389,44$$

$$SC_{error} = 69,52$$

Ejemplo diseño factorial completo

Teniendo en cuenta lo anterior, la tabla de análisis de varianza es

Cuadro: Análisis de varianza factorial completo

Fuente de variación	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrados medios	F	Pr¿F
Factor A	1	7.56	7.56	0.87	0.3781
Factor B	1	105.06	105.06	12.09	0.0083*
Factor C	1	0.56	0.56	0.06	0.8055
Interacción AB	1	5.06	5.06	0.58	0.4671
Interacción AC	1	39.06	39.06	4.49	0.0667
Interacción BC	1	0.06	0.06	0.01	0.9345
Interacción ABC	1	162.56	162.56	18.71	0.0025*
Residual	8	69.52	8.62		
Total	15	389.44			

En este caso, la fracción un medio del diseño 2^3 está compuesto por los factores A, B, C y la interacción ABC.

Como se utilizó la relación de definición de diseño I = ABC, se deducen los alias A = BC, B = AC y C = AB De esta forma si alguno de los Alias A,B,C es significativo podemos inferir que la interacción ABC también lo es.

La ANOVA de la fracción un medio del diseño 2^k es

Cuadro: Análisis de varianza factorial fraccionado


Fuente de variación	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrados medios	F	Pr¿F
Α	1	3.125	3.125	0.2688	0.6315
В	1	136.125	136.125	11.7097	0.02673*
С	1	1.125	1.125	0.0968	0.77127
Residual	4	46.5	11.625		
Total	7	186.875			

Un producto químico se fabrica en un envase presurizado. Se lleva a cabo un experimento factorial en la planta piloto para estudiar los factores que se piensa influyen en el índice de filtración de este producto. Los cuatro factores son la temperatura(A), la presión(B), la concentración del formaldehído(C) y la velocidad de agitación(D). Cada factor está presente con dos niveles. La matriz de diseño es la siguiente

Cuadro: Matriz de diseño ejemplo con una sola réplica

Número de	Factor		Etiqueta de	Índice de		
corrida	Α	В	С	D	la corrida	filtración (gal/h)
1	-	-	-	-	(1)	45
2	+	-	-	-	a	71
3	-	+	-	-	b	48
4	+	+	-	-	ab	65
5	-	-	+	-	С	68
6	+	-	+	-	ac	60
7	-	+	+	-	bc	80
8	+	+	+	-	abc	65
9	-	-	-	+	d	43
10	+	-	-	+	ad	100
11	-	+	-	+	bd	45
12	+	+	-	+	abd	104
13	-	-	+	+	cd	75
14	+	-	+	+	acd	86
15	-	+	+	+	bcd	70
16	+	+	+	+	abcd	96





La ANOVA da como resultado

Cuadro: Análisis de varianza una sola réplica

Fuente de variación	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrados medios	F	Pr¿F
Α	1	1870.56	1870.56	83.3677	1.667e-05 ***
С	1	390.06	390.06	17.3844	0.0031244 **
D	1	855.56	855.56	38.1309	0.0002666 ***
A:C	1	1314.06	1314.06	58.5655	6.001e-05 ***
A:D	1	1105.56	1105.56	49.2730	0.0001105 ***
C:D	1	5.06	5.06	0.2256	0.6474830
A:C:D	1	10.56	10.56	0.4708	0.5120321
Residual	8	179.50	22.44		

Se retoma el ejemplo anterior y se propone una fracción un medio del diseño 2^4 . Se usará el diseño 2^{4-1} con I=ABCD. Para construir el diseño, primero se apunta el diseño básico, el cual es un diseño 2^3 . Para encontrar los niveles del cuarto factor, se resuelve I=ABCD para D, o D=ABC. Por lo tanto, el nivel de D de cada corrida es el producto de los signos positivos y negativos de las columnas A,B y C. El proceso se ilustra en la siguiente tabla

Cuadro: Matriz de diseño 2⁴ fraccionado un medio

Número de	Diseño básico			Combinación de	Índice de	
corrida	Α	В	С	D=ABC	tratamientos	filtración (gal/h)
1	-	-	-	-	(1)	45
2	+	-	-	+	ad	100
3	-	+	-	+	bd	45
4	+	+	-	-	ab	65
5	-	-	+	+	cd	75
6	+	-	+	-	ac	60
7	-	+	+	-	bc	80
8	+	+	+	+	abcd	96

Utilizando la relación de definición del diseño I=ABCD, podemos deducir que cada uno de los efectos principales es alias de una interacción de tres factores como sigue, A=BCD, B=ACD, C=ABD, D=ABC, y además, cada interacción de dos factores es alias de otra interacción de dos factores como sigue, AB=CD, AC=BD y BC=AD

En la tabla **tal** se muestran las estimaciones de los efectos obtenidas de este diseño. Para mostrar los cálculos, la combinación lineal de las observaciones asociadas con el efecto de A es

$$L_A = \frac{1}{4}(-45+100-45+65-75+60-80+96) = 19 \rightarrow A+BCD$$

Mientras que para el efecto AB se obtendría

$$L_{AB} = \frac{1}{4}(45 - 100 - 45 + 65 + 75 - 60 - 80 + 96) = -1 \rightarrow AB + CD$$

Cuadro: Estimaciones de los efectos y los alias

Estimación	Estructura de los alias
$L_{A} = 19$	$L_A \rightarrow A + BCD$
$L_B = 1.5$	$L_B \rightarrow B + ACD$
$L_{C} = 14$	$L_C \rightarrow C + ABD$
$L_D = 16,5$	$L_D ightarrow D + ABC$
$L_{AB}=-1$	$L_{AB} \rightarrow AB + CD$
$L_{AC} = -18,5$	$L_{AC} \rightarrow AC + BD$
$L_{AD}=19$	$L_{AD} \rightarrow AD + BC$

De la tabla anterior, podemos concluir que los efectos principales A, C y D son grandes. Además, si A, C y D son los efectos principales importantes, entonces es lógico concluir que las dos cadenas de alias de interacciones AC + BD y AD + BC tienen efectos grandes, ya que las interacciones AC y AD también son significativas. Puesto que el factor B no es significativo, puede sacarse de consideración.

Con base en el análisis anterior, puede obtenerse ahora un modelo para predecir el índice de filtración en la región experimental. Este modelo es

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_3 x_3 + \hat{\beta}_4 x_4 + \hat{\beta}_{13} x_1 x_3 + \hat{\beta}_{14} x_1 x_4$$

Donde x_1, x_3 y x_4 son variables codificadas $(-1 \le x_i \le +1)$ y las β son los coeficientes de regresión que se obtienen dividiendo la estimación del efecto por 2. Por lo tanto, la ecuación es:

$$\hat{y} = 70,75 + \left(\frac{19}{2}\right)x_1 + \left(\frac{14}{2}\right)x_3 + \left(\frac{16,5}{2}\right)x_4 + \left(\frac{-18,5}{2}\right)x_1x_3 + \left(\frac{19}{2}\right)x_1$$

La principal conclusión que obtenemos es que los diseños factoriales fraccionados son una alternativa muy útil cuando se tienen muchos factores y los recursos para llevar a cabo el experimento son limitados.

viendo los experimentos esto nos lleva a concluir que los diseños factoriales fraccionados son muy importantes, ya que con la mitad o menos de las corridas se llegan a resultados muy semejantes a si se hiciera completo, esto es muy útil ya que en la practica la mayoría de las investigaciones o diseños que se plantean tienen restricciones de recursos y este método es una opción bastante confiable.

Referencias

- Kassambara, A. & Mundt, F. (2017), factoextra: Extract and Visualize the Results of Multivariate Data Analyses. R package version 1.0.5. *https://CRAN.R-project.org/package=factoextra
- Lê, S., Josse, J. & Husson, F. (2008), 'FactoMineR: A package for multivariate analysis', Journal of Statistical Software 25(1), 1-18.
- Ludovic Lebart, Alain Morineau, M. P. (1995), Statistique exploratoire multidimensionnelle, Dunod, Paris.
- Salamanca, J. A. C. (2017), 'Análisis factorial múltiple para clasificación de universidades latinoamericanas', Comunicaciones en Estadística.

Referencias

- Wickham, H. (2009), ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis, Springer-Verlag New York. *http://ggplot2.org
- Wickham, H. & Bryan, J. (2018), readxl: Read Excel Files. R package version 1.1.0.
 *https://CRAN.R-project.org/package=readxl
- Zelaya, J. T. (n.d.), ANÁLISIS MULTIVARIADO DE DATOS, Universidad de Costa Rica.