

2020/10/19(一) 必要修改項目如下：

1. SIP Phone 撥打至 IP Phone，麥克風沒有聲音(SIP extension 下會有這狀況)
2. 按下免持、手持下，希望有等候撥號音，按鍵音可以沒有
3. 廣播功能在 SIP extension 下可以自動接聽，但在 SIP derice 下不會自動接聽
另外奇怪的點是，在 SIP derice 下中，IP Phone 號碼(111)下達廣播不會自動接聽，但 IP Phone 號碼(262012)下達廣播，會進入廣播但會馬上掛掉這通電話
4. 目前外線 SIP 電話撥入後，會有一般電話與廣播無法分辨的狀況
看是否可以用 telnet 的方式，查看 USER 目前誰是 IP Phone 來判定誰才能廣播(目前使用單位只有 IP Phone 會廣播 SIP 不會)
telnet IP = SIP Server IP
帳號密碼： mtcl / mtcl
5. 使用系統重啟後，偶爾會有 SWITCH、PBX 會無法登入的狀態，以及內部所設定的 IP、密碼等都會回覆到預設
(此狀況重現困難)