

Mahasiswa Program Studi Teknik Industri, Universitas Indraprasta PGRI

Operation Process Chart (OPC) adalah diagram yang menunjukkan tahapan-tahapan proses produksi dan perakitan, mulai dari persiapan bahan baku, proses pemotongan dan pembentukan, perakitan, hingga inspeksi akhir. Dalam OPC, setiap aktivitas ditandai dengan simbol tertentu—seperti simbol lingkaran untuk operasi (proses produksi) dan persegi untuk inspeksi (pemeriksaan kualitas). Misalnya, proses pembuatan mainan pesawat kayu diawali dengan pemotongan bahan kayu, dilanjutkan dengan penghalusan, pengeboran, perakitan, pengecatan, dan diakhiri dengan inspeksi kualitas.

Gambar 7 Maket Layout Pabrik