


БРС-1/2 чертёж:




БРС-1 (БРС 3/4) чертёж:




БРС-2 под резьбу НКТ-60 чертёж:




БРС-2 под резьбу НКТ-60 глухой конус (заглушка) чертёж:




БРС-2 под приварку чертёж:




БРС-2 под приварку глухой конус (заглушка) чертёж:




БРС-2,5 под резьбу НКТ-73 чертёж:




БРС-2,5 под приварку чертёж:




БРС-3 под резьбу НКТ-89 чертёж:




БРС-3 под приварку чертёж:




БРС-3 под приварку глухой конус (заглушка) чертёж:




БРС-4 под резьбу НКТ-114 чертёж:



БРС-4 под приварку чертёж:



БРС-4 под резьбу НКТ-114 комбинированная глухой конус (заглушка) чертёж:



БРС-4 резьба BSPT:

