

العنوان	إعادة تأهيل مضخة مياه التبريد	رقم أمر العمل	WO-2026-0147
نوع المشكلة	ميكانيكي	الأولية	عالية
الحالة	مكتمل	الموقع والأصل	مبنى الخدمات > الدور الأرضي > غرفة المضخات
الأصل	مضخة مياه التبريد 03	كود الأصل	CHWP-03
الفريق	الفريق الميكانيكي	الفني المسؤول	فهد القحطاني
المبلغ	سلمان الدوسري	أغلق بواسطة	عبدالله الحربي
وقت البلاغ	24/08/2026 08:10	وقت الإغلاق	24/08/2026 12:00
أساس السجل	بيانات إغلاق موثقة مع حقول تعريفية حالية	وقت التوليد	24/08/2026 19:34

وصف العمل

معالجة ارتفاع الاهتزاز واستبدال مانع التسرب الميكانيكي، ثم إعادة المحاذاة واختبار التشغيل تحت الحمل

التنفيذ والمراجعة

ملاحظات الفني	تم عزل المعدة والتحقق من انعدام الطاقة، ثم استبدال مانع التسرب وضبط المحاذاة بالليزر. انتهى اختبار التشغيل دون تسرب وباهتزاز ضمن الحد المقبول
ملاحظات المشرف	تمت مراجعة العزل ونتائج الاختبار الميداني
ملاحظات المهندس	القيم النهائية مقبولة تشغيلياً
ملاحظات الإغلاق	أعيدت المعدة للخدمة

رقم أمر العمل	WO-2026-0147	الجهة	منشأة متقن للخدمات
وقت الإغلاق	24/08/2026 12:00	أساس السجل	بيانات إغلاق موثقة مع حقول تعريفية حالية

الأدلة البصرية

نوع الدليل	المسجل	المضمن في الملف	حالة الملف
صورة البلاغ	0	0	غير مسجل
قبل التنفيذ	1	0	مستبعد بإعداد المنشأة
بعد التنفيذ	2	0	مستبعد بإعداد المنشأة

الأثر التشغيلي

التاريخ	العملية	تفدها	التفاصيل
24/08/2026 08:30	قرار حوكمة	عبدالله الحري	اعتماد مسار التنفيذ السبب: أولوية عالية مع توقف جزئي
24/08/2026 11:35	صيانة	فهد القحطاني	إتمام الإصلاح والاختبار
24/08/2026 12:00	تغيير حالة	عبدالله الحري	إغلاق أمر العمل