ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

രം…≎…എ



ĐIỆN TỬ HỌC TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG (EE3189) BÀI TẬP LỚN

LÓP P01-- HK212 NGÀY NỘP: 11/06/2022

Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN HUỲNH HẠC

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên	
Huỳnh Đăng Khoa	1911398	

ĐÈ BÀI: Xe tự động dò đường


- 1. Bộ thu phát tia hồng ngoại: nhận tia hồng ngoại phản xạ từ vạch đường.
- 2. Bộ chuyển đổi ADC chuyển đổi các tín hiệu từ bộ thu hồng ngoại sang giá trị số.
- 3. Vi điều kiển 8051 thực hiện chức năng đọc các giá trị cảm biến và điều khiển hoạt động của động cơ.
 - 4. Màn hình LCD hiển thị các thông báo, trạng thái khác nhau của xe.
 - 5. Bộ điều khiển động cơ DC 12V
- 6. Động cơ DC truyển đoongn cho các bánh xe, gồm 2 động cơ và 2 bánh trái phải.

Xe tự động dò đường đi theo 1 đường dẫn màu đen được vẽ trên mặt đường màu trắng. Trong khi di chuyển, xe luôn đọc giá trị của các cảm biến hồng ngoại. Nếu xe đang đi đúng hướng thì nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng về phía trước. Khi các cảm biến thông báo cho vi điều khiển biết rằng xe không đi theo vạch dẫn đường thì vi điều kiển sẽ quay xe theo hướng trái hoặc phải.

Yêu cầu:

- Trình bày ý tưởng thực hiện
- Vẽ sơ đồ khối phần cứng
- Lưu đồ giải thuật + chương trình

I. SƠ ĐỒ KẾT NỐI PHẦN CỨNG




1. Bộ thu/phát hồng ngoại


Cảm biến thu/phát hồng ngoại TCRT5000 gồm 1 mắt thu (trắng) và 1 mắt phát (xanh)

- Trong line cho ra mức 1
- Ngoài line cho ra mức 0

Bên trong là một bộ so sánh điện áp, sử dụng IC LM393 (bao gồm 2 opamp). Cho ra 2 chân A0 (analog) và D0 (digital).


Ta sử dụng chân A0 để kết nối với ADC, chuyển đổi sang giá trị số để MCU có thể đọc được.





2. Bộ chuyển đổi ADC

Bộ chuyển đổi ADC chuyển đổi các tín hiệu từ bộ thu hồng ngoại sang giá trị số.




Ta sử dụng 2 biến trở RV2 và RV3 để tạm mô tả 2 cảm biến hồng ngoại, ngõ vào đưa vô kênh IN0 và IN1.

Để chốt kênh cần chuyển đổi, ta sử dụng P3.3 nối với ADD A của ADC, 2 đường địa chỉ còn lại ta nối xuống mass. Tín hiệu chốt sẽ được nối chung với tín hiệu bắt đầu chuyển đổi của ADC.

Mức điện áp của cảm biến hồng ngoại mức cao khoảng từ 4-4.8V, mức thấp khoảng 0-0.3V. Khi đó ta dùng bộ ADC sau khi chuyển đổi IN0 và IN2, so sánh 2 giá trị này với 153 (tương đương cỡ 3V) để nhận biết in/out line.

3. Vi điều kiển 8051

Vi điều kiển 8051 thực hiện chức năng đọc các giá trị cảm biến và điều khiển hoạt động của động cơ.




Ta sử dụng P0 và P2 của MCU để mở rộng ngoại vi, giải mã địa chỉ. Kết hợp với IC 74HC138 là bộ giải mã 3 sang 8 làm tín hiệu chọn chip. Việc này cho phép ta tiết kiệm chân khi giao tiếp với LCD, ADC và với động cơ DC.

Mặc khác, ta sử dụng 1 nút nhấn kết nối với chân /INT0 dùng để tăng tốc độ của động cơ bằng cách tăng Duty Circle lên 10% mỗi lần nhấn.

4. Màn hình LCD


Màn hình LCD hiển thị các thông báo, trạng thái khác nhau của xe.

- Hiển thị trạng thái của xe. IN / OUT LINE
- Hiển thị tốc độ của xe với độ chia nhỏ nhất 10%



5. Bộ điều khiển động cơ DC 12V

Ta sử thiết kế mạch cầu H sử dụng IC L298 có thể tải dòng lên đến 4A. Động cơ DC truyền động cho các bánh xe, gồm 2 động cơ và 2 bánh trái phải.



II. Ý tưởng thực hiện, giải thuật và chương trình


Đầu tiên, dựa trên sơ đồ kết nối phần cứng, ta sẽ định nghĩa cho trình biên dịch một số chỉ thị để phục vụ cho việc giao tiếp với LCD, với cảm biến hồng ngoại thông qua ADC, điều khiển động cơ, bao gồm các cờ phục vụ quá trình xét điều kiện, nhận biết hướng rẽ, hiển thị trạng thái, tốc độ động cơ,...

Bảng 1

Tên	Chỉ	Địa	Ghi chú
	thị	chỉ	
RS	BIT	P2.0	Giao tiếp LCD 16x2
Е	BIT	P2.1	
FLAG0	BIT	H00	Cờ báo trạng thái xung PWM,
			=0 khi xung đang ở mức 0, = 1
			khi xung đang ở mức 1
FLAG1	BIT	01H	Cò motor trái
FLAG2	BIT	02H	Cờ motor phải
FLAG3	BIT	03H	Cờ in/out line
FLAG4	BIT	04H	
FLAG5	BIT	05H	Cờ nhớ trạng thái in/out line

STT	Bộ nhớ và Ngoại vi	Địa chỉ truy xuất	Ghi chú
1		0000h-1FFFh	nCS0
2	Bộ nhớ RAM ngoài	2000h-3FFFh	nCS1
3	Ra lệnh START ADC và chốt kênh cần chuyển đổi	4000h – 5FFFh	Chỉ ghi nCS2
4	Đọc 8bits của ADC	4000h – 5FFFh	Chỉ đọc nCS2
5			nCS3
6	Điều khiển chốt 573 chốt 8 bits dữ liệu của LCD	8000h – 9FFFh	Chỉ ghi nCS4
7		A000h - BFFFh	nCS5
8		C000h – DFFFh	nCS6
9	Điều khiển chốt 573 chốt 4 bits điều khiển của 2 động cơ trái phải	E000h – FFFFh	Chỉ ghi nCS7

SƠ ĐỔ KHỐI TỔNG QUÁT CHO TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH



Ý tưởng:

Sử dụng ngắt Timer 0 để điều chế xung điều khiển động cơ, xung PWM tần số 1.25KHz (T = 0.8ms).

- Giá trị nạp cho mức 1 nằm ở 30H, 31H
- Giá trị nạp cho mức 0 nằm ở 32H, 33H
- − Ô nhớ 34H ghi tốc độ động cơ (1–10)
- Trình ngắt sẽ đọc các cờ điều khiển tương ứng để cấp, hoặc không cấp xung cho động cơ.

Sử dụng ngắt Timer1 để điều khiển ADC đọc giá trị cảm biến sau mỗi 1ms. Trình ngắt sau đó sẽ nhận biết trạng thái rồi điều khiển các cờ tương ứng.

Sử dụng ngắt ngoài 0 cho phép người dùng tăng tốc độ động cơ. Khi tăng hết mức (100%) sẽ trở về mức 10%.

Chương trình

	;Written by: HUYNH DANG KHOA		HOA 11:111	PM 08/06/2022		
EN BIT P3.4	; ===== ; ;LCD					
FILAGO	RS	BIT	P3.5			
FLAG0 BIT 00H ;PWM, =1 khi xung PWM ở mức 1 và ngược lạ FLAG1 BIT 01H ;MOTOR trái FLAG2 BIT 02H ;MOTOR phải FLAG3 BIT 03H ;cở IN/OUT LINE FLAG4 BIT 04H ; FLAG5 FLAG6 BIT 05H ;cở nhớ để so với FLAG3 FLAG6 BIT 07H ;	EN	BIT	P3.4			
FLAG1 FLAG2 BIT 02H MOTOR trái FLAG2 BIT 02H MOTOR phải FLAG3 BIT 03H 04H FLAG5 BIT 05H 105H 105H 105H 105 H 106H FLAG6 FLAG7 BIT 07H 115 ORG 0000H IJMP MAIN LJMP INT0_ISR ORG 000BH LJMP T1_ISR ORG 0033H MAIN: MOV SP,#4FH	[*]	 BIT	00Н	;PWM, =1 khi xung PWM ở mức 1 và ngược lạ		
FLAG3 BIT 03H 10H 11CAG4 BIT 04H 11CAG5 BIT 05H 10CH 11CAG6 BIT 06H 11CH 11CAG7 BIT 07H 11CAG7 11CA	FLAG1	BIT	01H	;MOTOR trái		
FLAG4 BIT 04H ; FLAG5 BIT 05H ; cờ nhớ dễ so với FLAG3 FLAG6 BIT 06H ; FLAG7 BIT 07H ;	FLAG2	BIT	02H	;MOTOR phải		
FLAG5 BIT 05H ;cò nhớ để so với FLAG3 FLAG6 BIT 07H ;	FLAG3	BIT	03H	;cờ IN/OUT LINE		
FLAG6 BIT 07H ;	FLAG4	BIT	04H	;		
FLAG7 BIT 07H;	FLAG5	BIT	05H	;cờ nhớ để so với FLAG3		
FLAG7	FLAG6	BIT	06Н			
IN_ADC BIT P3.3 ;Chốt địa chỉ ADC ORG 0000H IJMP MAIN LJMP INT0_ISR ORG 000BH LJMP T0_ISR ORG 001BH LJMP T1_ISR ORG 0033H MAIN: MOV SP,#4FH ; CALL INITIAL ;khởi động LCD MOV DPTR,#TAB_LINE1 CALL PRINT_LINE ;In dòng 1 MOV A,#0C0H CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ; SETB EA ;Khai báo ngắt MOV IP,#02H ;Khai báo uu tiên ngắt ;	FLAG7			;		
IJMP MAIN LJMP INTO_ISR ORG 000BH LJMP T0_ISR ORG 001BH LJMP T1_ISR ORG 0033H MAIN: MOV SP,#4FH :			P3.3	;Chốt địa chỉ ADC		
IJMP MAIN LJMP INTO_ISR ORG 000BH LJMP T0_ISR ORG 001BH LJMP T1_ISR ORG 0033H MAIN: MOV SP,#4FH :	;======	ORC				
LJMP INTO_ISR ORG 000BH LJMP T0_ISR ORG 001BH LJMP T1_ISR ;===================================						
ORG 000BH LJMP T0_ISR ORG 001BH LJMP T1_ISR ORG 0033H MAIN: MOV SP,#4FH :						
LJMP T0_ISR		LJMIF	IN10_ISK			
ORG 001BH LJMP T1_ISR ORG 0033H MAIN: MOV SP,#4FH ;		ORG	000BH			
LJMP T1_ISR ORG 0033H MAIN: MOV SP,#4FH ;		LJMP	T0_ISR			
LJMP T1_ISR ORG 0033H MAIN: MOV SP,#4FH CALL INITIAL ;khởi động LCD MOV DPTR,#TAB_LINE1 CALL PRINT_LINE ;In dòng 1 MOV A,#0C0H CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2		ORG	001RH			
MAIN: MOV SP,#4FH ;						
MOV SP,#4FH ;	;======	ORG	0033Н			
CALL INITIAL ;khởi động LCD MOV DPTR,#TAB_LINE1 CALL PRINT_LINE ;In dòng 1 MOV A,#0C0H CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ;	MAIN:	MOV	SP,#4FH			
MOV DPTR,#TAB_LINE1 CALL PRINT_LINE ;In dòng 1 MOV A,#0C0H CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ;						
CALL PRINT_LINE ;In dòng 1 MOV A,#0C0H CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ;				• •		
MOV A,#0C0H CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ;			_			
CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ; SETB EA ;Khai báo ngắt MOV IP,#02H ;Khai báo ưu tiên ngắt ;		CALL	PRINT_LINE	;In dòng 1		
CLR RS CALL WRITE_OUT MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ; SETB EA ;Khai báo ngắt MOV IP,#02H ;Khai báo ưu tiên ngắt ;		MOV	А,#0С0Н			
CLR RS CALL WRITE_OUT MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ; SETB EA ;Khai báo ngắt MOV IP,#02H ;Khai báo ưu tiên ngắt ;		CALL	DELAY_2MS			
MOV DPTR,#TAB_LINE2 CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ; SETB EA ;Khai báo ngắt MOV IP,#02H ;Khai báo ưu tiên ngắt ;			-			
CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ; SETB EA ;Khai báo ngắt MOV IP,#02H ;Khai báo ưu tiên ngắt ;		CALL	WRITE_OUT			
CALL PRINT_LINE ;In dòng 2 ; SETB EA ;Khai báo ngắt MOV IP,#02H ;Khai báo ưu tiên ngắt ;		MOV	DPTR,#TAB	LINE2		
SETB EA ;Khai báo ngắt MOV IP,#02H ;Khai báo ưu tiên ngắt ;			_			
MOV IP,#02H ;Khai báo ưu tiên ngắt ;		,				
;				9		
		;				

	•		2 DONG CO
		30H,#HIGH(-80)	;Khởi tạo tốc độ động cơ ban đầu
		31H,#LOW(-80)	, ithor the tot up uping to buil unu
		32H,#HIGH(-720)	
		33H,#LOW(-720)	
	MOV	34H,#1	;Mức 1/10
		ET0	
	SETB		;ép ngắt TIMER 0
	; SETB	 IT0	;ngắt ngoài là ngắt cạnh xuống
	SETB		
	; SETB	ET1	
	SETB		;ép ngắt TIMER 1
LOOP_00:	;		
	MOV	А,34Н	
			E ;so sánh tốc độ trước đó
		LOOP 01	•
SPEED_CHANGE:		_	
	MOV	35Н,34Н	;lưu tốc độ mới
	CALL	WRITE_SPEED	;ghi tốc độ mới
	;	FLAG3	xor FLAG5 để xe có khác không?
LOOP_01:			
	CLR	EA	
		C,FLAG3	
	JNC	LOOP_02	
	MOV	C,FLAG5	
	CPL		
	JMP	-	
LOOP_02:	MOV ;	,	
LOOP_03:	SETB		
	JNC	LOOP_00	;không khác thì quay trở về xét lại từ đầu
	CLR	EA	
	MOV	C,FLAG3	;lưu cờ mới vào FLAG5
	MOV	FLAG5,C	
	SETB	EA	
	CALL	WRITE_STATE	;ghi trạng thái mới
	SJMP	LOOP_00	; quay trở về xét lại từ đầu
TAB_LINE1:	DB	'STATE: LINE'	
TAB_LINE2:	DB	'SPEED: %'	
PRINT_LINE:	MOV	R0,#16	;chương trình con in 1 hàng ra LCD
	MOV	A,#0	
PRINT_LINE_1:	PUSH	ACC	
	CALL	PRINT_CHAR	
	POP	ACC	

INC

DJNZ R0,PRINT LINE 1

RET

PRINT_CHAR:

;chương trình con ghi 1 ký tự ra LCD, có xét mã NULL

MOVC A,@A+DPTR

CJNE A,#00H,PRINT CHAR1

SETB C

RET

PRINT_CHAR1: CALL DELAY_2MS

> SETB RS PUSH DPH PUSH DPL

CALL WRITE_OUT

POP DPL POP DPH CLR \mathbf{C}

PRINT CHAR2:

RET

WRITE_STATE:

;chương trình con ghi trạng thái mới

MOV A,#88H ;dời con trỏ về 08H

CALL DELAY_2MS

CLR RS

CALL WRITE OUT JB FLAG5,IN LINE

MOV 39H,#'O' ;"OUT"

MOV 3AH,#'U' MOV 3BH,#'T'

EXIT_WRITE_STATE JMP

IN LINE:

MOV 39H,#'' ;" IN"

MOV 3AH,#'I' MOV 3BH,#'N'

EXIT_WRITE_STATE:

MOV R1,#39H

CALL WRITE RAM ;Ghi 39H, 3AH, 3BH ra LCD

RET

WRITE SPEED:

;dời con trỏ về 4CH MOV A,#0CCH

CALL DELAY 2MS

CLR RS

CALL WRITE OUT

MOV A,35H

CJNE A,#10,WRITE_SPEED_00

MOV 36H,#'1' MOV 37H,#'0' MOV 38H,#'0'

WRITE_SPEED_01 JMP

WRITE SPEED 00: MOV 36H,#'' MOV A,#30H ADD A,35H MOV 37H,A MOV 38H,#'0' WRITE SPEED 01: MOV R1,#36H CALL WRITE_RAM RET WRITE_RAM: ;chương trình con ghi nội dung 3 ô nhớ liên tiếp trỏ bởi R1 ra LCD MOV R2,#3 WRITE RAM 00: MOV A,@R1 CALL DELAY_2MS SETB RS CALL WRITE_OUT INC R1 DJNZ R2,WRITE_RAM_00 **RET INITIAL:** ;chương trình con khởi tạo LCD MOV A,#38H ;8 bits 5x8 dots CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT MOV A,#01H ;clscr CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT MOV A,#0FH ;Hien man hinh, chop ky tu CALL DELAY_2MS CLR \mathbf{RS} CALL WRITE_OUT MOV A,#06H ;Dich con tro sang phai (khi ghi/doc data) CALL DELAY_2MS CLR RS CALL WRITE_OUT RET **DELAY_2MS:** MOV R7,#4 DELAY_2MS_0: MOV R6,#250 DJNZ R6,\$ DJNZ R7,DELAY_2MS_0 RET

DELAY_120us: MOV R5,#60 DJNZ R5,\$ RET MOV DPTR,#9000H WRITE_OUT: ;8000H - 9FFFH ghi LCD MOVX @DPTR,A ;Chương trình con ghi 1 ký tự ra LCD SETB EN CLR EN RET INTO_ISR: ;trình ngắt ngoài 0, thay đổi 30H,31H,32H,33H,34H để thay đổi tốc độ động cơ PUSH ACC PUSH PSW PUSH 82H PUSH 83H CLR ET0 ;Xét 50 lần chống rung phím MOV R3,#50 ;DUA CHOT PORT LEN 1 ROI MOI DOC SETB P3.2 MOV C,P3.2 CHECK_SW: JC EXIT INTO ISR DJNZ R3,CHECK_SW INC 34H MOV A,34H CJNE A,#11,INT0_ISR_0 MOV 34H,#1 MOV 30H,#HIGH(-80) FFB0H = -80MOV 31H,#LOW(-80) MOV 32H,#HIGH(-720) ;FD30H = -720MOV 33H,#LOW(-720) SJMP EXIT_INT0_ISR INTO ISR 0: MOV A,31H CLR \mathbf{C} **SUBB A,#80** JNC INTO_ISR_1 DEC 30H INTO ISR 1: MOV 31H,A A,33H MOV ADD A,#80 INTO_ISR_2 JNC INC 32H INTO_ISR_2: MOV 33H,A EXIT_INT0_ISR: SETB ET0 POP 83H

POP

82H

POP PSW POP ACC

RETI

:-----

T0_ISR: ;trình ngắt Timer0 điều chế xung điều khiển động cơ

PUSH ACC PUSH PSW PUSH 82H PUSH 83H

CLR TR0 MOV A,34H

CJNE A,#10,T0_ISR_01 MOV TH0,HIGH(-800) MOV TL0,LOW(-800)

SETB TR0 SETB FLAG0

JMP RUN_MOTOR

T0_ISR_01: JNB FLAG0,NON_DUTY

CLR FLAG0 MOV TH0,30H

MOV TL0,31H SETB TR0

JMP RUN_MOTOR

NON_DUTY:

SETB FLAG0

MOV TH0,32H ;THOI GIAN MUC 1

;THOI GIAN MUC 0

MOV TL0,33H SETB TR0

JMP STOP_MOTOR

RUN_MOTOR:

MOV DPTR,#0F000H

MOV A,#0

JNB FLAG1,RUN_MOTOR_1 ;xét cờ MOTOR 1

ORL A,#10H ;chay banh trái, 1 quay thuan

MOVX @DPTR,A

RUN_MOTOR_1: JNB FLAG2,EXIT_T0_ISR ;xét cờ MOTOR 2
ORL A,#01H ;chạy bánh phải

MOVX @DPTR,A SJMP EXIT_T0_ISR

:----

STOP MOTOR:

MOV DPTR,#0F000H

MOV A,#0 MOVX @DPTR,A

```
EXIT_T0_ISR:
                   POP
                         83H
                   POP
                         82H
                   POP
                         PSW
                   POP
                         ACC
                   RETI
T1_ISR:
                   ;trình ngắt Timer1, đọc cảm biến rồi điều khiển các cờ báo
                   PUSH ACC
                   PUSH PSW
                   PUSH 82H
                   PUSH 83H
                   CLR
                         EA
                   CLR
                         TR1
                                                  ;1ms khiểm tra 1 lần
                   MOV TH1,HIGH(-1000)
                   MOV TL1,LOW(-1000)
                   SETB TR1
                   MOV DPTR,#5000H
                   MOV A,#0
                   CLR IN ADC
                                                   ;đọc INO, cảm biến bên trái
                   MOVX @DPTR,A
                   SETB EA
                   CALL DELAY 120us
                   CLR
                         EA
                   MOVX A,@DPTR
                   MOV 40H,A
                   MOV DPTR,#5000H
                   MOV A,#0
                   SETB IN_ADC
                                                   ;đọc IN1, cảm biến bên phải
                   MOVX @DPTR,A
                   SETB EA
                   CALL DELAY_120us
                   CLR
                         EA
                   MOVX A,@DPTR
                   MOV 41H,A
                   ;-----
                                                   ;xử lý dữ liệu đã đọc
                   ;CLR EA
                   MOV A,40H
                   CJNE A,#153,$+3
                                                   ;so với 153 (khoảng 3V)
                   CPL
                         \mathbf{C}
                   MOV FLAG1,C
                   MOV A,41H
```

CJNE A,#153,\$+3

 \mathbf{C}

CPL

		FLAG2,C	
		C.FI. A.C.1	;tính FLAG1 xor FLAG2
		C,FLAG1	
		T1_ISR_01	
		C,FLAG2	
	CPL		
T1 ICD 01		T1_ISR_02	
T1_ISR_01:		C,FLAG2	
T1 ICD 04	;		
T1_ISR_02:	IC	T1 ICD 02	
	JC		ٽ ان ج
		FLAG1	;giống nhau, xe tiếp tục chạy thẳng
	SETB	FLAG2	
	JNB	FLAG1,CLR_F	TLAG3
	SETB	FLAG3	;Flag1=1, xe dang trong line
	JMP	EXIT_T1_ISR	
CLR FLAG3:	CLR	FLAG3	;;Flag1=0, xe đang ngoại line
_	JMP	EXIT_T1_ISR	// 6 /
T1 ISR 03:			
	JNB	FLAG1,TURN	RIGHT
	CLR	FLAG1	;rẽ trái
	SETB	FLAG2	
	CLR	FLAG3	
	JMP	EXIT_T1_ISR	
TURN_RIGHT:			
_	SETB	FLAG1	;rẽ phải
	CLR	FLAG2	
	CLR	FLAG3	
EXIT_T1_ISR:			
	POP	83H	
	POP	82H	
	POP	PSW	
	POP	ACC	
	SETB	EA	
	RETI		
	END		