

Restricciones de uso:

No de Emisión: 2 Fecha de Emisión/Revisión: 01 agosto 2019 Versión: 2 (sustituye a la

1)

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

## **⊳** SECCIÓN 1 – Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Nombre Comercial de la	PINTURA PARA SEÑALAMIENTO
Sustancia o Mezcla:	
Nombre común o genérico:	PTS

# USOS DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y RESTRICCIONES DE USO RECOMENDADA Uso del producto: Uso de la sustancia o mezcla: Revestimiento

No aplicable

Nombre de la Compañía	INNOVADORA DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A DE C.V
Fabricante:	
Teléfono:	5558655711
Correo:	atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx
Dirección:	AV. QUINTA NEPANTLA S/N
	COLONIA SAN PABLO OTLÍCA
	C.P.54960 TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Número en caso de emergencia:	46176533

## SECCIÓN 2 − Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia	LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3
química peligrosa o mezcla:	TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4
	TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4
	IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2
	IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A
	CARCINOGENICIDAD - Categoría 2
	TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Feto) - Categoría 2
	TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN
	ÚNICA)



1)

SECCIÓN 2 – Identificación de los peligros		
	(Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) (sistema nervioso central (SNC), órganos auditivos, riñones, hígado) – Categoría 2	
<b>ELEMENTOS DE SEÑALIZA</b>		
Pictograma de peligro:		
Palabra de advertencia:	ATENCIÓN	
Indicaciones de peligro:	H226 - Líquido y vapores inflamables. H312 + H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala. H319 - Provoca irritación ocular grave. H315 - Provoca irritación cutánea. H361 - Susceptible de dañar al feto. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (sistema nervioso central (SNC), órganos auditivos, riñones, hígado)	
Consejos de prudencia		
Generales:	P103 - Leer la etiqueta antes del uso. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P101 - Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.	
Prevención:	P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P280 — Usar guantes de protección. Usar ropa protectora. Usar protección para los ojos o la cara. P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.	
SECCIÓN 2 – Identificación de los peligros		
	P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.	



	P260 - No respirar vapor. P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.
Intervención/Respuesta:	P314 - Buscar atención médica si la persona se siente mal. P308 + P313 - En caso de exposición demostrada o supuesta: Buscar atención médica. P304 + P340 + P312 - En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
	Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal.  P303 + P361 + P353 - En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.  P302 + P352 + P312 + P362+P364 - En caso de contacto con la piel:  Lavar con abundante agua y jabón. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.  P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Buscar atención médica.  P305 + P351 + P338 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Almacenamiento:	P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica. P405 – Guardar bajo llave
Eliminación:	P501 - Eliminar el contenido y recipiente con a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.
Otros peligros que no contribuyen a la eliminación:	PELIGRO: LOS TRAPOS, LA LANA DE ACERO O LOS RESIDUOS EMPAPADOS CON ESTE PRODUCTO PUEDEN INCENDIARSE ESPONTANEAMENTE SI SE ELIMINAN INCORRECTAMENTE. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU UTILIZACION, PONER LOS TRAPOS, LA LANA DE ACERO O LOS RESIDUOS EN UN RECIPIENTE METALICO LLENO DE AGUA Y SELLADO. El contacto prolongado o repetido puede resecar la piel y causar irritación. La exposición repetida a altas concentraciones de vapor puede causar irritación del sistema respiratorio y daño permanentes en el cerebro y



.....

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

SECCIÓN 2 – Identificación de los peligros	
	en el sistema nervioso central. La inhalación de concentraciones de vapor o aerosol superiores a los límites recomendados causa dolores de cabeza, mareos y náuseas, y puede provocar la pérdida de consciencia o la muerte. Desprende vapores tóxicos cuando se calienta.

Vea la sección 11 para la información Toxicológica.

<b>⊳ SECCIÓN 3 – Composición / Información sobre los componentes</b>	
Sustancia /mezcla:	Mezcla
Nombre del producto:	PTS
Otros medios de identificación:	No aplicable

Nombre de los componentes	%	Numero CAS
Xilenos, mezcla isómeros	≥20 - ≤44	1330-20-7
Dióxido de titanio	≥10 - ≤20	13463-67-7

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación entre lotes.

Este producto no contiene ningún ingrediente adicional que, según el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, este clasificado como riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto debe ser reportado en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.



1)

SECCIÓN 4. Primeros auxilios	
OLOGION 4. I IIII	cros duxinos
Descripción de los primeros	auxilios
Contacto con los ojos:	Retirar los lentes de contacto, lavar con inmediatamente con abundante agua fresca y limpia, manteniendo los parpados separados durante a menos 10 minutos y buscar atención medica inmediata.
Inhalación:	Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo, s no hay respiración, esta es irregular u ocurre un paro respiratorio, e personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.
Contacto con la piel:	Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la pie con agua y jabón o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes. En caso de contacto accidental con la pie evitar, evitar la exposición al sol o a otras fuentes de luz UV que pudieran aumentar la sensibilidad de la piel.
Ingestión:	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No provocar el vómito.
Efectos agudos potenciales Contacto con los ojos:	rtantes, agudos o retardados s para la salud Provoca irritación ocular grave.
Inhalación:	Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias.
Contacto con la piel:	Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea Desengrasante de la piel.
Ingestión:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos
Signos/síntomas de sobreex	
Vea la sección 11 para la In	
Indicación de la necesidad especial	de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento
Notas para el medico:	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad
Tratamientos específicos:	No hay un tratamiento específico
SECCIÓN 4. Primer	os auxilios
Protección para personal	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o
de primeros auxilios:	que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los



vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá
usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma.
Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar
respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes
de quitársela, o use guantes.

Medios de extinción	
Medios de extinción apropiados:	Utilizar polvo químico seco, CO <sub>2</sub> , agua pulverizada o espuma (neblina).
Medios de extinción no apropiados:	No usar chorro de agua.
Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla:	Líquido y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
Productos de descomposición térmica peligrosos:	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
	óxidos de carbono
	óxido/óxidos metálicos/metálicos
Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:	En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.
SECCIÓN 5. Medidas contra incendios	
Equipo de protección especial para los bomberos:	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.



1)

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

## **⊳ SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental**

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia			
Para personal que no forma parte de los servicios de emergencia:	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.		
Para el personal de servicios de emergencia:	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".		
Precauciones relativas al medio ambiente:	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).		
Métodos y materiales para la con	tención y limpieza de derrames o fugas		
Derrame menor:	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos		
SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental			
	adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.		
Derrame mayor:	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en		



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

### **⊳ SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento**

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro					
Medidas de protección	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilación adecuada o use un respirador apropiado. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.				

## SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

Precauciones especiales:	Si este material es parte de un sistema de componentes múltiples, leer la hoja u hojas de datos de seguridad para el otro componente o los otros componentes antes de mezclarlo, ya que la mezcla resultante podrá presentar los peligros de todas sus partes.
Consejos sobre higiene ocupacional general	



1)

#### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

No almacenar por debajo de la siguiente temperatura: 5°C (41°F). Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

### > SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal

#### Parámetros de control

Límites de exposición laboral

Nombre del componente	Límites de exposición
Xilenos, mezcla isómeros	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016).
	VLE-CT: 150 ppm 15 minutos.

### SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal

	VLE-PPT: 100 ppm 8 horas.		
Dióxido de titanio	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016).		
	VLE-PPT: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.		
Estireno, monómero	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016).		
	Absorbido a través de la piel.		
	VLE-CT: 40 ppm 15 minutos.		
	VLE-PPT: 20 ppm 8 horas.		

Explicación de Abreviaturas



)

	Valor Limite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo			
VLE-CT =	Valor Límite de Exposición de Corto Tiempo			

Consultar a las autoridades loca como aceptables.	ales responsables para conocer los valores máximos considerados			
Procedimientos de control recomendados:	Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a las normas adecuadas de monitoreo. También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.			
Controles técnicos apropiados:	Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el			
SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal				
gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utiliz equipo de ventilación anti-explosión.				
Control de la exposición medioambiental:	Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.			
Medidas de protección individual				
Medidas de higiene:	Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estacione de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.			



1)

Protección de los ojos y la cara:	Gafas protectoras contra salpicaduras químicas.			
Protección de la piel				
Protección de las manos:	Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.			
Guantes:	Para manipulación prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo: Recomendado: alcohol polivinílico (PVA), Viton®			
SECCIÓN 8. Controles	de exposición / protección personal			
Protección del cuerpo:	Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.			
Otro tipo de protección para la piel:	Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará o la aprobación de un especialista.			
Protección de las vías respiratorias:	La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados adecuados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación de riesgo indica que es necesario			



1)

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

## **⊳ SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**

#### Apariencia

Estado físico:	Liquido
Color:	En general.
Olor:	No disponible
Umbral de olor:	No disponible
Peso molecular:	No disponible

### SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

pH:	No disponible	
Punto de fusión:	No disponible	
Punto de ebullición:	No disponible	
Punto de inflamación:	No aplicable	
Esta subsustancia soporta la	Si	
combustión:		
Temperatura de ignición espontanea:	No disponible	
Temperatura de descomposición:	No disponible	
Inflamabilidad (solido o gas):	No disponible	
Limites máximo y mínimo de	No disponible	
explosión (inflamabilidad):		
Velocidad de evaporación:	No disponible	
Presión de vapor:	No disponible	
Densidad de vapor:	No disponible	
Densidad absoluta (lbs/galones:	7.51 - 8.34	
Solubilidad:	Insoluble en los	
	siguientes	
	materiales: agua fría	
Solubilidad en agua:	No disponible	
Coeficiente de partición: n-	No disponible	
octano/agua:		
Viscosidad:	NA	
Volatilidad:	59% (v/v), 40.6%	
	(p/p)	
% solido. (p/p):	45-65	



1)

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad				
Reactividad:	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.			
SECCIÓN 10. Estabilid	ad y reactividad			
Estabilidad química:	El producto no es estable.			
Posibilidad de reacciones peligrosas:	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.			
Condiciones que deberán evitarse:	Si es expuesto a altas temperaturas puede producir productos de descomposición peligrosos.  Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.			
Materiales incompatibles:	Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.			
Productos de descomposición peligrosos:	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo, óxidos de nitrógeno.			

▶ SECCIÓN 11. Información toxicológica						
Información sob	Información sobre efectos toxicológicos					
Toxicidad aguda						
Nombre del	Resultado	Especies	Dosis	Exposición		
componente						



1)

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Xilenos, mezcla isómeros		DL50 Cutánea DL50 Oral	Conejo Rata	>1.7 g/kg 4.3 g/kg	-
Dióxido titanio	de	CL50 Por inhalación Polvo y nieblas	Conejo	>5000 mg/kg	-
litariio		DL50 Cutánea	Rata	>5000 mg/kg	_

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

	DL50 Oral	Rata	17.8 mg/l	4 horas	ī
	i DESU Oiai	i i\ala	1 1 1 .0 111u/1	ı <del>4</del> 1101as - 1	

Conclusiones/resumen:		No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.			
Irritación/Corrosión					
Nombre del producto	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición	Observación
o componente		_		-	
Xilenos, mezcla	Piel - Irritante	Conejo		24 horas 500	
isómeros	moderado	-		mg	
Conclusión/Resumen					
Piel	No e	xisten datos c	lisponibles sobre	e la mezcla en s	í.
Ojos	No e	xisten datos c	lisponibles sobre	e la mezcla en s	í.
Respiratoria	No e	xisten datos c	lisponibles sobre	e la mezcla en s	í.
Sensibilización					
Conclusión/resumen	T				
Piel				<u>e la mezcla en s</u>	
Respiratoria	No e	xisten datos c	lisponibles sobre	e la mezcla en s	Í.
Mutagenicidad					
Conclusión/resumen	No e	xisten datos c	lisponibles sobre	e la mezcla en s	í.
Carcinogenicidad					
Conclusión/resumen	No e	xisten datos c	lisponibles sobre	e la mezcla en s	í.
Grado de riesgo	'				

Nombre	del	OSHA	IARC	NTP
componente				
Xilenos,	mezcla	-	3	-
isómeros				
Dióxido de titar	nio	-	2B	-



1)

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Estireno, monómero	-	2B	Se anticipa razonablemente que sea un
			carcinógeno humano.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

Carcinógeno Código de	Carcinógeno Código de clasificación:		
IARC	: 1, 2A, 2B, 3, 4		
NTP:	Conocido como carcinógeno humano; Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano		
OSHA:	+		
No listado/No regulado:	-		

Con	clusión/Resumer	n	N	lo ex	isten datos disp	onil	bles sobre la mezcla en sí	
Tera	atogenicidad		<u> </u>		•			
	clusión/Resumer	n	N	lo ex	isten datos disp	onil	bles sobre la mezcla en sí	
Tox	icidad específic	a de órga	nos dian	a (ex	posición única	)		
	Nombre	del	Categor	'íа	Ruta de	Ó	rganos diana	
	componente				exposición			
	Xilenos,	mezcla	Categorí	ía 3	No aplicable.	Ir	ritación de las vías respiratorias	
	isómeros							
	Estireno, monó		Categorí		No aplicable.		ritación de las vías respiratorias	
Tox	icidad específic				•	•		
	Nombre	del	Categor	Ίa	Ruta	de	Organos diana	
	componente				exposición			
	Xilenos,	mezcla	Categorí	ía 2	No determinad	lo.	Sistema nervioso central (SNC),	
	isómeros						riñones y hígado	
	Estireno, monó	mero	Categorí	ía 1	No determinad	lo.	Órganos auditivos	
Órg	anos diana:						no para los siguientes órganos: cerebro.	
						e puede causar daño a los órgar		
				sigui		•	mones, el sistema nervioso, hígado, tra	
					iratorio superior cristalino o córn		iel, sistema nervioso central (SNC), oíd	os



1)

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

Peligro por aspiración

Nombre del componente	Resultados	Ī
Xilenos, mezcla isómeros	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1	
Estireno, monómero	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1	Ì

Información sobre las posibles vías de ingreso		
Efectos agudos potenciale		
Contacto con los ojos	Provoca irritación ocular grave.	
Inhalación	Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias.	
Contacto con la piel	Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel.	
Ingestión	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
Signos/síntomas de sobreex	(posición	
Contacto con los ojos:	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Dolor o irritación Lagrimeo Enrojecimiento	
Inhalación	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Irritación del tracto respiratorio Tos Reducción de peso fetal Incremento de muertes fetales Malformaciones esqueléticas	
Contacto con la piel	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Irritación Enrojecimiento Sequedad Agrietamiento Reducción de peso fetal Incremento de muertes fetales Malformaciones esqueléticas	
SECCIÓN 11. Información toxicológica		
Ingestión	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: reducción de peso fetal	



### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

incremento de muertes fetales malformaciones esqueléticas  Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo  Conclusión/Resumen  No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. Un gran número de productos Innovadora de Pinturas Industriales S.A. De C.V. hacen uso del TiO2 como materia prima en la formulación de recubrimientos líquidos. En este caso, las partículas de TiO2 están incorporadas en una matriz y el potencial de exposición humana a partículas libres de TiO2 no es significativo cuando el producto se aplica con brocha o rodillo. El lijado de una superficie recubierta o la brisa de aplicación por aspersión pueden ser dafiinos dependiendo de la duración y el nivel de exposición por lo que se requiere el uso de equipo de protección personal apropiado y/o controles de ingeniería (ver Sección 8). La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar rintiación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar raúseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el contacto con los ojos.
Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo  Conclusión/Resumen  No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. Un gran número de productos Innovadora de Pinturas Industriales S.A. De C.V. hacen uso del TiO2 como materia prima en la formulación de recubrimientos líquidos. En este caso, las partículas de TiO2 están incorporadas en una matriz y el potencial de exposición humana a partículas libres de TiO2 no es significativo cuando el producto se aplica con brocha o rodillo. El lijado de una superficie recubierta o la brisa de aplicación por aspersión pueden ser dañinos dependiendo de la duración y el nivel de exposición personal apropiado y/o controles de ingeniería (ver Sección 8). La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el
Conclusión/Resumen  No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. Un gran número de productos Innovadora de Pinturas Industriales S.A. De C.V. hacen uso del TiO2 como materia prima en la formulación de recubrimientos líquidos. En este caso, las partículas de TiO2 están incorporadas en una matriz y el potencial de exposición humana a partículas libres de TiO2 no es significativo cuando el producto se aplica con brocha o rodillo. El lijado de una superficie recubierta o la brisa de aplicación por aspersión pueden ser dañinos dependiendo de la duración y el nivel de exposición por lo que se requiere el uso de equipo de protección personal apropiado y/o controles de ingeniería (ver Sección 8). La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el
No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. Un gran número de productos Innovadora de Pinturas Industriales S.A. De C.V. hacen uso del TiO2 como materia prima en la formulación de recubrimientos líquidos. En este caso, las partículas de TiO2 están incorporadas en una matriz y el potencial de exposición humana a partículas libres de TiO2 no es significativo cuando el producto se aplica con brocha o rodillo. El lijado de una superficie recubierta o la brisa de aplicación por aspersión pueden ser dañinos dependiendo de la duración y el nivel de exposición por lo que se requiere el uso de equipo de protección personal apropiado y/o controles de ingeniería (ver Sección 8). La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el
de productos Innovadora de Pinturas Industriales S.A. De C.V. hacen uso del TiO2 como materia prima en la formulación de recubrimientos líquidos. En este caso, las partículas de TiO2 están incorporadas en una matriz y el potencial de exposición humana a partículas libres de TiO2 no es significativo cuando el producto se aplica con brocha o rodillo. El lijado de una superficie recubierta o la brisa de aplicación por aspersión pueden ser dañinos dependiendo de la duración y el nivel de exposición por lo que se requiere el uso de equipo de protección personal apropiado y/o controles de ingeniería (ver Sección 8). La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el

#### SECCIÓN 11. Información toxicológica

Exposición a corto plazo	
Efectos potenciales inmediatos	No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Efectos potenciales retardados	No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Exposición a largo plazo	
Efectos potenciales inmediatos	N/D



1)

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Efectos potenciales retardados	N/D	
Efectos crónicos potenciales pa	ra la salud	
Generales	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. El contacto prolongado o repetido puede desengrasar la piel y conducir a irritación, agrietamiento y/o dermatitis.	
Carcinogenicidad	Susceptible de provocar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y el grado de exposición.	
Mutagenicidad	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
Teratogenicidad	Susceptible de dañar al feto.	
Efectos durante el desarrollo	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
Efectos sobre la fertilidad	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)		
Estimaciones de toxicidad aguda		

Ruta	Valor ETA (estimación de toxicidad aguda según GHS)
Oral	6403.3 mg/kg
Cutánea	1994.9 mg/kg
Inhalación (gases)	6931.8 ppm
Inhalación (vapores)	17.98 mg/l
Inhalación (polvos y nieblas)	2.311 mg/l

## **▶ SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica**

Toxicidad				
Nombre del componente	Resultado	Especies	Exposición	
Dióxido de titanio	Agudo CL50 >100 mg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna	48 horas	
Estireno, monómero	EC10 0.28 mg/l	Algas	96 horas	
	CL50 4.02 mg/l	Pez	96 horas	

#### Persistencia y degradabilidad



1)

Nombre del componente	Prueba	Resultado	Dosis	Inóculo
Estireno, monómero	-	70.9 % - 28 días	-	-

Nombre del componente	Periodo acuático	Fotosíntesis	Biodegradabilidad
Xilenos, mezcla isómeros	-	-	Fácil
Estireno, monómero	-	-	Fácil

Potencial de bioacumulación			
Nombre del componente	LogP ow	FBC	Potencial
Xilenos, mezcla isómeros	3.16	7.4 a 18.5	bajo
Estireno, monómero	2.95	13.49	bajo

Movilidad en el suelo		
Coeficiente de partición tierra/agua No disponible.  (Koc):		
SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica		
Otros efectos adversos	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos		
Métodos de eliminación	Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin	



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las
autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben
reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento
cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del
producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se
tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se
hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los
revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la
dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el
medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

Toda eliminación debe cumplir con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes.

Consulte la Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Sección 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL para información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados. Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

<b>⊳ SECCIÓN 14. Información relativa al transporte</b>					
DECOIOR 14. II		a ai tialiopoite			
	Clasificación de México	IMDG	IATA		
Numero ONU	UN1263	UN1263	UN1263		
Designación oficial de transporte	PINTURA	PAINT	PAINT		
Clase(s) relativas al transporte	3	3	3		
Grupo de embalaje	III	III	III		
Riesgos ambientales	No.	No.	No.		
Sustancias contaminantes marinas	No aplicable	Not applicable.	Not applicable.		
Producto RQ (lbs)	No aplicable	Not applicable.	Not applicable.		
RQ sustancias	No aplicable	Not applicable.	Not applicable.		



)

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Información adicional				
México				Ninguno identificado.
Precauciones	especiales	para	el	Transporte dentro de las instalaciones de usuarios: siempre
usuario				transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros.
				Hay que asegurar que las personas que transportan el producto
				conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

## **⊳ SECCIÓN 15. Información Reglamentaria**

México

Grado de riesgo

Inflamabilidad: 3 Salud: 2 Reactividad: 0

## **▶ SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad**

Fecha de la edición anterior:	28/05/2020
Versión:	2
Explicación de Abreviaturas:	ETA = Estimación de Toxicidad Aguda FBC = Factor de Bioconcentración SGA = Sistema Globalmente Armonizado IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua ONU = Organización de las Naciones Unidas

#### ▶ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

#### Aviso al lector

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.





)

#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

## SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

#### Limitación de Responsabilidad

La información contenida en esta hoja de datos está basada en el conocimiento científico y técnico presente. El propósito de esta información es atraer atención hacia aspectos de salud y seguridad y relacionados con los productos proporcionados por Innovadora de Pinturas Industriales S.A de C.V, y recomendar medidas preventivas para su manejo y almacenamiento. No se ofrece ninguna garantía con respecto a las propiedades de los productos. No se acepta ninguna responsabilidad por cualquier falla en el cumplimiento de las medidas preventivas descritas en esta hoja de datos o por cualquier uso indebido de los productos.