

#### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

# SECCIÓN 1 – Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Nombre	Comercial	de	la	POLIURETANO 2C AL 50%
Sustancia o Mezcla:				
Nombre común o genérico:				PUL

# USOS DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y RESTRICCIONES DE USO RECOMENDADA Uso del producto: Aplicaciones industriales Uso de la sustancia o mezcla: Recubrimiento

Uso de la sustancia o mezcla: Recubrimiento
Restricciones de uso: No aplicable

Nombre de la Compañía	INNOVADORA DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A DE C.V
Fabricante:	
Teléfono:	5558655711
Correo:	atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx
Dirección:	AV. QUINTA NEPANTLA S/N
	COLONIA SAN PABLO OTLÍCA
	C.P.54960 TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Número en caso de emergencia:	46176533

### SECCIÓN 2 - Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:

LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3

TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4

TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4

IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2

IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A

CARCINOGENICIDAD - Categoría 2

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Feto) - Categoría 2

TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA)

### SECCIÓN 2 – Identificación de los peligros

(Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3



	TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES					
	REPETIDAS) (sistema nervioso central (SNC), órganos auditivos,					
	riñones, hígado) – Categoría 2					
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	N DEL SGA					
Pictograma de peligro:						
Palabra de advertencia:	PELIGRO					
Indicaciones de peligro:	H226 - Líquido y vapores inflamables. H312 + H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala. H319 - Provoca irritación ocular grave. H315 - Provoca irritación cutánea. H361 - Susceptible de dañar al feto. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (sistema nervioso central (SNC), órganos auditivos, riñones, hígado)					
Consolos do prudonois	additivos, finorios, frigado)					
Generales:	P103 - Leer la etiqueta antes del uso. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P101 - Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.					
Prevención:	P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P280 — Usar guantes de protección. Usar ropa protectora. Usar protección para los ojos o la cara. P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P260 - No respirar vapor. P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.					
SECCIÓN 2 – Identifica	ación de los peligros					
Intervención/Respuesta:	P314 - Buscar atención médica si la persona se siente mal. P308 + P313 - En caso de exposición demostrada o supuesta: Buscar atención médica.					



### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

	P304 + P340 + P312 - En caso de inhalación: Transportar a la persona						
	al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.						
	Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente						
	mal.						
	P303 + P361 + P353 - En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar						
	inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.						
	P302 + P352 + P312 + P362+P364 - En caso de contacto con la piel:						
	Lavar con abundante agua y jabón. Llamar a un centro de toxicología						
	o a un médico si la persona se siente mal. Quitar la ropa contaminada						
	y lavarla antes de volverla a usar.						
	P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Buscar atención médica.						
	P305 + P351 + P338 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con						
	agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de						
	contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.						
	Proseguir con el lavado.						
	P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica.						
Almacenamiento:	P405 – Guardar bajo llave						
Eliminación:	P501 - Eliminar el contenido y recipiente con a todas las						
	reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.						
Otros peligros que no contribuyen	PELIGRO: LOS TRAPOS, LA LANA DE ACERO O LOS RESIDUOS						
a la eliminación:	EMPAPADOS CON ESTE PRODUCTO PUEDEN INCENDIARSE						
	ESPONTANEAMENTE SI SE ELIMINAN INCORRECTAMENTE.						
	INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU UTILIZACION, PONER LOS						
	TRAPOS, LA LANA DE ACERO O LOS RESIDUOS EN UN						
	RECIPIENTE METALICO LLENO DE AGUA Y SELLADO. El contacto						
	prolongado o repetido puede resecar la piel y causar irritación. La						
	exposición repetida a altas concentraciones de vapor puede causar						
	irritación del sistema respiratorio y daño permanentes en el cerebro y						
	en el sistema nervioso central. La inhalación de concentraciones de						
	vapor o aerosol superiores a los límites recomendados causa dolores						
	·						
	de cabeza, mareos y náuseas, y puede provocar la pérdida de						
	consciencia o la muerte. Desprende vapores tóxicos cuando se						
	calienta.						

Vea la sección 11 para la información Toxicológica.

SECCIÓN 3 – Composición / Información sobre los componentes					
Sustancia /mezcla:	Mezcla				
Nombre del producto:	PUL				
Otros medios de identificación:	No aplicable				



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Nombre de los componentes	%	Numero CAS
Xileno	20 - 30	1330-20-7
Acetato de n-butilo	≥20 - ≤50	123-86-4
Dióxido de titanio	≥10 - ≤20	13463-67-7
Tolueno	<1.0	108-88-3

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación entre lotes.

Este producto no contiene ningún ingrediente adicional que, según el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, este clasificado como riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto debe ser reportado en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios						
Descripción de los primero	s auxilios					
Contacto con los ojos:	ntacto con los ojos:  Retirar los lentes de contacto, lavar con inmediatamente con abundante agua fresca y limpia, manteniendo los parpados separados durante a menos 10 minutos y buscar atención medica inmediata.					
Inhalación:	Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo, si no hay respiración, esta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.					
Contacto con la piel:	Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes. En caso de contacto accidental con la piel evitar, evitar la exposición al sol o a otras fuentes de luz UV que pudieran aumentar la sensibilidad de la piel.					
SECCIÓN 4. Prime	ros auxilios					
Ingestión:	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No provocar el vómito.					
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados						
Efectos agudos potencial	es para la salud					
Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular grave.						
Inhalación: Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias.						



Contacto con la piel:	Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel.							
Ingestión:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos							
Signos/síntomas de sobreexpos	ición							
Vea la sección 11 para la Inforn	nación Toxicológica							
Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial								
Notas para el medico:	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad							
Tratamientos específicos:	No hay un tratamiento específico							
Protección para personal de primeros auxilios:	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo perso que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate de usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autór Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua de quitársela, o use guantes.							

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios						
Medios de extinción						
Medios de extinción apropiados:	Utilizar polvo químico seco, CO <sub>2</sub> , agua pulverizada o espuma (neblina).					

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios						
Medios de extinción no apropiados:	No usar chorro de agua directos.					
Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla:	Líquido y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.					
Productos de descomposición térmica peligrosos:	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:					



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

	óxidos de carbono óxido/óxidos metálicos/metálicos
Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:	En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.
Equipo de protección especial para los bomberos:	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

<b>SECCIÓN 6</b>	<b>Medidas</b>	que c	deben	tomarse	en	caso	de	derrame	0	fuga
accidental										

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia				
Para personal que no forma parte	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o			
de los servicios de emergencia:	que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los			
	alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección.			
	No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las			
	fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el			
	encendido de llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o			
	neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de			

# SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

	respiración apropiada cuando el sistema de ventilación sea			
	inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal			
	adecuados.			
Para el personal de servicios de	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se			
emergencia:	tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales			
	adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo			
	"Para personal de no emergencia".			
Precauciones relativas al medio	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el			
ambiente:	medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las			



	autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).		
Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas			
Derrame menor:	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos		
	adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.		
Derrame mayor:	medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.		

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento			
Precauciones que se deben toma	ar para garantizar un manejo seguro		
Medidas de protección	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilación adecuada o use un respirador apropiado. Mantener en el recipiente		
SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento			
	original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.		
Precauciones especiales:	Si este material es parte de un sistema de componentes múltiples, lee la hoja u hojas de datos de seguridad para el otro componente o lo otros componentes antes de mezclarlo, ya que la mezcla resultante podrá presentar los peligros de todas sus partes.		
Consejos sobre higiene ocupacional general	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de		



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

	entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.		
Condiciones de almacenamiento	No almacenar por debajo de la siguiente temperatura: 5°C (41°F).		
seguro, incluida cualquier	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el		
incompatibilidad	contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca,		
	fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver		
	Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y		
	sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos		
	deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para		
	evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese		
	un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del		
	medio ambiente.		

### SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal

#### Parámetros de control

Límites de exposición laboral

Nombre del componente	Límites de exposición
Xileno	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016).

### SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal

	VLE-CT: 150 ppm 15 minutos.		
	VLE-PPT: 100 ppm 8 horas.		
Acetato de n-butilo	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016).		
	VLE-CT: 200 ppm 15 minutos. VLE-PPT: 150 ppm 8 horas		
Dióxido de titanio	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016).		
	VLE-PPT: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.		
Tolueno	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016).		
	VLE-PPT: 20 ppm 8 horas		



Consultar a las autoridades locales responsables para conocer los valores máximos considerados como aceptables.			
Procedimientos de control recomendados:	Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a las normas adecuadas de monitoreo. También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.		
Controles técnicos apropiados:	Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.		
Control de la exposición medioambiental:	Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.		
SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal			
Medidas de protección individua			
Medidas de higiene:	Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estacione de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.		
Protección de los ojos y la cara: Gafas protectoras contra salpicaduras químicas.			
Protección de la piel			
Protección de las manos:	Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de		



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

	los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.	
Guantes:	Para manipulación prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo: Recomendado: alcohol polivinílico (PVA), Viton®	
Protección del cuerpo:	Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.	
Otro tipo de protección para la piel:	Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.	
Protección de las vías respiratorias:	La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad	
SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal		
	del respirador seleccionado. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados adecuados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación de riesgo indica que es necesario.	

### **SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**

#### Apariencia

Estado físico:	Liquido
Color:	En general.



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Olor:	No disponible
Umbral de olor:	No disponible
Peso molecular:	No disponible
pH:	No disponible
Punto de fusión:	No disponible
Punto de ebullición:	>37.78°C (>100°F)
Punto de inflamación:	Vaso cerrado: 26°C (78.8°F)
Esta subsustancia soporta la	Si
combustión:	
Temperatura de ignición espontanea:	301°C (573.8°F)
Temperatura de descomposición:	No disponible
Inflamabilidad (solido o gas):	No disponible
Limites máximo y mínimo de	Punto mínimo: 2.1%
explosión (inflamabilidad):	Punto máximo: 16%
Velocidad de evaporación:	No disponible
Presión de vapor:	5.2 kPa (39.3 mm Hg)
	[temperatura ambiente]
Densidad de vapor:	No disponible
Densidad absoluta:	1.300 – 1.400 g/ml
Solubilidad:	Insoluble en los siguientes
	materiales: agua fría

### **SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**

Solubilidad en agua:		No disponible		
Coeficiente	de	partición:	n-	No disponible
octano/agua:				
Viscosidad:				900 - 1200 cp.
% solido. (p/p	):			75 – 100%

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad				
Reactividad:	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad			
	del este producto o sus ingredientes.			
Estabilidad química:	El producto no es estable.			
Posibilidad de reacciones peligrosas:	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.			



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Condiciones que deberán evitarse:	Si es expuesto a altas temperaturas puede producir productos de descomposición peligrosos.  Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.
Materiales incompatibles:	Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.
Productos de descomposición peligrosos:	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo.

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Nombre del	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
aamnananta				

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

Xilenos,	DL50 Cutánea	Conejo	>1.7 g/kg	-
mezcla	DL50 Oral	Rata	4.3 g/kg	-
isómeros				
Acetato de n-	CL50 Por inhalación	Rata	>21.1 mg/l	4 horas
butilo	Vapor			
	CL50 Por inhalación	Rata	2000 ppm	4 horas
	Vapor			
	DL50 Cutánea	Conejo	>17600 mg/kg	-
	DL50 Oral	Rata	10.768 g/kg	-
Dióxido de	DL50 Oral	Rata	>11 g/kg	-
titanio				
				-
Tolueno	CL50 Por inhalación	Rata	49 g/m <sup>3</sup>	4 horas
	Vapor			
	DL50 Cutánea	Conejo	8.39 g/kg	-
	DL50 Oral	Rata	5580 mg/kg	-

Conclusiones/resumen:	No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Irritación/Corrosión	



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Nombre del producto o componente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición	Observación
Xilenos, mezcla	Piel - Irritante	Conejo	-	24 horas 500	-
isómeros	moderado			mg	
Dióxido de titanio	Piel - Irritante	Humano	-	72 horas 300	-
	leve			ug I	

	leve			ug I	
Conclusión/Resumen					
Piel		sten datos dis	onibles sobre	la mezcla en s	í.
Ojos	No ex	sten datos dis	onibles sobre	la mezcla en s	í.
Respiratoria	No ex	sten datos dis	onibles sobre	la mezcla en s	í.
Sensibilización					
Conclusión/resumen					
Piel	No ex	sten datos dis	onibles sobre	la mezcla en s	í.
Respiratoria No e		existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.			í.
Mutagenicidad					
SECCIÓN 11. Info	ormación tox	icológica			
SECCIÓN 11. Info				la mezcla en s	<u>í.</u>
				la mezcla en s	í.

Grado de riesgo

ac ac mode			
Nombre del	OSHA	IARC	NTP
componente			
Xilenos, mezcla	-	3	-
isómeros			
Dióxido de titanio	-	2B	-
Tolueno	-	3	-

Carcinógeno Código de clasificación:			
IARC	: 1, 2A, 2B, 3, 4		
NTP:	Conocido como carcinógeno humano; Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano		
OSHA:	+		
No listado/No regulado:	-		



### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Teratogenicidad				
Conclusión/Resume	en	No ex	isten datos dispo	nibles sobre la mezcla en sí
Toxicidad específic	ca de órga	nos diana (ex	posición única)	
Nombre	del	Categoría	Ruta de	Órganos diana
componente			exposición	_
Xilenos,	mezcla	Categoría 3	No aplicable.	Irritación de las vías respiratorias
isómeros		_		·
Acetato de n-l	outilo	Categoría 3	No aplicable	Efecto narcótico
Tolueno		Categoría 3	No aplicable.	Efecto narcótico
Toxicidad específic	ca de órga	nos blanco (e	xposiciones rep	petidas)
Nombre	del	Categoría	Ruta d	e Órganos diana
componente			exposición	
Xilenos,	mezcla	Categoría 2	No determinado	o. Sistema nervioso central (SNC),
isómeros				riñones y hígado

	Tolueno	Categoría 2	No determinado	No determinado
Órga	nos diana:	Cont	iene material dañi	ino para los siguientes órganos: cerebro.
		Cont	iene material qu	ue puede causar daño a los órganos
		sigui	entes: riñones, pu	Ilmones, el sistema nervioso, hígado, tracto
		resp	ratorio superior, p	piel, sistema nervioso central (SNC), oídos,
		ojo,	cristalino o córnea	i.

Peligro por aspiración

Nombre del componente	Resultados
Xilenos, mezcla isómeros	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Tolueno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

Información sobre las posibles vías de ingreso		
Efectos agudos potenciales para la salud		
Contacto con los ojos	Provoca irritación ocular grave.	
Inhalación	Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias.	
Contacto con la piel	Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel.	
Ingestión	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
Signos/síntomas de sobreexpos	ición	
Contacto con los ojos:	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  Dolor o irritación	



	Lagrimeo
	Enrojecimiento
Inhalación	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
	Irritación del tracto respiratorio
	Tos
	Reducción de peso fetal
	Incremento de muertes fetales
	Malformaciones esqueléticas
Contacto con la piel	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
	Irritación
	Enrojecimiento
	Sequedad
	Agrietamiento
	Reducción de peso fetal
SECCION 11. Infor	Incremento de muertes fetales
In a coti é a	Malformaciones esqueléticas
Ingestión	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
	reducción de peso fetal
	incremento de muertes fetales
	malformaciones esqueléticas
y largo plazo	dados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto
Conclusión/Resumen	No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. Un gran número
	de productos Innovadora de Pinturas Industriales S.A. De C.V. hacen
	uso del TiO2 como materia prima en la formulación de recubrimientos
	líquidos. En este caso, las partículas de TiO2 están incorporadas en
	una matriz y el potencial de exposición humana a partículas libres de
	TiO2 no es significativo cuando el producto se aplica con brocha o
	rodillo. El lijado de una superficie recubierta o la brisa de aplicación
	por aspersión pueden ser dañinos dependiendo de la duración y el
	nivel de exposición por lo que se requiere el uso de equipo de
	protección personal apropiado y/o controles de ingeniería (ver
	Sección 8). La exposición a concentraciones de vapores de
	disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional
	establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato
	respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el
	sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de
	cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos
	extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar



	algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos
	crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el contacto con los ojos.
Exposición a corto plazo	
SECCIÓN 11. Informac	ción toxicológica
Efectos potenciales inmediatos	No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Efectos potenciales retardados	No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Exposición a largo plazo	
Efectos potenciales inmediatos	N/D
Efectos potenciales retardados	N/D
Efectos crónicos potenciales pa	ara la salud
Generales	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. El contacto prolongado o repetido puede desengrasar la piel y conducir a irritación, agrietamiento y/o dermatitis.
Carcinogenicidad	Susceptible de provocar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y el grado de exposición.
Mutagenicidad	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Teratogenicidad	Susceptible de dañar al feto.
Efectos durante el desarrollo	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	d (tales como estimaciones de toxicidad aguda)
Estimaciones de toxicidad aguda	
Ruta	Valor FTA (estimación de toxicidad aguda según

Ruta	Valor ETA (estimación de toxicidad aguda según GHS)
Oral	23510.29 mg/kg
Cutánea	8707.81 mg/kg
Inhalación (gases)	45824.7 ppm
Inhalación (vapores)	143.5 mg/l
Inhalación (polvos y nieblas)	15.27 mg/l



### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica				
Toxicidad				
Nombre componente	el Resultado	Especies	Exposición	
SECCIÓN 12. I	nformación ed	cotoxicológica		
Dióxido de titanio	Agudo CL50 >1 Agua fresca	00 mg/l Dafnia - Daphnia	a magna 48 horas	

#### Persistencia y degradabilidad

Nombre del componente	Periodo acuático	Fotosíntesis	Biodegradabilidad
Xileno	-	-	Fácil
Tolueno	-	-	Fácil

Potencial de bioacumulación			
Nombre del componente	LogP ow	FBC	Potencial
Xileno	3.16	7.4 a 18.5	bajo
Acetato de n-butilo	1.78	-	Bajo
Tolueno	2.73	8.32	bajo

Movilidad en el suelo		
Coeficiente de partición tierra/agua (K <sub>oc</sub> ):	No disponible.	
Otros efectos adversos	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

SECCIÓN 13. Informa	ación relativa a la eliminación de los productos	
Métodos de eliminación	Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos	
SECCIÓN 13. Informa	ación relativa a la eliminación de los productos	
	los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.	

Toda eliminación debe cumplir con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes.

Consulte la Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Sección 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL para información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados. Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte			
	Clasificación de México	IMDG	IATA
Numero ONU	UN1263	UN1263	UN1263
Designación oficial de transporte	PINTURA	PAINT	PAINT



#### **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Clase(s) relativas al transporte	3	3	3	
Grupo de embalaje	III	III	III	
Riesgos ambientales	No.	No.	No.	
Sustancias contaminantes marinas	No aplicable	Not applicable.	Not applicable.	
SECCIÓN 14. Info	ormación relativa	al transporte		
Producto RQ (lbs)	No aplicable	Not applicable.	Not applicable.	
RQ sustancias	No aplicable	Not applicable.	Not applicable.	

Información adicional			
México			Ninguno identificado.
Precauciones especiales usuario	para	el	Transporte dentro de las instalaciones de usuarios: siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

### SECCIÓN 15. Información Reglamentaria

México

Grado de riesgo

Inflamabilidad: 3 Salud: 2 Reactividad: 0

# SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

	-
Fecha de la edición anterior:	
Versión:	1
Explicación de Abreviaturas:	ETA = Estimación de Toxicidad Aguda



#### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

FBC = Factor de Bioconcentración SGA = Sistema Globalmente Armonizado IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
ONU = Organización de las Naciones Unidas

## SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

#### ▶ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

#### Aviso al lector

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

#### Limitación de Responsabilidad

La información contenida en esta hoja de datos está basada en el conocimiento científico y técnico presente. El propósito de esta información es atraer atención hacia aspectos de salud y seguridad y relacionados con los productos proporcionados por Innovadora de Pinturas Industriales S.A de C.V, y recomendar medidas preventivas para su manejo y almacenamiento. No se ofrece ninguna garantía con respecto a las propiedades de los productos. No se acepta ninguna responsabilidad por cualquier falla en el cumplimiento de las medidas preventivas descritas en esta hoja de datos o por cualquier uso indebido de los productos.