- 一、平面 2R 机械臂
- 1) 该机构末端位姿为:

$$p = \begin{bmatrix} x & y & \phi \end{bmatrix}^T$$

其中,

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$
$$\phi = \theta_1 + \theta_2$$

将 $l_1 = 2, l_2 = 1$ 代入有:

$$x = 2\cos\theta_1 + \cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = 2\sin\theta_1 + \sin(\theta_1 + \theta_2)$$
$$\phi = \theta_1 + \theta_2$$

对 x、y 和 ø 分别求全微分有:

$$\dot{x} \qquad \dot{\theta}_1 \ 2\sin\theta_1 - (\dot{\theta}_1 \quad \dot{\theta}_2)\sin(\theta_1 \quad \theta_2) = [-2\sin\theta_1 - \sin(\theta_1 \quad \theta_2)]\dot{\theta}_1 + [-\sin(\theta_1 + \theta_2)]\dot{\theta}_2$$

$$\dot{y} = 2\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 + (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)\cos(\theta_1 + \theta_2) = [2\cos\theta_1 + \cos(\theta_1 + \theta_2)]\dot{\theta}_1 + \cos(\theta_1 + \theta_2)\dot{\theta}_2$$

$$\dot{\phi} = \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2$$

该机构的 Jacobian 矩阵为:

$$J = \begin{bmatrix} -2\sin\theta_1 - \sin(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 2\cos\theta_1 + \cos(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

该矩阵为  $3\times 2$  矩阵,矩阵的秩为 2; 当机械臂处于奇异位形,矩阵的部分行线性相关,秩降为 1。

## 2) 程序 Rhw1 2 main. m

计算得到
$$q = \begin{bmatrix} \frac{\pi}{6} & \frac{\pi}{6} \end{bmatrix}^T$$
 时,

机构的末端位姿为:

$$p = \begin{bmatrix} 2.2321 & 1.8660 & 1.0472 \end{bmatrix}^T$$

Jacobian 矩阵为:

$$J = \begin{bmatrix} -1.8660 & -0.8660 \\ 2.2321 & 0.5000 \\ 1.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

## 3) 程序 Rhw1 3 main. m

$$p = \begin{bmatrix} 2.2321 & 1.8660 & 1.0472 \end{bmatrix}^T$$

作为输入进行测试,得到输出:

$$q = [0.5236 \quad 0.5235]^T$$

与预期结果相符合。

## 4) 程序 Rhwl 4 main.m

关节轨迹与末端轨迹图如下:




图 1 关节轨迹图

图 2 末端轨迹图