
MCN02_R09_Ejemplo2Conjunto_Dob le_Atadas



F0499 PTD-04 7830 Icono

2008 Julio	
Índice	
1. Plano	2
2. Pieza A - Amarre	3
3. Pieza A - Programa CNC	4
4. Pieza B - Amarre	
5. Pieza B - Programa CNC	
J. 1 162a D - 1 10g1ama CIVC	0

_MCN02_R09_Ejemplo2Conjunto_Doble_Atadas


MAKINA ERREMINTAREN INSTITUTOA Fabrikazio arloa - Área de fabricación



10

6. Pieza C - Programa CNC.....8


1. PLANO



F0498 PTD-04 7830 Plano

Alumn@ 1. Plano

2. PIEZA A - AMARRE




F0297 PTD-02 7840-A-AMARRE

Descripción del amarre:

3. PIEZA A - PROGRAMA CNC

Programa CNC Fanuc OT	Programa CNC Fagor 8055	Operaciones
:8730 (PTD-3 7830-A TCN H27)	%PTD-3 7830-A TCN,MX,	Operación 1 Refrentado
(AGH 2008.06.26)	; GGV 2007.09.26	
(PLASTICO DELRIN)	; PLASTICO	Тоі
(ALECOP ECLIPSE FANUC OT)	; ALECOP ECLIPSE FAGOR 8055	
()	;	
(OP-1 REFRENTADO)	; OP-1 REFRENTADO	
N100 G00 G40 G28 W0	N100 G00 G40 Z111	
N110 G92 S2000	N110 G92 S2000	
N120 T0101	N120 T01 D01	
N130 G96 F0.30 S330 M04	N130 G96 F0.30 S330 M04	
N140 G40 G00 X52 Z0	N140 G90 G40 G00 X52 Z0	F0496 PTD-04 7830-A-OP1-REFRENTADO
N150 G01 X-1.5	N150 G01 X-1.5	Operación 2 Desbaste
N160 G00 Z2	N160 G00 Z2	Speracion 2 Besouste
N170 X52	N170 X52	T01
()	;	
(OP-2 DESBASTE EXTERIOR)	; OP-2 DESBASTE EXTERIOR	
N200 G71 U1.5 R0.5	N200 G68 X33 Z0 C1 L1 M0.2 S340 E430	
N210 G71 P220 Q320 U1 W0.2	N210 G00 X55 Z111	
N220 G00 X[27-0.1] Z2	;	
N230 X[33-0.1] Z-1	; OP-3 ACABADO EXTERIOR	
N240 Z-5.1	N300 T03 D03	
N250 G03 Z-15.15 R25.5	N310 G92 S2000	
N260 G01 Z-22.6	N320 G96 F0.15 S480 M04	
N270 G03 Z-32.65 R25.5	N330 G90 G42 G05 G00 X26.9 Z2	
N280 G01 Z-35.76 C0.5	N340 G01 X32.9 Z-1	
N290 X[41-0.1] C0.5	N350 Z-5.1	F0.405 PTD 0.4 7020 4 OP2 DECD 4CTE
N300 W-11.5 CO.5	N360 G03 Z-15.15 R25.5	F0495 PTD-04 7830-A-OP2-DESBASTE
N310 X48	N370 G01 Z-22.6	Operación 3 Acabado
N320 A135 X51	N380 G03 Z-32.65 R25.5	
N330 G00 G28 W0	N390 G39 R0.5 G01 Z-35.76	
()	N400 G39 R0.5 X40.9	T03
(OP-3 ACABADO EXTERIOR)	N410 G91 G39 R0.5 Z-11.5	
N300 T0303	N420 G90 X48	
N310 G92 S2000	N430 Q135 X51	
N320 G96 F0.15 S480 M04	N440 G40 G00 X55 Z111	
N330 G42 G00 X53 Z3	;	
N340 G70 P220 Q320	м30	
N350 G40 G00 G28 W0		
()		
м30		
		F0494 PTD-04 7830-A-OP3-ACABADO

4. PIEZA B - AMARRE



F0493 PTD-04 7830-B-AMARRE

Descripción del amarre:

5. PIEZA B - PROGRAMA CNC

S. TIEZA B - I ROGRAMA CIVC			
Programa CNC Fanuc OT	Programa CNC Fagor 8055	Operaciones	
:7831 (PTD-3 7831-B)	%PTD-3 7831-B,MX,		
(AGH 2007.07.24)	; AGH 2007.07.24	Operación 1 Refrentado	
(PLASTICO DENRIL)	; PLASTICO DENRIL		
(ALECOP ECLIPSE FAGOR 8055)	; ALECOP ECLIPSE FAGOR 8055		
()	j;		
G92 S2800	G92 S2800		
(OP-1 REFRENTADO)	; OP-1 REFRENTADO		
N100 T0101	N100 T01 D01		
N110 G96 F0.33 S280 M04	N110 G96 F0.33 S280 M04	3 X	
N120 G40 G00 X52 Z0	N120 G90 G40 G05 G00 X52 Z0		
N130 G01 X18	N130 G01 X18		
N140 G00 Z2	N140 G00 Z2		
()	;		
(OP-2 DESBASTE EXTERIOR)	; OP-2 DESBASTE EXTERIOR		
N200 X52	N200 X52		
N210 G71 U1 R0.5	N210 G81 X44 Z-33 Q44 R-33 C1 D1 L1 M0		
N220 G71 P230 Q260 U1 W0	:		
N230 G00 X41 Z1	; OP-3 ACABADO EXTERIOR		
N240 G01 X44 Z-0.5	N300 G96 F0.15 S450 M04	F0492 PTD-04 7830-B-OP1-REFRENTADO	
N250 Z-33.5	N310 G42 G00 X39 Z2	Operación 2 Desbaste exterior	
N260 X51	N320 G01 X44 Z-0.5	— — — —	
()	N330 Z-33.5		
(OP-3 ACABADO EXTERIOR)	N340 X51		
N300 G96 F0.15 S450 M04	N350 G40 G00 Z111		
N310 G42 G00 X52 Z2	;		
N320 G71 P230 Q260 U1 W0	; OP-4 DESBASTE INTERIOR		
N330 G40 G00 G28 W0	N400 T02 D02		
()	N410 G92 S2800		
(OP-4 DESBASTE INTERIOR)	N420 G96 F0.22 S220 M04		
N400 T0202	N430 G90 G40 G00 X18 Z3		
N410 G92 S2800	N440 G68 X41 Z0 C1 L0.5 MO.1 S540 E550		
N420 G96 F0.22 S220 M04	N450 G00 Z111		
N430 G40 G00 X18 Z3	; _		
N440 G71 U1 R0.25	; OP-5 ACABADO INTERIOR		
N450 G71 P460 Q470 U-0.5 W0.1	N500 T04 D04		
N460 G00 X43.987 Z2	N510 G92 S2800	F0491 PTD-04 7830-B-OP2-DESASBTE-EXT	
G01 X[41+0.1] Z-0.5	N520 G96 F0.15 S320 M04		
G01 Z-11.3 C0.5	N530 G90 G41 G00 X43.987 Z2	Operación 3 Acabado exterior	
x33.1 c0.5	N540 G01 X41.1 Z-0.5		
z-14.61	G39 R0.5 G01 Z-11.3		
G03 Z-24.66 R25.5	G39 R0.5 X33.1		
G01 Z-27.27	z-14.61		
x35 z-29	G03 Z-24.66 R25.5		
z-29.5	G01 Z-27.27		
N470 X20	x35 z-29		
N480 G00 G28 W0	z-29.5		
()	N550 X20		
(OP-5 ACABADO INTERIOR)	N560 G40 G00 X30		

Programa CNC Fanuc OT	Programa CNC Fagor 8055	Operaciones
N500 T0404	N560 Z111	F0490 PTD-04 7830-B-OP3-ACABADO-EXT
N510 G92 S2800	;	Operación 4 Desbaste interior
N520 G96 F0.15 S320 M04	; OP-6 RANURADO EXTERIOR	
N530 G41 G00 X18 Z2	N600 T05 D05	
N540 G70 P460 Q470	N610 G92 S2800	
N550 G40 G00 G28 W0	N620 G96 F0.18 S180 M04	
N560 X55	N630 G90 G05 G40 G00 X50 Z2	
()	N640 G88 X44 Z-33 Q41.25 R-17.75 C1 D1	
(OP-6 RANURADO EXTERIOR)	;	
N600 T0505 (W 2 MM)	; OP-7 ACABADO RANURA Y TRONZADO	F0489 PTD-04 7830-B-OP4-DESBASTE-INT
N610 G92 S2800	N700 G96 F0.11 S330 M04	
N620 G96 F0.18 S180 M04	N710 G00 X47 Z-17.5	Operación 5 Acabado interior
N630 G40 G00 X50 Z2	N720 G01 X43 Z-19.7	
N640 X44 Z-[17.75+2]	N730 X40.9	
N650 G75 R0	N740 Z-28.4	
N660 G75 X41.3 Z-33 P9999 Q1000 R0	N750 Q210 X38 F0.08	
()	N760 Z-31	
(OP-7 ACABADO RANURA Y TRONZADO)	N770 X34	
N700 G96 F0.11 S330 M04	N780 G00 X55	
N710 G00 X47 Z-17.5	N790 Z111	F0488 PTD-04 7830-B-OP5-ACABADO-INT
N720 G01 X43 Z-19.7		Operación 6 Ranurado exterior
N730 X[41-0.1]	, M30	
N740 Z-28.4		
N750 A210 X38 F0.08		
N760 Z-31		
N770 X34		
N780 G40 G00 G28 X55 W0		
() M30		
MSU		
		F0487 PTD-04 7830-B-OP6-RANURADO-EXT
		Operación 7 Acabado y Tronzado
		0
		F0486 PTD-04 7830-B-OP7-ACABADO-TRON
	1	I .

6. PIEZA C - PROGRAMA CNC

Operaciones	Programa CNC Fagor 8055	Programa CNC Fanuc OT
:7832 (PTD-3 7832-C)	%PTD-3 7832-C,MX,	Operación 1 Refrentado
(AGH 2007.07.24)	; AGH 2007.07.24	
(PLASTICO DENRIL)	; PLASTICO DENRIL	
(ALECOP ECLIPSE FAGOR 8055)	; ALECOP ECLIPSE FAGOR 8055	
()	;	
G92 S2800	G92 S2800	
(OP-1 REFRENTADO)	; OP-1 REFRENTADO	
N100 T0101	N100 T01 D01	X
N110 G96 F0.33 S280 M04	N110 G96 F0.33 S280 M04	
N120 G40 G00 X52 Z0	N120 G90 G40 G05 G00 X52 Z0	
N130 G01 X18	N130 G01 X18	
N140 G00 Z2	N140 G00 Z2	
()	;	
(OP-2 DESBASTE EXTERIOR)	; OP-2 DESBASTE EXTERIOR	
N200 X52	N200 X52	
N210 G71 U1 R0.5	N210 G81 X44 Z-33 Q44 R-33 C1 D1 L1 M0	
N220 G71 P230 Q260 U1 W0		
N230 G00 X41 Z1	; OP-3 ACABADO EXTERIOR	F0492 PTD-04 7830-B-OP1-REFRENTADO
N240 G01 X44 Z-0.5	N300 G96 F0.15 S450 M04	Operación 2 Desbaste exterior
N250 Z-33.5	N310 G42 G00 X39 Z2	Speracion 2 Desouste exterior
N260 X51	N320 G01 X44 Z-0.5	
()	N330 Z-33.5	
(OP-3 ACABADO EXTERIOR)	N340 X51	
N300 G96 F0.15 S450 M04	N350 G40 G00 Z111	
N310 G42 G00 X52 Z2		
N320 G71 P230 Q260 U1 W0	; OP-4 DESBASTE INTERIOR	
N330 G40 G00 G28 W0	N400 T02 D02	
() (OP-4 DESBASTE INTERIOR)	N410 G92 S2800	
,	N420 G96 F0.22 S220 M03	
N400 T0404	N430 G90 G40 G00 X18 Z3	
N410 G92 S2800	N440 G68 X41 Z0 C1 L0.5 M0.1 S540 E550	
N420 G96 F0.22 S220 M04	N450 G00 Z111	
N430 G40 G00 X18 Z3	;	
N440 G71 U1 R0.25	; OP-5 ACABADO INTERIOR	
N450 G71 P460 Q470 U-0.5 W0.1	N500 T04 D04	F0491 PTD-04 7830-B-OP2-DESASBTE-EXT
N460 G00 X43.987 Z2	N510 G92 S2800	Operación 3 Acabado exterior
G01 X[41+0.1] Z-0.5	N520 G96 F0.15 S320 M04	•
G01 Z-11.3 C0.5	N530 G90 G41 G01 X43.987 Z2	
X32.66 C0.5	N540 G01 X41.1 Z-0.5	
z-14.61	G39 R0.5 G01 Z-11.3	
G03 Z-24.66 R25.5	G39 R0.5 X32.66	
G01 Z-27.27	z-14.61	
x35 z-29	G03 Z-24.66 R25.5	
z-29.5	G01 Z-27.27	
N470 X20	x35 z-29	
N480 G00 G28 W0	z-29.5	
()	N550 X20	
(OP-5 ACABADO INTERIOR)	N560 G40 G00 X30	F0490 PTD-04 7830-B-OP3-ACABADO-EXT
		1'U47U F 1D-U4 /03U-D-UF3-ACABADU-EXI

MAKINA ERREMINTAREN INSTITUTOA Fabrikazio arloa - Área de fabricación

MnI-011 Maquinista de torno CNC MCN02_R09_Ejemplo2Conjunto_Doble_Ata

