

技术要求:

- 1. 线材不可有刮伤,漏铜丝等不良现象。
- 2. 线材须符合ROHS标准,端子与线材拉力为国际标准。
- 3. 锡口部位需圆润光滑,不可有分叉,断铜丝等不良现象。

LHS POWER HARNESS V1.3				
品名规格				
客户料号				
绘 图		日	期	
审 核		日	期	
单 位		客	户	