

- 1. 线材不可有刮伤,漏铜丝等不良现象。
- 2. 线材须符合ROHS标准,端子与线材拉力为国际标准。 3. 锡口部位需圆润光滑,不可有分叉,断铜丝等不良现象。

LHS STEPPERS HARNESS V1.3 品名规格 客户料号 绘图 日期 审核 日期 单位 客户