

(a) puncakTinggi: Summit Ridge
RealSense Depth: 0.063 m Med Err | 84.4% Delta<1.25
[Cov: 61.3% | Failure: Overexposed Saturated Sky Rejection]
(b) puncakWarung: Roadside Shelter
RealSense Depth: Omitted (>15 m Active IR Range Limit)
[Cov: 56.5% | Failure: Shadow Occlusions Under Tin Roof]
(c) tanggaBiru: Blue Stairway
RealSense Depth: 0.225 m Med Err | 59.3% Delta<1.25
[Cov: 48.3% | Failure: Repeated Step Edges & Slender Railing]
(d) tanggaKuning: Yellow Stairway
RealSense Depth: 0.094 m Med Err | 86.3% Delta<1.25
[Cov: 55.5% | Failure: Periodic Metal Bars & Steep Slope]
Disparity (px)
0
20
40
60
80
100
120
140
160