Smart MeteoBox: akcepttesti						
Funkcijas, Darbības apraksts, nozīme	levade/Darbība	Sagaidāmais rezultāts	Rezultāts			
Funkcija ciparu izvadīšanai uz ekrāna	DrawDIG(0)	Tiek izvadīts cipars 0	Tiek izvadīts cipars 0			
	drawDIG(1)	Tiek izvadīts cipars	Tiek izvadīts cipars			
	drawDIG(a)	Tiek izvadīta kļūda	Nekas netiek izvadīts			
	drawDIG(+)	Tiek izvadīta kļūda	Nekas netiek izvadīts			
	drawdot(3,2,1)	Punkts ar koord. (3,1)	Punkts ar koord. (3,1)			
	drawdot(8,1,1)	Punkts ar koord. (8,1)	Punkts ar koord. (8,1)			
Funkcija punktu un atstarpju izvadīšanai	drawdot(8,1,0)	Punkts netiek izvadīts	Punkts netiek izvadīts			
	drawdot(40,1,1)	Tiek izvadīta kļūda	Nekas netiek izvadīts			
	drawdot(a,1,1)	Tiek izvadīta kļūda	Nekas netiek izvadīts			
	drawClock(14,36)	Tiek izvadīts laiks 14,36	Tiek izvadīts laiks 14,36			
Funkcija laika	drawClock(23,59)	Tiek izvadīts laiks 23,59	Tiek izvadīts laiks 23,59			
izvadīšanai uz ekrānā formātā hh,mm	drawClock(0,00)	Tiek izvadīts laiks 0,00	Tiek izvadīts laiks 0,00			
	drawClock(1,89)	Tiek izvadīta kļūda	Tiek izvadīts laika 1,89			
	drawClock(a,19)	Tiek izvadīta kļūda	Nekas netiek izvadīts			
	drawData(15,07)	Tiek izvadīts datums 15,07	Tiek izvadīts datums 15,07			
	drawData(2,3)	Tiek izvadīts datums 2,3	Tiek izvadīts datums 2,3			
Funkcija datuma izvadīšanai uz ekrānā formātā dd,mm	drawData(1,1)	Tiek izvadīts datums 1,1	Tiek izvadīts datums 1,1			
	drawData(31,12)	Tiek izvadīts datums 31,12	Tiek izvadīts datums 31,12			
	drawData(30,2)	Tiek izvadīta kļūda	Tiek izvadīts datums 30,2			
	drawData(a,2)	Tiek izvadīta kļūda	Nekas netiek izvadīts			
	setLED(0)	Nespīd	Nespīd			
	setLED(1)	Spīd sarkana	Spīd sarkanā			
Funkcija LED		gaisma	gaisma			
gaismas krāsu	setLED(2)	Spīd zaļā gaisma	Spīd zaļā gaisma			
definēšanai	setLED(3)	Spīd zilā gaisma	Spīd zilā gaisma			
	setLED(4)	Nekas nenotiek	Nekas nenotiek			
	setLED(a)	Nekas nenotiek	Nekas nenotiek			
Funkcija ekrāna	checkBrightness(analogRead(LIGHT_SENS) <	Ekrāns kļūst	Ekrāns kļūst			
spilgtuma	BRIGHT_LIMIT)	tumšāks	tumšāks			
mainīšanai atkarībā no apkārtējas vides	checkBrightness(analogRead(LIGHT_SENS) > BRIGHT_LIMIT)	Ekrāns kļūst gaišāks	Ekrāns kļūst gaišāks			

	modesTick(button.isClick())	Ekrāns pārslādzas	Ekrāns
	modes rick(button.ischick())	Ekrāns pārslēdzas uz nākamo	nepārslēdzas uz
Funkcija ekrānu		uz nakamo	nākamo
pārslēgšanai ar	modesTick(button.isHolded())	Ekrāns pārslēdzas	Ekrāns
pogu	modes residuction is noticed())	uz galveno	nepārslēdzas uz
		az gaiveno	galveno
	redrawPlot(1)	Zīmē temperatūras	Zīmē temperatūras
	100,000	grafiku pēdejās	grafiku pēdejās
		stundas laikā	stundas laikā
	redrawPlot(2)	Zīmē temperatūras	Zīmē temperatūras
		grafiku pēdējo 24	grafiku pēdējo 24
		stundu laikā	stundu laikā
	redrawPlot(3)	Zīmē relatīvā	Zīmē relatīvā
		mitruma grafiku	mitruma grafiku
		pēdejās stundas	pēdejās stundas
		laikā	laikā
	redrawPlot(4)	Zīmē relatīvā	Zīmē relatīvā
		mitruma grafiku	mitruma grafiku
		pēdējo 24 stundu	pēdējo 24 stundu
Funkcija grafiku	and draw Dist(E)	laikā	laikā
izvadīšanai uz	redrawPlot(5)	Zīmē spiediena	Zīmē spiediena
ekrāna		grafiku pēdejās stundas laikā	grafiku pēdejās stundas laikā
	redrawPlot(6)	Zīmē spiediena	Zīmē spiediena
	redrawPiot(6)	grafiku pēdējo 24	grafiku pēdējo 24
		stundu laikā	stundu laikā
	redrawPlot(7)	Zīmē CO ₂ līmeņa	Zīmē CO ₂ līmeņa
	Teurawriot(7)	grafiku pēdejās	grafiku pēdejās
		stundas laikā	stundas laikā
	redrawPlot(8)	Zīmē CO2 līmeņa	Zīmē CO ₂ līmeņa
		grafiku pēdējo 24	grafiku pēdējo 24
		stundu laikā	stundu laikā
	redrawPlot(9)	Izvada kļūdu	Nekas netiek
			izvadīts
	redrawPlot(a)	Izvada kļūdu	Nekas netiek
			izvadīts
	readSensors(19, 51, 101325, 650)	Temperatūrai jābūt	Temperatūra: 19
		intervālā -40 - 40;	Relatīvais mitrums:
		Relatīvajam	51
		mitrumam jabūt 0 -	Spiediens:
		100%	760mmHg
		Spiediena vērtībai	CO ₂ limenis:
Funkcija datu		jābūt ap 100000Pa	650ppm – iedegas
pieprasīšanai no		(jeb 750mmHg)	zaļā gaisma
sensoriem un CO ₂		CO ₂ limenis mazāks	
līmeņa attēlošanai		par 800ppm –	
	readSensors(19, 51, 101325, 910)	iedegas zaļā gaisma CO₂ līmenis ir 800-	ledegas zilā gaisma
		1200ppm intervālā,	ieuegas ziia gaisiiia
		deg zilā gaisma	
	readSensors(19, 51, 101325, 1350)	CO ₂ līmenis ir virs	ledegas sarkanā
	1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3	1200ppm intervālā,	gaisma
		deg sarkanā gaisma	Janes III J
Funkcija sensoru	drawSensors(23, 34, 674, 760, 20)	Attēlo datus	Attēlo datus
nolasītu datu	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	formātā 23° 34%	formātā 23° 34%
izvadīšanai		674 ppm 760 mm	674 ppm 760 mm
formātā:		rain 20%	rain 20%
T° Hum% CO2			
ppm p mm rain			
%			
		•	