# Прошивки для камеры ассистентов

Для полноценной работы камеры ассистентов нужна правильная прошивка и параметрия к ней.

Камеры могут быть 3 вариантов:

- 5Q0... MFK1 (Lane Assist, Sign Assist, DLA)
- 3Q0/3QD... MFK2 (Lane Assist, Sign Assist, Traffic Jam Assist, DLA)
- 2Q0... MFK3 (Lane Assist, Sign Assist, Traffic Jam Assist, Pedestrian Assist, DLA)

### Прошивки для камер вида MFK2



#### Важно!

Порядок обновления должен быть следующим:  $G \to H \to L \to T \to Q \to R \to S$  Изменение этого порядка в обратном порядке повредит вашу камеру

#### Поколение 4:

ID оборудования	Прошивка	Параметрия (ODIS XML)	Примечания
FL_3Q0980654_0920_3Q0980654S	(Скачать)	(Скачать)	Не рекомендуется для Tiguan 2G. Существуют проблемы с удержанием в полосе
FL_3Q0980654_0460_3Q0980654R			
FL_3Q0980654_0881_3Q0980654Q			
FL_3Q0980654_0451_3Q0980654M			

### Поколение 3:

ID оборудования	Прошивка	Параметрия (ODIS XML)	Примечания
FL_3Q0980654_0611_3QD980654T			Прошивка для Tiguan 2G от модельного ряда 2020 года
FL_3Q0980654_0610_3QD980654L	(Скачать)	(Скачать)	
FL_3QD980654_1611_3QD980654A			

## Поколение 2:

ID оборудования	Прошивка	Параметрия (ODIS XML)	Примечания
FL_3Q0980654_0272_3QD980654H	(Скачать)	(Скачать для Tiguan) (Скачать для Skoda)	
FL_3QD980654_1272_3QD980654			
FL_3Q0980654_0231_3QD980654G	(Скачать)		
FL_3Q0980654_0220_3QD980654F			

## Поколение 1:

ID оборудования	Прошивка	Параметрия (ODIS XML)	Примечания
FL_3Q0980654_0024_3Q0980654D			
FL_3Q0980654_0010_3Q0980654C			

# Прошивки для камер вида MFK3

ID оборудования	Прошивка	Параметрия (ODIS XML)	Примечания
FL_2Q0980653_1142_2Q0980653			

Комментарии