成绩:

课程名称: 高端软件开发方法

项目名称:

# 平衡车 (直流无刷电机) 的建模分析



### 项目成员:

姓名	项目分工
姜睿宇(组长)	平衡车 Sysml 建模
10195101443	直流无刷电机开环调速 simulink 建模与仿真

时间: 2022年7月4日

#### 1. 背景和摘要

电动平衡车,又叫体感车、思维车、摄位车等。市场上主要有独 轮和双轮两类。其运作原理主要是建立在一种被称为"动态稳定" (Dynamic Stabilization) 的基本原理上。

它利用车体内部的陀螺仪和加速度传感器,来检测车体姿态的变化,并利用伺服控制系统,精确地驱动电机进行相应的调整,以保持系统的平衡。是现代人用来作为代步工具、休闲娱乐的一种新型的绿色环保的产物。


平衡车使用了直流无刷电机作为电动机。无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体 ,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩;接受速度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速;提供保护和显示等等。直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能。本次课程设计正是对无刷直流电机进行了模拟仿真

本次课程项目基于 Sysml,使用 Enterprise Architecture 对平衡车进行了系统建模与分析。同时使用 simulink 对平衡车中无刷直流电机的开环调速控制进行了建模与仿真。

## 2. 对平衡车系统的 Sysml 建模


本次建模使用了 Sysml 中的块定义图 (两张图,一张从结构来定义,一张从逻辑来定义), 时序图,活动图和需求图,合计四种五张。

● 块定义图 (从结构上)




可见,块定义图中将平衡车按结构分为了主板,车身,轮子,传感器(角速度传感器(又叫陀螺仪)和加速度传感器),电池和电动机。

● 块定义图 (从功能上)




可见,功能上将平衡车分为电池充电,加速,减速,开关机,拐弯和其他功能。

## ● 活动图




活动图将平衡车从开机到关机的活动流程进行了分析,包含直线行驶,拐弯行驶,以及电池缺电的各种情况。

#### ● 需求图



需求图基于块定义图 (从功能分析) 构建而成, 描绘了六个需求的名称以及具体情况, 并且图中增加了一个载人测试的样例。

#### ● 时序图



时序图则是从信号的角度分析平衡车各个模块间的通信。

要注意的是要定义一个新的包,并在包中建立一个 BDD 来存放信号, 且时序图不能和其他图处在同一级目录,要在块的内部做子图 (因为时序图表示的是内部交互)

内容中有主板和电池之间的交互,角速度和加速度传感器的数据使主板获得车身姿态这类的实际情况

## 3. 无刷直流电机的开环调速 simulink 仿真





图 1.3 无刷直流电机模型

无刷直流电机的定子为导线圈,转子为永磁体,根据物理知识,通电导体切割磁感线时会产生力。通电后,导线圈励磁成为电磁铁,电磁铁和永磁体相互作用,就可以让电动机运转。具体参见https://www.bilibili.com/video/BV1Lb411u7RA?spm\_id\_from=333.337.search-

card.all.click&vd\_source=e768cc9ebdc995c1a0689753b9908a


根据电动平衡车的工作原理,可以用 simulink 抽象建模并进行仿真。(需要安装 simscape 和 Simscape Electrical)



整个系统可以抽象为三大部分。

最左边是晶闸管信号控制部分,中间是三相可控整流桥(交流电源转直流电给电动机供电),最右边则是直流电机和结果显示部分。

#### 仿真结果



输入为电流和力矩,输出为电枢电压(是指外加在电枢(转子)上的电压,即电枢反电动势是电枢在磁场中转动时,线圈中产生的感应电动势,由于方向跟外加电压方向相反,称为反电动势)和转速。同时为了更加严谨,对参数的设置做了研究和计算。

【例 6-1】 已知直流电动机额定参数为  $U_{\rm nom}=220{\rm V}\,,~I_{\rm nom}=136{\rm A}\,,~n_{\rm nom}=1460{\rm r/min}\,,~\square$ 极,  $R_a = 0.21\Omega$ ,  $GD^2 = 22.5 \text{N} \cdot \text{m}^2$ 。励磁电压  $U_f$ = 220V,励磁电流  $I_f$  = 1.5A。采用三相桥式整流 图 6-3 移相特性 电路,设整流器内阻  $R_{rec} = 0.5\Omega$ 。平波电抗器  $L_{\rm d}=20{
m mH}$ 。仿真该晶闸管—整流电动机开环调速系统,观察电动机在全电压起动和起动后 加额定负载时电动机的转速、转矩和电流变化。 仿真步骤: 1) 绘制系统的仿真模型如图 6-2 所示。 2) 设置模块参数 ① 供电电源电压  $U_2 = \frac{U_{\text{nom}} + R_{\text{rec}}I_{\text{nom}}}{2.34\cos\alpha_{\text{min}}} = \frac{220 + 0.5 \times 136}{2.34\cos30^{\circ}} \text{V} = 142\text{V}$ ② 电动机参数 励磁电阻:  $R_{\rm f} = U_{\rm f}/I_{\rm f} = (220/1.5) \Omega = 146.7 \Omega$ 励磁电感在恒定磁场控制时可取"0"。 电枢电阻:  $R_* = 0.21 \Omega$ 电枢电感由下式估算:  $\frac{CU_{\text{nom}}}{Dn_{-}I_{\text{nom}}} = 19. \ 1\frac{0.4 \times 220}{2 \times 2 \times 1460 \times 136} \text{H} = 0.00021 \text{H}$  $L_a = 19. \ 1 \frac{CC_{\text{nom}}}{2pn_{\text{nom}}I_{\text{nom}}}$ 电枢绕组和励磁绕组互感 Laf: 因为  $C_n = \frac{U_{\text{nom}} - R_a I_{\text{nom}}}{1.460} = \frac{220 - 0.21 \times 136}{1.460} \text{V} \cdot \text{min/r} = 0.132 \text{V} \cdot \text{min/r}$  $K_{\rm E} = \frac{60}{2\pi} C_{\rm e} = \frac{60}{2\pi} \times 0.132 = 1.26$ 所以  $L_{af} = K_E/I_f = (1.26/1.5) H = 0.84 H$ 电机转动惯量  $J = GD^2/4g = (22.5/4 \times 9.8) \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 0.57 \text{kg} \cdot \text{m}^2$ ③ 额定负载转矩  $T_{\rm L} = 9.55C_{\rm e}I_{\rm nom} = 9.55 \times 0.132 \times 136 = 171.4 \text{N} \cdot \text{m}$ ④ 模型参考参数见表 6-1。

#### 编写了一个 matlab 脚本用于存储公式并且计算变量值。

```
Clear all
Ra = 2.581;% 电枢电阻
La = 0.028; % 电枢电感
Rf = 281.3; % 励磁电阻
Lf = 156; % 励磁电压
Lf = 156; % 励磁电压
Lf = 0.9483; % 励磁电压
Lf = 0.9483; % 励磁电压
S = 0.02215; % 等却惯量


Ka = 1 / Ra; % 电枢回路放大倍数
Ta = La / Ra; % 电枢回路放大倍数
Tf = Vf / Rf; % m磁电路
Ce_phi = (Laf*If)**Pip160;
Ct_phi = Laf*If;
Tm = J*Ra/(Ce_phi*Ct_phi); % 机电时间常数
Tfi = 1200e-6; % 生成反馈回路时间常数=200us
TB = Tfi; % 电流反馈证时时间常数
S = 1;
T0 = 200e-6; % pwm频率=1/200us
alpha = 1; % 速度反馈系数
belta = 1; % 电流反馈系数

% 电机额定值
Udc = 300;
n0 = Udc / Ce_phi;
nN = 0.8**n0;
TN = ((Udc-nN*Ce_phi)*Ct_phi)/Ra;
IaN = TN / Ct_phi;
```


#### 简单对建模结果进行验证:

#### 1. 验证扭矩和速度间的关系

当扭矩值为 20N\*m 时, 转速大概是 1800-1900 rpm



## 而当扭矩值来到 50N\*m 时, 转速掉到 1100-1200rpm




#### 符合负载越大,车速越慢

#### 2. 验证输入电压和速度之间的关系

六个脉冲信号分别是 0,60,120,180,240,300 时, 速度大概是 1800-


### 1900 rpm





## 给每个信号加 60,速度掉到 1500 rpm

#### 模型初始化函数:



### 符合供电越少,车速越慢

这几个值是晶闸管的触发角 (也可以叫作偏移角), 影响的是整流桥 输出电压

由于是开环控制系统,控制部分做的也就比较简单。主要还是练习了 simulink 的使用。


### 4. 总结反思

通过本次暑期课程的学习和课程设计的制作,我深入地理解了系统建模和模拟仿真对软件开发的重要性。并且也熟悉了 EA,matlab,simulink 等各种工具,并在课设中做出了一些实践。自己的视野得到了开拓,动手能力也获得了很大的提升。


特别是在做电动机的仿真过程中,学习了很多电学的知识,感受到了物理学和计算机科学交叉的魅力。

但是仍然有一些不足,例如没有实现电动机调速的闭环控制;在 尝试电动机运行可视化的探索中没有收获,最后只有示波器结果等 等,这让我认识到自己还有很多需要学习的东西。

## 附录: simulink 仿真中各个符号的意义





1. PI pulse,脉冲,用于描述晶闸管的相关信息




2. 作为转接器的作用,因为图太大不方便把两处用线直连,就

会在两处各放一个IG。






三相交流电源



T, 晶闸管, 是一种电力电子功率器件(开关器件, 相当于高频率开

美)



绿色部分就是直流电动机

抽象出三个输入

F 由 DC source 直流供电

A 交流电转化的直流电进行供电(输入电压)

TL 力矩,相当于车的负载

而整个电动机是一个整体,端口 m 则是把电动机所有的参数输出到显示部分

K 这个部件是把转速的角速度换成了圈数。(rad—>rpm)



用一个阶梯式可变数值的模块来描述力矩(可以直接理解为负载) 7.